

CARBIDE CENTER DRILL - BROWNELLS #1 CARBIDE CENTER DRILL 3/64"

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Narzędzia elektryczne i akcesoria](#) > [Wiertła](#)

Do Usuwania Zamarzniętych Śrub I Długiej Żywotności

Jeśli żadne z powszechnych metod usuwania zamarzniętej śruby nie działa, a wiercenie jest konieczne, te wiertła centralne z węglika należy użyć do wycentrowania i "rozpoczęcia" otworu. Przy wrzecionie na stosunkowo wysokich obrotach, opuść wiertło centralne na głowę śruby i dostosuj pozycję, aż będzie wycentrowane w śrubie. Naciśnij i wierć, aż otwór centralny będzie wystarczająco głęboki, aby umożliwić rozpoczęcie wiercenia odpowiednim, mniejszym wiertłem bez zaczepiania o szczelinę głowy śruby. Lepiej nadaje się również do wiercenia złamanych wkrętów, ponieważ wycinają otwory centralne nawet w najtwardszych. A dzięki dużej masie narzędzia w porównaniu do małej średnicy wiertła, jest bardzo solidne i sztywne. Nie będzie się wyginać ani przesuwać.



Cechy

- Nazwa: [BROWNELLS #1 CARBIDE CENTER DRILL 3/64"](#)
- Producent: [BROWNELLS](#)
- Nr produktu: 317402001
- Nr prod.: 40204680
- Bit Size: 3/64
- Styl: Center Carbides
- Waga dostawy: 0.005kg
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm
- UPC: 697604402219

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Wiertło Centralne Węglkowe BROWNELLS #1 Wiertło Centralne Węglkowe 3/64" Instrukcje Bezpieczeństwa](#)
- [O nas](#)

Wiertło Centralne Węglikowe BROWNELLS #1 Wiertło Centralne Węglikowe 3/64" Instrukcje Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Wiertła Centralnego Węglikowego BROWNELLS #1 Wiertło Centralne Węglikowe 3/64". To narzędzie zostało zaprojektowane, aby pomóc w wierceniu i usuwaniu zamarzniętych śrub. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa zawartych w tym przewodniku.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze dokładnie przeczytaj instrukcje przed użyciem produktu.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste, suche i dobrze oświetlone, aby zapobiec wypadkom.
- Używaj osobistego sprzętu ochronnego (PPE), takiego jak gogle ochronne, rękawice i ochrona słuchu podczas obsługi tego narzędzia.
- Trzymaj narzędzie z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że inni znajdują się w bezpiecznej odległości podczas używania wiertła.
- Regularnie sprawdzaj narzędzie pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzone.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Podczas używania wiertła centralnego:
 - Upewnij się, że wiertło jest pewnie zamocowane w wiertarce stołowej lub trzymane mocno w wiertarce ręcznej.
 - Nie stosuj nadmiernej siły; pozwól wiertłu na pracę, aby zapobiec złamaniu.
 - Unikaj używania wiertła na materiałach, które nie są zalecane, ponieważ może to prowadzić do obrażeń lub uszkodzenia narzędzia.
 - Nie próbuj modyfikować wiertła ani używać go do celów innych niż zamierzone.
- Podczas wiercenia w śrubach:
 - Starannie wycentruj wiertło na głowie śruby, aby zapobiec ześlizgnięciu.
 - Stosuj stały nacisk podczas wiercenia, ale nie wymuszaj narzędzia.
 - Natychmiast zatrzymaj się, jeśli zauważysz nietypowe wibracje lub dźwięki podczas pracy.
- Zawsze upewnij się, że wiertło jest wyłączone i odłączone od źródła zasilania podczas zmiany wiertła lub dokonywania regulacji.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i sprzęt, w tym wiertło centralne węglikowe, wiertarkę stołową lub ręczną oraz osobisty sprzęt ochronny.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest wolne od przeszkód i rozproszeń.

2. Ustawienie Wiertła:

- Włóż wiertło centralne węglikowe do uchwyty wiertarki i mocno dokręć.
- Dostosuj prędkość wrzeciona zgodnie z materiałem, z którym pracujesz. Wyższe prędkości są zazwyczaj zalecane dla twardszych materiałów.

3. Proces Wiercenia:

- Umieść wiertło centralne nad głową śruby, upewniając się, że jest wycentrowane.
- Powoli opuść wiertło na głowę śruby, zachowując kontrolę.
- Stosuj stały nacisk i pozwól wiertłu na utworzenie otworu centralnego.
- Kontynuuj wiercenie, aż otwór będzie wystarczająco głęboki, aby umożliwić rozpoczęcie wiercenia odpowiednim wiertłem.

4. Po Użyciu:

- Po zakończeniu wiercenia wyłącz wiertło i odłącz je od źródła zasilania.
- Wyczyść wiertło i miejsce pracy z wszelkich zanieczyszczeń lub resztek.
- Przechowuj wiertło w bezpiecznym, suchym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt domowych.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wiertło centralne węglikowe zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji narzędzi.
- Jeśli wiertło jest uszkodzone lub nie nadaje się do użytku, rozważ recykling w miejscach, gdzie są dostępne odpowiednie udogodnienia.
- Nie wyrzucaj wiertła do zwykłych odpadów domowych.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub wątpliwości dotyczących Wiertła Centralnego Węglikowego BROWNELLS #1 Wiertło Centralne Węglikowe 3/64", prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta zawartymi w opakowaniu produktu.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z Wiertłem Centralnym Węglikowym. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z naszego produktu.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl