

FORSTER SAAMI RIMLESS HEADSPACE GAUGES - FORSTER PRODUCTS, INC. 30-40 Krag GO Gauge Headspace Gauge Steel

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Narzędzia pomiarowe](#) > [Sprawdziany odstępu zaporowego](#)

Absolutnie niezbędne do dokładnej, bezpiecznej pracy z komorą

FORSTER SAAMI RIMLESS HEADSPACE GAUGES Gauges do głębokości łuski Forster to precyzyjne narzędzia zaprojektowane, aby pomóc rusznikarzom i miłośnikom broni dokładnie mierzyć głębokość łuski komór karabinowych, zapewniając, że broń działa bezpiecznie i niezawodnie. Odpowiednia głębokość łuski jest kluczowa dla zapobiegania awariom, takim jak niewypały, pęknięcia łusek czy nadmierne zużycie, co może wpłynąć na wydajność i bezpieczeństwo. Te wskaźniki są niezbędne podczas osadzania nowych łuf, przeprowadzania rutynowej konserwacji lub oceny używanej broni przed zakupem. Kluczowe cechy: Precyzyjna inżynieria: Wykonane zgodnie z rygorystycznymi specyfikacjami SAAMI, te wskaźniki zapewniają dokładne pomiary, aby zweryfikować, że komora broni spełnia standardy branżowe. Różnorodność wskaźników: Dostępne w konfiguracjach "Go", "No-Go" i "Field", każdy wskaźnik ma określony cel: - Go Gauge: Potwierdza minimalny rozmiar komory, zapewniając, że broń pomieści i wystrzeli nabój bezpiecznie. - No-Go Gauge: Sprawdza, czy komora nie przekracza maksymalnej zalecanej głębokości łuski; zamek nie powinien zamykać się na tym wskaźniku. - Field Gauge: Używany do określenia absolutnie maksymalnej bezpiecznej głębokości łuski; jeśli zamek zamyka się na tym wskaźniku, broń uznawana jest za niebezpieczną do strzelania. Trwała konstrukcja: Wykonane z wysokiej jakości stali i utwardzone dla długowieczności, te wskaźniki wytrzymują wielokrotne użycie bez utraty dokładności. Specyfikacje: - Materiał: Utwardzona stal - Wymiary: Specyficzne dla każdego kalibru i typu wskaźnika - Zgodność: Wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami SAAMI Opinie klientów: Klienci chwalą wskaźniki głębokości łuski Forster za ich precyzję i niezawodność. Jasne rozróżnienie między wskaźnikami "Go", "No-Go" i "Field" pozwala użytkownikom na pewne przeprowadzanie kompleksowych ocen głębokości łuski. Trwała konstrukcja zapewnia, że wskaźniki zachowują swoją integralność i dokładność przez długi czas, nawet przy częstym użytkowaniu. Użytkownicy doceniają również szeroki zakres dostępnych kalibrów, co ułatwia znalezienie odpowiedniego wskaźnika dla różnych rodzajów broni. Włączenie wskaźników głębokości łuski Forster do swojego zestawu narzędzi rusznikarskich zapewnia, że komory karabinowe mieszczą się w bezpiecznych granicach operacyjnych, zwiększając zarówno bezpieczeństwo, jak i wydajność.



Cechy

- Nazwa: FORSTER PRODUCTS, INC. 30-40 Krag GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL
- Producent: FORSTER PRODUCTS, INC.
- Nr produktu: 319418230
- Nr prod.: BG3040G
- Długość: 1.19"
- Kolor: Steel
- Materiał: Steel
- Model Number: 30-40 Krag GO
- Nabój: 30-40 Krag
- Styl: Go Gauge
- Szerokość: 0.44"
- Waga lufy: 0.076 lbs
- Wysokość: 0.44"
- Waga dostawy: 0.032kg
- Wysokość wysyłki: 18mm
- Szerokość wysyłki: 89mm
- Długość wysyłki: 86mm
- UPC: 757253002908

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla WSKAŹNIKÓW ODSTĘPU ZAPOROWEGO](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla WSKAŹNIKÓW ODSTĘPU ZAPOROWEGO

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór WSKAŹNIKÓW ODSTĘPU ZAPOROWEGO od Forster Products, Inc. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i wytyczne, które zapewnią bezpieczne użytkowanie tego produktu. Prosimy o dokładne przeczytanie tej instrukcji przed użyciem, aby zrozumieć potencjalne zagrożenia i jak ich unikać.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że wskaźnik jest używany zgodnie z instrukcjami producenta.
- Przed każdym użyciem sprawdź wskaźnik pod kątem uszkodzeń lub zużycia. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Trzymaj wskaźnik z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Używaj wskaźnika wyłącznie do jego zamierzonego celu, którym jest pomiar i testowanie odstępu zaporowego broni palnej.
- Nos odpowiednie wyposażenie ochronne, takie jak okulary ochronne, podczas korzystania z wskaźnika.
- Nie modyfikuj wskaźnika w żaden sposób, ponieważ może to zagrozić bezpieczeństwu.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy lub masz wątpliwości dotyczące wskaźnika, zaprzestań jego używania i skonsultuj się z ekspertem.

Szczegółowe Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Upewnij się, że broń palna jest rozładowana przed użyciem wskaźnika.
- Zawsze sprawdzaj odstęp zaporowy przed oddaniem strzału z używanej broni w celu zapewnienia bezpieczeństwa.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących używania broni palnej i narzędzi z nią związanych.
- Używaj wskaźnika w dobrze oświetlonym i czystym otoczeniu, aby uniknąć wypadków.
- Nie próbuj mierzyć odstępu zaporowego, gdy broń znajduje się w potencjalnie niebezpiecznej pozycji.
- Jeśli nie jesteś pewien, jak używać wskaźnika, skonsultuj się z profesjonalistą lub odwołaj się do dodatkowych źródeł.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń palna jest rozładowana i bezpieczna do obsługi.
- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i wyposażenie ochronne.

2. Używanie Wskaźnika:

- Włóż wskaźnik GO do komory broni palnej.
- Upewnij się, że wskaźnik pasuje ciasno, ale nie wymaga nadmiernej siły.
- Jeśli wskaźnik nie pasuje, nie próbuj go na siłę włożyć. Może to wskazywać na niebezpieczny stan odstępu zaporowego.
- Po użyciu wyjmij wskaźnik i sprawdź go pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.

3. Sprawdzanie Odstępu Zaporowego:

- Aby uzyskać prawidłowy pomiar odstępu zaporowego, wskaźnik GO powinien swobodnie pasować do komory.
- Jeśli wskaźnik NOGO nie pasuje, odstęp zaporowy jest akceptowalny. Jeśli pasuje, skonsultuj się z rusznikarzem w celu dalszej oceny.

4. Pielęgnacja po Użyciu:

- Po użyciu oczyść wskaźnik i przechowuj go w bezpiecznym, suchym miejscu.
- Przechowuj wskaźnik w oryginalnym opakowaniu lub w ochronnej obudowie, aby zapobiec uszkodzeniom.

Instrukcje Dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wskaźnik zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi produktów metalowych.
- Jeśli wskaźnik jest uszkodzony poza naprawę, upewnij się, że jest utylizowany w sposób, który zapobiega przypadkowemu użyciu.
- Nie wyrzucaj wskaźnika do zwykłych odpadów domowych. Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji na temat odpowiednich metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub wsparcia dotyczącego WSKAŹNIKÓW ODSTĘPU ZAPOROWEGO, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi podanymi na opakowaniu produktu lub odwiedzenie strony internetowej producenta.

Proszę pamiętać, że przestrzeganie tych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa i instrukcji zapewni bezpieczne i skuteczne użytkowanie WSKAŹNIKÓW ODSTĘPU ZAPOROWEGO. Zawsze priorytetowo traktuj bezpieczeństwo podczas obsługi broni palnej i narzędzi z nią związanych. Dziękujemy za uwagę na te ważne środki bezpieczeństwa.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl