

CU+2 COPPER REMOVER - BORE TECH 16 OZ. CU+2 COPPER REMOVER

Sophisticated Solvents That Take The Chore Out Of Bore Cleaning

Environmentally safe, ammonia-free formula works fast to breakdown and dissolve all traces of copper fouling caused by high-velocity, jacketed bullets commonly used in hunting and competition guns. Contains an enhanced binding agent that acts like a magnet to attract the dissolved copper, keeping it from re-depositing and allowing complete removal. Repeated use conditions the bore to help prevent future copper buildup, plus works like a rust preventative to shield and protect the metal from corrosion. Non-hazardous, biodegradable, odorless, and petroleum free. Safe to use on steel, stainless steel, and lined barrels.



Attributes

- Name: BORE TECH 16 OZ. CU+2 COPPER REMOVER
- Manufacturer: BORE TECH
- Product no.: 509000029
- Mfr. No.: BTCU-26016
- Size: 16 oz
- Delivery weight: 0.59kg
- UPC: 667739980043

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweis für CU+2 Copper Remover Bore Tech 16 oz.](#)
- [English: Safety Instruction Guide for CU+2 Copper Remover Bore Tech 16 oz.](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour CU+2 Copper Remover Bore Tech 16 oz.](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per CU+2 Copper Remover Bore Tech 16 oz.](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla CU+2 Copper Remover Bore Tech 16 oz.](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro CU+2 Copper Remover Bore Tech 16 oz.](#)

Sicherheitshinweis für CU+2 Copper Remover Bore Tech 16 oz.

Einführung

Danke, dass du dich für CU+2 Copper Remover von Bore Tech entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Kupferablagerungen von Feuerwaffen effektiv zu entfernen und dabei Sicherheit und Umweltverantwortung zu gewährleisten. Bitte lies diesen Sicherheitshinweis sorgfältig durch, um zu verstehen, wie du das Produkt sicher und effektiv verwenden kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende dieses Produkt immer in einem gut belüfteten Bereich.
- Halte es außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Vermeide den Kontakt mit Haut und Augen. Bei Kontakt sofort mit viel Wasser abspülen.
- Nicht einnehmen. Bei Verschlucken sofort medizinische Hilfe in Anspruch nehmen.
- Lagere es an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen.
- Befolge die lokalen Vorschriften zur Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Anwendung

- Trage persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Handschuhe und Schutzbrille während der Anwendung.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du das Produkt anwendest.
- Mische es nicht mit anderen Reinigungsmitteln oder Chemikalien.
- Vermeide das Sprühen in der Nähe von offenen Flammen oder heißen Oberflächen.
- Wenn du unerwünschte Reaktionen bemerkst, stelle die Anwendung sofort ein und suche medizinischen Rat.

Anweisungen zur Installation und Anwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vollständig entladen ist.
- Entferne alle Zubehörteile, die den Zugang zum Lauf behindern könnten.

2. Anwendung:

- Schüttle die Flasche gut vor der Verwendung.
- Trage eine ausreichende Menge CU+2 Copper Remover in den Lauf auf, indem du einen Reinigungsstab oder ein Putzlappen verwendest.
- Lass das Produkt 1015 Minuten einwirken, um die Kupferablagerungen abzubauen.

3. Reinigung:

- Nach der Wartezeit benutze ein sauberes Tuch oder eine Bürste, um den Lauf zu schrubben.
- Wiederhole die Anwendung, falls notwendig, bis der Lauf sauber ist.

4. Abschließende Schritte:

- Spüle den Lauf mit sauberem Wasser, um Rückstände zu entfernen.
- Trockne den Lauf gründlich mit einem sauberen Tuch.
- Trage bei Bedarf einen Rostschutz auf, um den Lauf vor Korrosion zu schützen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge ungenutztes Produkt und Reinigungsmaterialien gemäß den lokalen Vorschriften.
- Gieße es nicht in den Abfluss oder entsorge es im regulären Müll.
- Überprüfe die spezifischen Entsorgungsanweisungen auf dem Produktetikett.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen, Produktinformationen oder Bedenken bezüglich dieses Produkts besuche bitte die offizielle Website von Bore Tech oder kontaktiere deinen örtlichen Distributor.

Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du die sichere und effektive Verwendung von CU+2 Copper Remover gewährleisten. Danke, dass du Sicherheit und Umweltverantwortung in deinen Wartungspraktiken für Feuerwaffen priorisierst.

Safety Instruction Guide for CU+2 Copper Remover

Bore Tech 16 oz.

Introduction

Thank you for choosing CU+2 Copper Remover by Bore Tech. This product is designed to effectively remove copper fouling from firearms while ensuring safety and environmental responsibility. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use the product safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Always use this product in a wellventilated area.
- Keep out of reach of children and pets.
- Avoid contact with skin and eyes. In case of contact, rinse immediately with plenty of water.
- Do not ingest. If swallowed, seek medical attention immediately.
- Store in a cool, dry place away from direct sunlight and heat sources.
- Follow local regulations for storage and disposal of chemical products.

Specific Safety Precautions for Use

- Use personal protective equipment (PPE) such as gloves and safety goggles during application.
- Ensure the firearm is unloaded before applying the product.
- Do not mix with other cleaning agents or chemicals.
- Avoid spraying near open flames or hot surfaces.
- If you experience any adverse reactions, discontinue use immediately and seek medical advice.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is completely unloaded.
- Remove any accessories that may obstruct access to the bore.

2. Application:

- Shake the bottle well before use.
- Apply a sufficient amount of CU+2 Copper Remover into the bore using a cleaning rod or patch.
- Allow the product to sit for 1015 minutes to break down the copper fouling.

3. Cleaning:

- After the waiting period, use a clean patch or brush to scrub the bore.
- Repeat the application if necessary until the bore is clean.

4. Final Steps:

- Rinse the bore with clean water to remove any residue.
- Dry the bore thoroughly with a clean patch.
- Apply a rust preventative if desired to protect the bore from corrosion.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused product and cleaning materials in accordance with local regulations.
- Do not pour down the drain or dispose of in regular trash.
- Check for specific disposal instructions on the product label.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries, product information, or concerns regarding this product, please refer to the official Bore Tech website or contact your local distributor.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of CU+2 Copper Remover. Thank you for prioritizing safety and environmental responsibility in your firearm maintenance practices.

Guide de Sécurité pour CU+2 Copper Remover Bore Tech 16 oz.

Introduction

Merci d'avoir choisi CU+2 Copper Remover de Bore Tech. Ce produit est conçu pour éliminer efficacement les dépôts de cuivre des armes à feu tout en garantissant la sécurité et la responsabilité environnementale. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour comprendre comment utiliser le produit en toute sécurité et efficacité.

Directives Générales de Sécurité

- Utilisez toujours ce produit dans un endroit bien ventilé.
- Gardez hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Évitez tout contact avec la peau et les yeux. En cas de contact, rincez immédiatement avec beaucoup d'eau.
- Ne pas ingérer. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin.
- Conservez dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur.
- Respectez les réglementations locales concernant le stockage et l'élimination des produits chimiques.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez des équipements de protection individuelle (EPI) tels que des gants et des lunettes de sécurité pendant l'application.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant d'appliquer le produit.
- Ne pas mélanger avec d'autres agents nettoyants ou produits chimiques.
- Évitez de vaporiser près de flammes nues ou de surfaces chaudes.
- Si vous ressentez des réactions indésirables, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un avis médical.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est complètement déchargée.
- Retirez tous les accessoires qui pourraient obstruer l'accès au canon.

2. Application :

- Agitez bien la bouteille avant utilisation.
- Appliquez une quantité suffisante de CU+2 Copper Remover dans le canon à l'aide d'une tige de nettoyage ou d'un patch.
- Laissez le produit agir pendant 10 à 15 minutes pour décomposer les dépôts de cuivre.

3. Nettoyage :

- Après le temps d'attente, utilisez un patch ou une brosse propre pour frotter le canon.
- Répétez l'application si nécessaire jusqu'à ce que le canon soit propre.

4. Étapes Finales :

- Rincez le canon avec de l'eau propre pour éliminer tout résidu.
- Séchez soigneusement le canon avec un patch propre.
- Appliquez un préventif contre la rouille si désiré pour protéger le canon de la corrosion.

Instructions d'Élimination

- Éliminez tout produit non utilisé et les matériaux de nettoyage conformément aux réglementations locales.
- Ne pas jeter dans les égouts ou dans les ordures ordinaires.
- Vérifiez les instructions spécifiques d'élimination sur l'étiquette du produit.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour des questions de sécurité, des informations sur le produit ou des préoccupations concernant ce produit, veuillez consulter le site Web officiel de Bore Tech ou contacter votre distributeur local.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir l'utilisation sûre et efficace de CU+2 Copper Remover. Merci de donner la priorité à la sécurité et à la responsabilité environnementale dans vos pratiques d'entretien des armes à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per CU+2 Copper Remover Bore Tech 16 oz.

Introduzione

Grazie per aver scelto CU+2 Copper Remover di Bore Tech. Questo prodotto è progettato per rimuovere efficacemente il fouling di rame dalle armi da fuoco, garantendo al contempo sicurezza e responsabilità ambientale. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per comprendere come utilizzare il prodotto in modo sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare sempre questo prodotto in un'area ben ventilata.
- Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. In caso di contatto, risciacquare immediatamente con abbondante acqua.
- Non ingerire. Se ingerito, cercare immediatamente assistenza medica.
- Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e da fonti di calore.
- Seguire le normative locali per la conservazione e lo smaltimento di prodotti chimici.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) come guanti e occhiali di sicurezza durante l'applicazione.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di applicare il prodotto.
- Non mescolare con altri agenti di pulizia o sostanze chimiche.
- Evitare di spruzzare vicino a fiamme libere o superfici calde.
- Se si verificano reazioni avverse, interrompere immediatamente l'uso e cercare consiglio medico.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'arma sia completamente scarica.
- Rimuovere eventuali accessori che potrebbero ostacolare l'accesso alla canna.

2. Applicazione:

- Agitare bene la bottiglia prima dell'uso.
- Applicare una quantità sufficiente di CU+2 Copper Remover nella canna utilizzando una bacchetta di pulizia o un panno.
- Lasciare agire il prodotto per 1015 minuti per scomporre il fouling di rame.

3. Pulizia:

- Dopo il periodo di attesa, utilizzare un panno o una spazzola pulita per strofinare la canna.
- Ripetere l'applicazione se necessario fino a quando la canna non è pulita.

4. Passaggi Finali:

- Risciacquare la canna con acqua pulita per rimuovere eventuali residui.
- Asciugare accuratamente la canna con un panno pulito.
- Applicare un preventivo contro la ruggine se desiderato per proteggere la canna dalla corrosione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali prodotti inutilizzati e materiali di pulizia in conformità con le normative locali.
- Non versare nello scarico o smaltire nei rifiuti normali.
- Controllare eventuali istruzioni specifiche per lo smaltimento sull'etichetta del prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande sulla sicurezza, informazioni sul prodotto o preoccupazioni riguardo a questo prodotto, si prega di fare riferimento al sito web ufficiale di Bore Tech o contattare il proprio distributore locale.

Seguendo queste linee guida, è possibile garantire un uso sicuro ed efficace di CU+2 Copper Remover. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza e alla responsabilità ambientale nelle vostre pratiche di manutenzione delle armi da fuoco.

Instrukcja bezpieczeństwa dla CU+2 Copper Remover Bore Tech 16 oz.

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór CU+2 Copper Remover firmy Bore Tech. Ten produkt został zaprojektowany w celu skutecznego usuwania osadów miedzi z broni palnej, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo i odpowiedzialność ekologiczną. Prosimy o dokładne przeczytanie tej instrukcji bezpieczeństwa, aby zrozumieć, jak bezpiecznie i skutecznie korzystać z produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze używaj tego produktu w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
- Przechowuj poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych.
- Unikaj kontaktu ze skórą i oczami. W przypadku kontaktu natychmiast przepłucz dużą ilością wody.
- Nie spożywaj. W przypadku połknięcia natychmiast skontaktuj się z lekarzem.
- Przechowuj w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.
- Przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących przechowywania i utylizacji produktów chemicznych.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Używaj osobistego sprzętu ochronnego (PPE), takiego jak rękawice i gogle ochronne podczas aplikacji.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed nałożeniem produktu.
- Nie mieszaj z innymi środkami czyszczącymi lub chemikaliami.
- Unikaj spryskiwania w pobliżu otwartych płomieni lub gorących powierzchni.
- Jeśli doświadczysz jakichkolwiek niepożądanych reakcji, natychmiast przerwij użycie i skonsultuj się z lekarzem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana.
- Usuń wszelkie akcesoria, które mogą utrudniać dostęp do lufy.

2. Aplikacja:

- Wstrząśnij butelką przed użyciem.
- Nałóż odpowiednią ilość CU+2 Copper Remover do lufy za pomocą pręta czyszczącego lub kawałka materiału.
- Pozwól produktowi działać przez 1015 minut, aby rozłożyć osady miedzi.

3. Czyszczenie:

- Po upływie czasu oczekiwania użyj czystego kawałka materiału lub szczotki do wyszorowania lufy.
- Powtórz aplikację, jeśli to konieczne, aż lufa będzie czysta.

4. Ostatnie kroki:

- Spłucz lufę czystą wodą, aby usunąć wszelkie resztki.
- Dokładnie osusz lufę czystym kawałkiem materiału.
- Jeśli chcesz, nałóż środek zapobiegający rdzy, aby chronić lufę przed korozją.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie nieużywane produkty i materiały czyszczące zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wylewaj do kanalizacji ani nie wyrzucaj do zwykłego śmieci.
- Sprawdź konkretne instrukcje dotyczące utylizacji na etykiecie produktu.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa, informacji o produkcie lub wątpliwości dotyczących tego produktu, prosimy o zapoznanie się z oficjalną stroną internetową Bore Tech lub skontaktowanie się z lokalnym dystrybutorem.

Proszę pamiętać, że przestrzegając tych wytycznych, można zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z CU+2 Copper Remover. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i odpowiedzialności ekologicznej w praktykach konserwacji broni palnej.

Bezpečnostní pokyny pro CU+2 Copper Remover Bore Tech 16 oz.

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali CU+2 Copper Remover od Bore Tech. Tento produkt je navržen tak, aby efektivně odstraňoval měděné znečištění z palných zbraní při zajištění bezpečnosti a ekologické odpovědnosti. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku, abyste pochopili, jak produkt bezpečně a efektivně používat.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte tento produkt v dobře větrané oblasti.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Vyvarujte se kontaktu s pokožkou a očima. V případě kontaktu okamžitě důkladně opláchněte vodou.
- Neužívejte vnitřně. Pokud je produkt polknut, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Skladujte na chladném a suchém místě, daleko od přímého slunečního záření a zdrojů tepla.
- Dodržujte místní předpisy pro skladování a likvidaci chemických produktů.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Používejte osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou rukavice a ochranné brýle během aplikace.
- Zajistěte, aby byla zbraň vybitá před aplikací produktu.
- Nemíchejte s jinými čisticími prostředky nebo chemikáliemi.
- Vyhněte se stříkání v blízkosti otevřeného ohně nebo horkých povrchů.
- Pokud pocítíte jakékoliv nepříznivé reakce, okamžitě přestaňte používat a vyhledejte lékařskou pomoc.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je zbraň úplně vybitá.
- Odstraňte veškeré příslušenství, které by mohlo bránit přístupu do hlavně.

2. Aplikace:

- Před použitím důkladně protřepejte láhev.
- Naneste dostatečné množství CU+2 Copper Remover do hlavně pomocí čisticí tyče nebo hadříku.
- Nechte produkt působit 1015 minut, aby rozložil měděné znečištění.

3. Údržba:

- Po uplynutí doby čekání použijte čistý hadřík nebo kartáč k vyčištění hlavně.
- Opakujte aplikaci, pokud je to nutné, dokud nebude hlaveň čistá.

4. Závěrečné kroky:

- Opláchněte hlaveň čistou vodou, abyste odstranili zbytek produktu.
- Důkladně osušte hlaveň čistým hadříkem.
- Pokud si přejete, aplikujte prostředek proti rzi, abyste chránili hlaveň před korozí.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte veškerý nepoužitý produkt a čisticí materiály v souladu s místními předpisy.
- Nepouštějte do odpadu ani nevyhazujte do běžného odpadu.
- Zkontrolujte specifické pokyny pro likvidaci na etiketě produktu.

Kontakt pro další podporu

Pro dotazy týkající se bezpečnosti, informace o produktu nebo obavy týkající se tohoto produktu se prosím obraťte na oficiální webové stránky Bore Tech nebo kontaktujte svého místního distributora.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání CU+2 Copper Remover. Děkujeme, že prioritizujete bezpečnost a ekologickou odpovědnost ve svých praktikách údržby palných zbraní.