

RIMMED CARTRIDGE HEADSPACE GAUGE - MANSON PRECISION GO GAUGE FITS .40 SMITH & WESSON STEEL

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Narzędzia pomiarowe](#) > [Sprawdziany odstępu zaporowego](#)

Określenie poprawnego luzu komory

MANSON PRECISION RIMMED CARTRIDGE HEADSPACE GAUGE Manson Precision Rimmed Cartridge Headspace Gauges to niezbędne narzędzia dla rusznikarzy i entuzjastów broni, zaprojektowane do dokładnego pomiaru headspace dla nabojęw z brzegiem. Odpowiedni headspace jest kluczowy dla bezpiecznego i niezawodnego działania broni, a te wskaźniki zapewniają, że wymiary komory Twojej broni mieszczą się w określonych tolerancjach. Kluczowe cechy: Pomiar precyzyjny: Wykonane zgodnie z rygorystycznymi standardami, te wskaźniki zapewniają dokładne pomiary headspace dla nabojęw z brzegiem, gwarantując optymalną wydajność broni. Trwała konstrukcja: Wykonane ze stali szybko tnącej M7, te wskaźniki są utwardzane i wykończone w białym, oferując długotrwałą trwałość i odporność na zużycie. Kompatybilność: Zaprojektowane do użycia z odpowiednimi markami, zaleca się stosowanie wskaźników Manson Precision z wiertłami Manson Precision, aby zachować spójność i dokładność pomiarów. Specyfikacje: Materiał: Stal szybko tnąca M7 Wykończenie: W białym Kompatybilność nabojęw: Dostępne dla różnych nabojęw z brzegiem; konkretne opcje można wybrać na podstawie Twoich wymagań. Opinie klientów: Użytkownicy wysoko ocenili wskaźniki headspace Manson Precision Rimmed Cartridge, uzyskując średnią ocenę 5.0 na 5. Klienci doceniają precyzję i jakość tych wskaźników, podkreślając ich znaczenie w zapewnieniu bezpieczeństwa i funkcjonalności broni. Włączenie wskaźników headspace Manson Precision Rimmed Cartridge do Twojego zestawu narzędzi rusznikarskich zapewnia Ci niezawodne i dokładne narzędzia do utrzymania i weryfikacji headspace Twojej broni na nabojęw z brzegiem, promując bezpieczeństwo i wydajność.



Cechy

- Nazwa: MANSON PRECISION GO GAUGE FITS .40 SMITH & WESSON STEEL
- Producent: MANSON PRECISION
- Nr produktu: 513100400
- Nr prod.: G040SW
- Długość: 0.85"
- Kolor: Steel
- Materiał: Steel
- Model Number: Go Gauge .40 S&W
- Nabój: 40 S&W
- Styl: Go Gauge
- Szerokość: 0.423"
- Waga lufy: 0.1 lbs
- Wysokość: 0.423"
- Waga dostawy: 0.014kg
- Szerokość wysyłki: 57mm
- Długość wysyłki: 89mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [WSKAŹNIKI ODSTĘPU ZAPOROWEGO MANSON PRECISION GO GAUGE DOPASOWANE DO .40 SMITH & WESSON STAL](#)
- [O nas](#)

WSKAŹNIKI ODSTĘPU ZAPOROWEGO MANSON PRECISION GO GAUGE DOPASOWANE DO .40 SMITH & WESSON STAL

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór wskaźnika Manson Precision Go Gauge do Twojej broni .40 Smith & Wesson. Produkt ten został zaprojektowany, aby zapewnić, że Twoja broń jest bezpieczna do użycia, dostarczając odpowiednie wymiary komory odstępu zaporowego. Prosimy o uważne przeczytanie tego przewodnika po bezpieczeństwie, aby zrozumieć, jak prawidłowo i bezpiecznie używać wskaźnika.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że Twoja broń jest rozładowana przed użyciem wskaźnika odstępu zaporowego.
- Używaj wskaźnika odstępu zaporowego tylko do jego zamierzonego celu, którym jest sprawdzanie wymiarów komory.
- Przechowuj wskaźnik w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj wskaźnik pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed każdym użyciem.
- Jeśli podejrzewasz, że wskaźnik jest uszkodzony lub nie działa prawidłowo, nie używaj go i skonsultuj się z profesjonalistą.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- **Stosowanie tolerancji:** Unikaj mieszania i dopasowywania marek wskaźników odstępu zaporowego. Różni producenci mogą działać w różnych zakresach tolerancji, co może prowadzić do nieprecyzyjnych odczytów. Trzymaj się jednej marki dla konkretnego kal.
- **Prawidłowe obchodzenie się:** Traktuj wskaźnik ostrożnie, aby uniknąć upuszczenia lub uszkodzenia.
- **Dokładność pomiaru:** Upewnij się, że wskaźnik jest czysty i wolny od zanieczyszczeń przed użyciem, aby zachować dokładność pomiaru.
- **Zastosowanie instrukcji producenta:** Zawsze stosuj się do zaleceń i wytycznych producenta dotyczących użytkowania.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że Twoja broń jest całkowicie rozładowana.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i materiały potrzebne do pomiaru.

2. Używanie wskaźnika:

- Włóż wskaźnik Go Gauge do komory broni.
- Upewnij się, że pasuje ciasno, bez nadmiernej siły. Jeśli wskaźnik nie pasuje, komora może być poza specyfikacją.
- Jeśli używasz wskaźnika NO/GO, włóż go po wskaźniku Go Gauge, aby sprawdzić maksymalną głębokość komory.
- Zapisz wyniki i podejmij odpowiednie działania na podstawie odczytów.

3. Pielęgnacja po użyciu:

- Po użyciu oczyść wskaźnik, aby usunąć wszelkie resztki lub brud.
- Przechowuj wskaźnik w jego ochronnej obudowie lub wyznaczonym miejscu przechowywania, aby zapobiec uszkodzeniu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

Gdy wskaźnik odstępów zaporowego osiągnie koniec swojego okresu użytkowania lub jest uszkodzony ponad możliwość naprawy, powinien być usunięty zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi produktów metalowych. Nie wyrzucaj go do zwykłych odpadów domowych. Sprawdź z lokalnym organem zarządzania odpadami, aby uzyskać właściwe metody utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku wszelkich zapytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi z produktem. Ważne jest, aby mieć punkt kontaktowy w przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów związanych z bezpieczeństwem.

Podsumowanie

Przestrzegając tych zasad bezpieczeństwa i instrukcji, możesz zapewnić prawidłowe i bezpieczne użycie wskaźnika Manson Precision Go Gauge. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo podczas obsługi broni i powiązanego sprzętu. Dziękujemy za uwagę na te ważne środki bezpieczeństwa.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl