

WILSON PISTOL MAX CASE GAGES - L.E. WILSON PISTOL MAX GAGE 40 S-W

[Elaboracja amunicji](#) > [Narzędzia pomiarowe](#) > [Narzędzia do pomiaru łusek i headspace](#)

Najważniejszym zastosowaniem wskaźnika gniazda naboju jest ustawienie pełnowymiarowych matryc do przekształcania typu 7/8"-14. Powszechnym błędem podczas ponownego ładowania jest zbyt duże powiększenie mosiądzu. Wysokość przestrzeni naboju wypalonych łusek można szybko i dokładnie zmierzyć za pomocą tego narzędzia i suwmiarki. Wskaźniki Pistol Max: Używane do sprawdzania wszystkich krytycznych wymiarów łuski pistoletowej - średnica wylotu, średnica podstawy, grubość i średnica obrzeża, całkowita długość łuski oraz średnica pocisku.



Cechy

- Nazwa: [L.E. WILSON PISTOL MAX GAGE 40 S-W](#)
- Producent: [L.E. WILSON](#)
- Nr produktu: 749003104
- Nr prod.: PMG-40S
- Nabój: 40 S&W
- Waga dostawy: 0.113kg
- Wysokość wysyłki: 30mm
- Szerokość wysyłki: 36mm
- Długość wysyłki: 86mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla WILSON PISTOL MAX CASE GAGES L.E. WILSON PISTOL MAX GAGE 40 SW](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla WILSON PISTOL MAX CASE GAGES L.E. WILSON PISTOL MAX GAGE 40 SW

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup WILSON PISTOL MAX CASE GAGES L.E. WILSON PISTOL MAX GAGE 40 SW. Ten produkt jest zaprojektowany z myślą o precyzyjnym pomiarze wymiarów łusek pistoletowych, co jest kluczowe dla bezpiecznego i skutecznego procesu ponownego ładowania. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj narzędzie w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan narzędzia przed użyciem. Upewnij się, że nie ma uszkodzeń.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj wskaźnika gniazda naboju tylko w połączeniu z odpowiednimi matrycami do przekształcania.
- Nie używaj narzędzia do pomiaru łusek, które są uszkodzone lub zniekształcone.
- Zachowaj ostrożność podczas pomiarów, aby uniknąć przypadkowego zranienia.
- Nie używaj narzędzia w warunkach ekstremalnych, takich jak skrajne temperatury lub wilgotność.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie Narzędzia:

- Sprawdź, czy narzędzie jest czyste i wolne od zanieczyszczeń.
- Upewnij się, że suwmiarka jest w dobrym stanie, a jej mechanizm działa płynnie.

2. Pomiar Łusek:

- Umieść łuskę w gnieździe wskaźnika.
- Użyj suwmiarki, aby zmierzyć krytyczne wymiary:
 - Średnica wylotu
 - Średnica podstawy
 - Grubość
 - Średnica obrzeża
 - Całkowita długość łuski
 - Średnica pocisku
- Zapisz wyniki pomiarów dla dalszej analizy.

3. Zakończenie Użytkowania:

- Po zakończeniu pomiarów, oczyść narzędzie z wszelkich pozostałości.
- Przechowuj w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Nie wyrzucaj narzędzia do zwykłego śmieci. Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się odpadami w celu uzyskania informacji na temat właściwej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Zachowanie powyższych wytycznych pomoże w zapewnieniu bezpiecznego i skutecznego użytkowania WILSON PISTOL MAX CASE GAGES L.E. WILSON PISTOL MAX GAGE 40 SW. Dziękujemy za uwagę i życzymy udanego użytkowania!

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl