

SINCLAIR CONCENTRICITY GAUGE - SINCLAIR INTERNATIONAL

CONCENTRICITY GAUGE WITH DIGITAL INDICATOR

[Elaboracja amunicji](#) > [Narzędzia pomiarowe](#) > [Mierniki osiowości](#)

Uważamy, że wskaźnik współosiowości Sinclair jest najłatwiejszy w użyciu i najbardziej dokładny w swojej klasie na rynku. Precyzyjnie wykonany na całe życie, wskaźnik współosiowości Sinclair akceptuje łuski do 50 BMG. Wskaźnik współosiowości Sinclair służy do pomiaru odchylenia, obracając łuskę lub nabój na dwóch zestawach łożysk umieszczonych w anodowanych blokach aluminiowych. Te bloki łożyskowe są regulowane wzdłużnie, aby umożliwić różne długości łusek lub zróżnicowane długości nabojów. Osoba ładująca może mierzyć uformowane łuski na szyjce oraz mierzyć naboje na szyjce lub na pocisku. Bloki łożyskowe poruszają się w frezowanym rowku na płycie bazowej wskaźnika. Ten frezowany rowek utrzymuje bloki w odpowiedniej osi względem siebie. Ta konstrukcja zapewnia najlepsze wsparcie dla naboju, umożliwiając użytkownikowi płynne obracanie naboju. Duże dźwignie na blokach łożyskowych umożliwiają szybkie i łatwe regulacje. Anodowana płyta bazowa jest niezwykle stabilna, co pozwala użytkownikowi na dokładne pomiary. Wieża wskaźnika jest zaprojektowana tak, aby umożliwić pionową i boczną regulację wskaźnika zegarowego. Blok montażowy dla wskaźnika zegarowego jest zaprojektowany tak, aby pomieścić wskaźniki zegarowe z standardowymi mocowaniami 0,375". To narzędzie pomiarowe wysokiej jakości dla poważnych precyzyjnych ładujących.



Cechy

- Nazwa: [SINCLAIR INTERNATIONAL CONCENTRICITY GAUGE WITH DIGITAL INDICATOR](#)
- Producent: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Nr produktu: 749007902
- Nr prod.: 09180
- Waga dostawy: 0.862kg
- Wysokość wysyłki: 117mm
- Szerokość wysyłki: 137mm
- Długość wysyłki: 196mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa dla wskaźnika współosiowości Sinclair](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa dla wskaźnika współosiowości Sinclair

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór wskaźnika współosiowości Sinclair. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu przed użyciem wskaźnika, aby zrozumieć niezbędne środki ostrożności i procedury.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- **Bezpieczeństwo produktu:** Zapewnij bezpieczne użytkowanie wskaźnika współosiowości Sinclair, przestrzegając wszystkich instrukcji zawartych w tej instrukcji.
- **Wzmocnione przypomnienia:** W przypadku wycofania produktu zostaną wydane ustandaryzowane powiadomienia. Bądź na bieżąco z wszelkimi informacjami na temat wycofań związanych z tym produktem.
- **Zakupy online:** Podczas zakupów online upewnij się, że platforma spełnia wymogi bezpieczeństwa równoważne tym, które obowiązują w sklepach stacjonarnych.
- **Specjalna ochrona konsumentów:** Produkt jest przeznaczony dla dorosłych użytkowników. Należy zachować szczególną ostrożność, aby trzymać go z dala od dzieci.
- **Punkt kontaktowy w UE:** W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa upewnij się, że masz dostęp do punktu kontaktowego w UE.
- **Szybkie powiadomienia:** Bądź na bieżąco z bezpieczeństwem produktu za pośrednictwem systemu Safety Gate w UE.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze sprawdzaj wskaźnik przed użyciem, aby upewnić się, że jest w dobrym stanie roboczym.
- Używaj wskaźnika wyłącznie do jego zamierzonego celu, jakim jest pomiar współosiowości łusek i nabojęw.
- Nie przekraczaj maksymalnej pojemności 50 BMG dla łusek.
- Upewnij się, że wszystkie regulacje bloków łożyskowych są dokonywane, gdy wskaźnik nie jest używany, aby zapobiec przypadkowemu ruchowi.
- Trzymaj ręce i luźne ubrania z dala od ruchomych części podczas pracy.
- Używaj wskaźnika na stabilnej powierzchni, aby zapobiec przewróceniu lub upadkowi podczas użytkowania.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub usterki, natychmiast zaprzestań używania wskaźnika i skonsultuj się z profesjonalistą.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż:

- Umieść wskaźnik współosiowości Sinclair na płaskiej i stabilnej powierzchni.
- Upewnij się, że wskaźnik jest pewnie umiejscowiony, aby zapobiec jakimkolwiek ruchom podczas użytkowania.

2. Regulacja bloków łożyskowych:

- Poluzuj dźwignie na blokach łożyskowych.
- Dostosuj bloki wzdłużnie, aby dostosować je do rozmiaru łożyska lub naboju.
- Po dokonaniu regulacji mocno dokręć dźwignie.

3. Pomiar łusek:

- Włóż uformowaną łuskę lub nabój do bloków łożyskowych.
- Delikatnie obróć łuskę, aby upewnić się, że jest prawidłowo osadzona.
- Obserwuj wskaźnik cyfrowy, aby uzyskać odczyty odchylenia.

4. Dokonywanie pomiarów:

- Upewnij się, że wieża wskaźnika jest ustawiona pionowo i bocznie dla dokładnych odczytów.
- Zapisz pomiary w razie potrzeby do swojego procesu ładowania.

5. Pielęgnacja po użyciu:

- Oczyszcz wskaźnik po użyciu, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub resztki.
- Przechowuj wskaźnik w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Kiedy wskaźnik współosiowości Sinclair osiągnie koniec swojego życia, zutylizuj go zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Rozważ recykling komponentów, gdzie to możliwe.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W celu uzyskania pomocy lub pytań dotyczących wskaźnika współosiowości Sinclair, odwiedź oficjalną stronę internetową lub skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą.

Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te wytyczne dotyczące bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja są dla nas najwyższym priorytetem. Ciesz się korzystaniem ze swojego wskaźnika współosiowości Sinclair!

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl