

Sinclair Chamber Length Gage - SINCLAIR INTERNATIONAL 404 JEFFERY CHAMBER LENGTH GAGE

[Elaboracja amunicji](#) > [Narzędzia pomiarowe](#) > [Narzędzia do pomiaru łusek i headspace](#)

Wskaźniki długości komory Sinclair zostały zaprojektowane, aby ręczny ładowca mógł określić rzeczywistą długość komory swojej strzelby, mierząc od czoła zamka do końca szyjki komory. To pomiar pozwoli Ci ustalić, jak dużo nadmiarowej długości łuski może mieć Twoja komora w porównaniu do opublikowanych długości przycinania w podręcznikach do ładowania. Wskaźniki Sinclair są wkładane do wypalanej, niezaładowanej, skróconej łuski, a następnie umieszczane w Twojej strzelbie. Wkładka cofa się do łuski, gdy dotyka końca Twojej komory. Następnie wyciągasz łuskę i mierzysz całkowitą długość. Wskaźnik wykonany jest z miękkiej stali 12L14, więc nie uszkodzi Twojej komory. Do każdego wskaźnika dołączone są instrukcje krok po kroku. Wskaźniki można używać wielokrotnie. Różnice między opublikowanymi długościami przycinania a rzeczywistą długością Twojej komory mogą być dość znaczące. Możesz nadmiernie przycinać swoje łuski o .030 cala lub więcej. UWAGA: Wskaźnik kal. 22 nie będzie działać na łuskach o cienkiej szyjce, takich jak 22 Hornet, 218 Bee lub naboje oparte na tych łuskach. Wskaźnik kal. 30 nie będzie działać na 30-30 Winchester. Żaden z wymienionych wskaźników nie będzie działał w ciasnych komorach, z wyjątkiem G-243T. Nie należy używać w pistoletach, karabinach samopowtarzalnych, karabinach z dźwignią i karabinach pompowych.



Cechy

- Nazwa: [SINCLAIR INTERNATIONAL 404 JEFFERY CHAMBER LENGTH GAGE](#)
- Producent: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Nr produktu: 749011496
- Nr prod.: G422
- Kaliber: 404 Jeffery (.422-.423)
- Waga dostawy: 0.023kg
- Wysokość wysyłki: 1mm
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa Wskaźnika Długości Komory Sinclair](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa Wskaźnika Długości Komory Sinclair

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Wskaźnika Długości Komory Sinclair. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz wytyczne do bezpiecznego użytkowania tego produktu. Ważne jest, aby przeczytać i zrozumieć te instrukcje, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo oraz prawidłowe działanie sprzętu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze obchodź się z Wskaźnikiem Długości Komory Sinclair z ostrożnością, aby uniknąć obrażeń.
- Upewnij się, że wskaźnik jest używany tylko do jego zamierzonego celu: pomiaru długości komory Twojej strzelby.
- Trzymaj wskaźnik z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Sprawdź wskaźnik przed każdym użyciem pod kątem oznak uszkodzenia lub zużycia. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Używaj wskaźnika w dobrze oświetlonym i bezpiecznym miejscu, aby zapobiec wypadkom.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących broni palnej i amunicji.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Ten wskaźnik jest zaprojektowany do użycia z określonymi kalibrami. Upewnij się, że używasz odpowiedniego wskaźnika do swojej broni.
- Nie używaj wskaźnika kal. 22 na łuskach o cienkiej szyjce, takich jak 22 Hornet lub 218 Bee.
- Unikaj używania wskaźnika kal. 30 na 3030 Winchester.
- Wskaźniki nie powinny być używane w pistoletach, karabinach samopowtarzalnych, karabinach z dźwignią ani w karabinach pompowych.
- Bądź świadomy, że wskaźniki mogą nie działać w ciasnych komorach, z wyjątkiem modelu G243T.
- Zawsze noś odpowiedni sprzęt ochronny, taki jak okulary ochronne, podczas obsługi broni palnej i amunicji.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że masz wypaloną, niezaladowaną, skróconą łuskę odpowiednią do swojego wskaźnika.
- Oczyszcz swoje miejsce pracy z wszelkich rozproszeń i zapewnij środki bezpieczeństwa.

2. Wkładanie Wskaźnika

- Włóż Wskaźnik Długości Komory Sinclair do przygotowanej łuski.
- Delikatnie załaduj łuskę do swojej strzelby, upewniając się, że jest prawidłowo osadzona.

3. Pomiar Długości Komory

- Gdy wskaźnik dotyka końca komory, cofa się do łuski.
- Ostrożnie wyciągnij łuskę z komory.
- Zmierz całkowitą długość łuski za pomocą kalibrów lub linijki, aby określić długość komory.

4. Powtarzanie Pomiarów

- Wskaźnik można używać wielokrotnie; upewnij się, że stosujesz tę samą procedurę dla spójnych wyników.

5. Pielęgnacja po Użyciu

- Oczyszcz wskaźnik po użyciu, aby zapobiec korozji lub uszkodzeniu.
- Przechowuj wskaźnik w bezpiecznym, suchym miejscu.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj Wskaźnik Długości Komory Sinclair w sposób odpowiedzialny, zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji metali i narzędzi.
- Jeśli wskaźnik jest uszkodzony ponad naprawę, skonsultuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania odpowiednich metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Wskaźnika Długości Komory Sinclair, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta zawartymi w opakowaniu produktu. Zawsze upewnij się, że masz najnowsze informacje dotyczące aktualizacji bezpieczeństwa i informacji o produkcie.

Zakończenie

Przestrzegając tych instrukcji i wytycznych dotyczących bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne użytkowanie Wskaźnika Długości Komory Sinclair. Uczyń bezpieczeństwo swoją najwyższą priorytetem podczas obsługi broni palnej i sprzętu związanego. Dziękujemy za uwagę i życzymy udanego doświadczenia w ładowaniu!

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl