

Sinclair Chamber Length Gage - SINCLAIR INTERNATIONAL 408 CALIBER CHAMBER LENGTH GAGE

[Elaboracja amunicji](#) > [Narzędzia pomiarowe](#) > [Narzędzia do pomiaru łusek i headspace](#)

Wskaźniki długości komory Sinclair zostały zaprojektowane, aby ręczny ładowca mógł określić rzeczywistą długość komory swojej strzelby, mierząc od czoła zamka do końca szyjki komory. To pomiar pozwoli Ci ustalić, jak dużo nadmiarowej długości łuski może mieć Twoja komora w porównaniu do opublikowanych długości przycinania w podręcznikach do ładowania. Wskaźniki Sinclair są wkładane do wypalanej, niezaładowanej, skróconej łuski, a następnie umieszczane w Twojej strzelbie. Wkładka cofa się do łuski, gdy dotyka końca Twojej komory. Następnie wyciągasz łuskę i mierzysz całkowitą długość. Wskaźnik wykonany jest z miękkiej stali 12L14, więc nie uszkodzi Twojej komory. Do każdego wskaźnika dołączone są instrukcje krok po kroku. Wskaźniki można używać wielokrotnie. Różnice między opublikowanymi długościami przycinania a rzeczywistą długością Twojej komory mogą być dość znaczące. Możesz nadmiernie przycinać swoje łuski o .030 cala lub więcej. UWAGA: Wskaźnik kal. 22 nie będzie działał na łuskach o cienkiej szyjce, takich jak 22 Hornet, 218 Bee lub naboje oparte na tych łuskach. Wskaźnik kal. 30 nie będzie działał na 30-30 Winchester. Żaden z wymienionych wskaźników nie będzie działał w ciasnych komorach, z wyjątkiem G-243T. Nie należy używać w pistoletach, karabinach samopowtarzalnych, karabinach z dźwignią i karabinach pompowych.



Cechy

- Nazwa: [SINCLAIR INTERNATIONAL 408 CALIBER CHAMBER LENGTH GAGE](#)
- Producent: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Nr produktu: 749011497
- Nr prod.: G408
- Kaliber: 408 Cheytac (.408)
- Waga dostawy: 0.023kg
- Wysokość wysyłki: 1mm
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcje Bezpieczeństwa dla Wskaźnika Długości Komory Sinclair](#)
- [O nas](#)

Instrukcje Bezpieczeństwa dla Wskaźnika Długości Komory Sinclair

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Wskaźnika Długości Komory Sinclair. Produkt ten został zaprojektowany, aby pomóc ręcznym ładowcom dokładnie mierzyć długość komory swojej strzelby. Ważne jest, aby przestrzegać podanych w tym podręczniku zasad bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że Wskaźnik Długości Komory Sinclair jest używany wyłącznie do zamierzonego celu.
- Zawsze obsługuj wskaźnik ostrożnie, aby uniknąć uszkodzeń i zapewnić dokładność pomiarów.
- Przechowuj wskaźnik poza zasięgiem dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj wskaźnik pod kątem zużycia lub uszkodzeń przed każdym użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z informacjami o ewentualnych akcjach wycofania, sprawdzając platformę Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Nie używaj wskaźnika w pistoletach, karabinach samopowtarzalnych, karabinach z dźwignią ani w karabinach pompowych.
- Pamiętaj, że wskaźnik kal. 22 nie jest odpowiedni do łusek o cienkiej szyjce, takich jak 22 Hornet czy 218 Bee.
- Wskaźnik kal. 30 nie powinien być używany do 3030 Winchester.
- Upewnij się, że wskaźnik jest wkładany tylko do wypalanej, niezaładowanej, skróconej łuski.
- Unikaj nadmiernej siły podczas umieszczania wskaźnika w strzelbie, aby zapobiec uszkodzeniom zarówno wskaźnika, jak i strzelby.
- Jeśli Twoja strzelba ma ciasną komorę, używaj tylko wskaźnika G243T.
- Upewnij się, że znasz specyfikacje swojej strzelby oraz odpowiednie długości przycinania, aby uniknąć nadmiernego przycinania łusek.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz wypaloną, niezaładowaną i skróconą łuskę odpowiednią do swojej strzelby.
- Sprawdź Wskaźnik Długości Komory Sinclair pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia.

2. Wkładanie:

- Ostrożnie włóż wskaźnik do przygotowanej łuski.
- Umieść łuskę z wskaźnikiem w swojej strzelbie.

3. Pomiar:

- Gdy wskaźnik dotknie końca komory, wskaźnik cofnie się do łuski.
- Wyciągnij łuskę ze strzelby.
- Zmierz całkowitą długość łuski, aby określić długość komory.

4. Powtarzalność:

- Wskaźnik może być używany wielokrotnie, aby uzyskać spójne pomiary.

5. Rejestracja:

- Prowadź rejestr swoich pomiarów dla przyszłych odniesień, aby uniknąć nadmiernego przycinania.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj Wskaźnik Długości Komory Sinclair zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli wskaźnik jest uszkodzony lub nie nadaje się do użytku, rozważ opcje recyklingu dla materiałów metalowych.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

Aby uzyskać dalszą pomoc, odwiedź stronę internetową producenta lub skontaktuj się z ich zespołem obsługi klienta. Upewnij się, że masz gotowe szczegóły dotyczące produktu do odniesienia.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z Wskaźnikiem Długości Komory Sinclair. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa w swoich praktykach ładowania.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl