

WILSON PISTOL MAX CASE GAGES - L.E. WILSON PISTOL MAX GAGE 32 S&W LONG

[Elaboracja amunicji](#) > [Narzędzia pomiarowe](#) > [Narzędzia do pomiaru łusek i headspace](#)

Najważniejszym zastosowaniem wskaźnika gniazda naboju jest ustawienie pełnowymiarowych matryc do przekształcania typu 7/8"-14. Powszechnym błędem podczas ponownego ładowania jest zbyt duże powiększenie mosiądzu. Wysokość przestrzeni naboju wypalonych łusek można szybko i dokładnie zmierzyć za pomocą tego narzędzia i suwmiarki. Wskaźniki Pistol Max: Używane do sprawdzania wszystkich krytycznych wymiarów łuski pistoletowej - średnica wylotu, średnica podstawy, grubość i średnica obrzeża, całkowita długość łuski oraz średnica pocisku.



Cechy

- Nazwa: [L.E. WILSON PISTOL MAX GAGE 32 S&W LONG](#)
- Producent: [L.E. WILSON](#)
- Nr produktu: 749058069
- Nr prod.: PMG-32SW
- Nabój: 32 S&W Long
- Waga dostawy: 0.159kg
- Wysokość wysyłki: 30mm
- Szerokość wysyłki: 36mm
- Długość wysyłki: 84mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [WILSON PISTOL MAX CASE GAGES Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [O nas](#)

WILSON PISTOL MAX CASE GAGES Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór WILSON PISTOL MAX CASE GAGES. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania produktu, aby zapewnić jego bezpieczne i skuteczne wykorzystanie. Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcjami przed użyciem.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że znasz wszystkie protokoły bezpieczeństwa dotyczące obsługi amunicji i sprzętu do ponownego ładowania.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak okulary ochronne i rękawice podczas korzystania z tego produktu.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Przed każdym użyciem sprawdź gage, aby upewnić się, że jest w dobrym stanie i wolny od uszkodzeń.
- Nie używaj gage do żadnych innych celów niż te, które są określone w tej instrukcji.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub awarie produktu odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Zawsze używaj WILSON PISTOL MAX CASE GAGE w dobrze oświetlonym i zorganizowanym miejscu pracy.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi ustawienia i używania gage.
- Unikaj używania nadmiernej siły podczas pomiarów, aby zapobiec uszkodzeniu gage lub uzyskaniu nieprawidłowych odczytów.
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać gage samodzielnie. W razie potrzeby skorzystaj z pomocy profesjonalisty.
- Zachowaj ostrożność przy ostrych krawędziach gage. Obsługuj ostrożnie, aby uniknąć skaleczeń lub obrażeń.
- Upewnij się, że gage jest czysty i wolny od zanieczyszczeń przed i po użyciu.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Ustawienie:

- Umieść gage na stabilnej, płaskiej powierzchni, aby zapewnić dokładne pomiary.
- Upewnij się, że obszar jest wolny od rozprożeń i bałaganu.

2. Pomiar Headspace:

- Użyj suwmiarki, aby dokładnie zmierzyć headspace wypalonych łusek.
- Włóż łuskę do gage, upewniając się, że pasuje ciasno bez nadmiernej siły.
- Sprawdź krytyczne wymiary: średnica wylotu, średnica podstawy, grubość i średnica obrzeża, całkowita długość łuski oraz średnica pocisku.

3. Używanie gage:

- Postępuj zgodnie z podręcznikiem do ponownego ładowania dla swojego konkretnego typu prasy i matryc do przekształcania.
- Użyj gage do sprawdzenia nadmiernego powiększenia mosiądzu, aby zapewnić bezpieczne ponowne ładowanie.
- Zawsze podwójnie sprawdzaj pomiary przed przystąpieniem do ponownego ładowania.

4. Pielęgnacja po użyciu:

- Czyść gage po każdym użyciu, aby utrzymać jego dokładność i długowieczność.
- Przechowuj gage w bezpiecznym miejscu, z dala od wilgoci i ekstremalnych temperatur.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub nieużyteczne gage zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu w regularnych odpadach domowych. Skontaktuj się z lokalnym zarządem odpadami w celu uzyskania informacji na temat odpowiednich metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących WILSON PISTOL MAX CASE GAGES, prosimy o zapoznanie się z opakowaniem produktu w celu uzyskania danych kontaktowych lub odwiedzenie strony internetowej producenta w celu uzyskania dodatkowych zasobów.

Prosimy o przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa i wytycznych, aby zapewnić sobie bezpieczne i efektywne doświadczenie z WILSON PISTOL MAX CASE GAGES. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa w swoich działaniach związanych z ponownym ładowaniem.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl