

WILSON PISTOL MAX CASE GAGES - L.E. WILSON PISTOL MAX GAGE 500 S&W

[Elaboracja amunicji](#) > [Narzędzia pomiarowe](#) > [Narzędzia do pomiaru łusek i headspace](#)

Najważniejszym zastosowaniem wskaźnika gniazda naboju jest ustawienie pełnowymiarowych matryc do przekształcania typu 7/8"-14. Powszechnym błędem podczas ponownego ładowania jest zbyt duże powiększenie mosiądzu. Wysokość przestrzeni naboju wypalonych łusek można szybko i dokładnie zmierzyć za pomocą tego narzędzia i suwmiarki. Wskaźniki Pistol Max: Używane do sprawdzania wszystkich krytycznych wymiarów łuski pistoletowej - średnica wylotu, średnica podstawy, grubość i średnica obrzeża, całkowita długość łuski oraz średnica pocisku.



Cechy

- Nazwa: [L.E. WILSON PISTOL MAX GAGE 500 S&W](#)
- Producent: [L.E. WILSON](#)
- Nr produktu: 749058072
- Nr prod.: PMG-500SW
- Nabój: 500 S&W
- Waga dostawy: 0.181kg
- Wysokość wysyłki: 28mm
- Szerokość wysyłki: 36mm
- Długość wysyłki: 86mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [WILSON PISTOL MAX CASE GAGES Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [O nas](#)

WILSON PISTOL MAX CASE GAGES Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór WILSON PISTOL MAX CASE GAGES. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz użytkowania produktu, aby zapewnić jego bezpieczne i skuteczne wykorzystanie. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem wskaźników.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany tylko do zamierzonego celu, jak opisano w tej instrukcji.
- Zawsze używaj osobistego sprzętu ochronnego (PPE), takiego jak okulary ochronne, podczas obsługi amunicji lub komponentów do ponownego ładowania.
- Trzymaj wskaźniki poza zasięgiem dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj wskaźniki pod kątem zużycia lub uszkodzeń przed każdym użyciem.
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać wskaźników. W przypadku uszkodzenia zaprzestań używania i skonsultuj się z dostawcą.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Zawsze upewnij się, że wskaźniki są czyste i wolne od zanieczyszczeń przed użyciem.
- Nie używaj wskaźników z żadną amunicją lub łuskami, które nie są określone dla WILSON PISTOL MAX GAGE 500 S&W.
- Unikaj używania nadmiernej siły podczas pomiaru lub przekształcania łusek, aby zapobiec uszkodzeniu wskaźnika i zapewnić dokładne odczyty.
- Nie zostawiaj wskaźników bez nadzoru podczas używania.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nietypowe zachowanie lub problemy z wydajnością wskaźników, natychmiast zaprzestań używania i skonsultuj się z profesjonalistą.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż:

- Upewnij się, że twoja prasa do ponownego ładowania jest stabilnie zamocowana.
- Wybierz odpowiednią matrycę do pełnowymiarowego przekształcania typu 7/8"14 dla swojej amunicji.

2. Użycie wskaźnika:

- Umieść łuskę naboju w WILSON PISTOL MAX GAGE.
- Użyj suwmiarki, aby zmierzyć kluczowe wymiary, w tym:
 - Średnica wylotu
 - Średnica podstawy
 - Grubość i średnica obrzeża
 - Całkowita długość łuski
 - Średnica pocisku
- Sprawdź każde pomiar przeciwko specyfikacjom dla naboju 500 S&W, aby zapewnić prawidłowe rozmiarowanie.

3. Po użyciu:

- Czyść wskaźniki po każdym użyciu, aby zachować dokładność i trwałość.
- Przechowuj wskaźniki w bezpiecznym, suchym miejscu, gdy nie są używane, aby zapobiec uszkodzeniu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wskaźniki zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych i metalu.
- Upewnij się, że wszelkie komponenty, które mogą stanowić zagrożenie, są odpowiednio obsługiwane podczas utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy w związku z WILSON PISTOL MAX CASE GAGES, prosimy o odniesienie się do opakowania produktu lub swojego detalisty w celu uzyskania informacji kontaktowych.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z WILSON PISTOL MAX CASE GAGES. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na kwestie bezpieczeństwa.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl