

ANGLE METER - STARRETT ANGLE METER

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Ogólne narzędzia rusznikarskie](#) > [Akcesoria do obróbki metali](#)

Dla Precyzyjnych Pomiarów Nachylenia Lub Spadku

Kątowy miernik z wysokoudarowego polimeru jest idealny do poziomowania, ustawiania i weryfikacji właściwego kąta na stołach frezarskich, imadłach wiertarskich, szlifierkach powierzchniowych oraz duplikatorach materiału. Posiada dużą, łatwą do odczytania skalę dla dokładnych pomiarów od 0 do 90 stopni w dowolnym kwadrancie, a także wbudowaną magnetyczną podstawę umożliwiającą bezdotykową obsługę na metalowych obiektach. Mierzy każdy kąt dla nachylenia lub spadku i zawiera łatwą do odczytania tabelę do konwersji informacji o wzroście i biegu.



Cechy

- Nazwa: STARRETT ANGLE METER
- Producent: STARRETT
- Nr produktu: 827000003
- Nr prod.: AM-2
- Waga dostawy: 0.113kg
- Wysokość wysyłki: 25mm
- Szerokość wysyłki: 155mm
- Długość wysyłki: 206mm
- UPC: 049659360806

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Kątowego Miernika Starrett](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Kątowego Miernika Starrett

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Kątowego Miernika Starrett. Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i satysfakcji z użytkowania produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń i zapewnić prawidłowe użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu, dokładnie przeczytaj instrukcje obsługi.
- Używaj miernika tylko w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, aby uniknąć uszkodzeń.
- Regularnie sprawdzaj stan miernika, aby upewnić się, że działa prawidłowo.
- Zgłaszaj wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości odpowiednim służbom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Upewnij się, że powierzchnia, na której używasz miernika, jest stabilna i czysta.
- Nie używaj miernika w pobliżu źródeł wysokiego napięcia lub w mokrych warunkach.
- Zawsze zachowuj ostrożność przy pracy z narzędziami i maszynami.
- Nie wystawiaj miernika na działanie ekstremalnych temperatur lub chemikaliów.
- Miernik nie jest zabawką. Przechowuj go w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do użycia:

- Upewnij się, że miernik jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.
- Sprawdź, czy magnetyczna podstawa działa poprawnie.

2. Ustawienie miernika:

- Umieść miernik na stabilnej powierzchni lub przymocuj go do metalowego obiektu za pomocą magnetycznej podstawy.
- Upewnij się, że miernik jest w poziomie.

3. Pomiar kąta:

- Odczytaj wartość kąta na dużej skali. Miernik może mierzyć kąty od 0 do 90 stopni.
- Zapisz wyniki pomiarów w celu dalszej analizy.

4. Zakończenie użytkowania:

- Po zakończeniu pracy, oczyść miernik z zanieczyszczeń.
- Przechowuj miernik w suchym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniom.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj miernika do zwykłego kosza na śmieci.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu i utylizacji sprzętu elektronicznego.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

Aby uzyskać więcej informacji na temat bezpieczeństwa produktu lub zgłosić niebezpieczne sytuacje, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom. Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych i życzymy udanego użytkowania Kątowego Miernika Starrett!

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl