

Lead Sled Weight Bag, Standard - Lead Sled Weight Bag, Standard, 4 pack

[Akcesoria strzeleckie](#) > [Podstawy strzeleckie](#) > [Podstawy pod karabiny](#)

Te solidne torby zostały zaprojektowane do umieszczania w tacy Twojego Lead Sled® 3, Solo™ lub DFT™ 2 i wygodnie pomieszczą 25-funtową torbę ołowiu, piasku lub innego materiału obciążającego.

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: [Lead Sled Weight Bag, Standard, 4 pack](#)
- Producent: [Caldwell](#)
- Nr produktu: EU1001833
- Nr prod.: 533117
- Kolor: Green
- Waga dostawy: 0.318kg
- Wysokość wysyłki: 203mm
- Szerokość wysyłki: 102mm
- Długość wysyłki: 254mm
- UPC: 661120331179

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Torby Obciążeniowej Caldwell Lead Sled](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Torby Obciążeniowej Caldwell Lead Sled

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup torby obciążeniowej Caldwell Lead Sled. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami przed użyciem torby.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj torby obciążeniowej zgodnie z jej przeznaczeniem, aby uniknąć ryzyka obrażeń.
- Regularnie sprawdzaj torbę pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Nie używaj torby, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Przechowuj torbę w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Zawsze używaj torby zgodnie z instrukcjami producenta.

Szczególne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że torba jest prawidłowo umieszczona w tacy Lead Sled® 3, Solo™ lub DFT™ 2 przed użyciem.
- Nie przekraczaj maksymalnej wagi obciążenia 25 funtów (około 11,3 kg) na torbę.
- Nie umieszczaj w torbie materiałów, które mogą być niebezpieczne lub łatwopalne.
- Zawsze używaj torby w odpowiednich warunkach pogodowych, unikając silnych wiatrów i deszczu.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie torby:

- Otwórz torbę i upewnij się, że jest czysta i sucha.
- Wypełnij torbę materiałem obciążającym (np. ołowiem, piaskiem) do maksymalnej wagi 25 funtów.

2. Montaż torby:

- Umieść torbę w tacy Lead Sled® 3, Solo™ lub DFT™ 2.
- Upewnij się, że torba jest stabilnie osadzona i nie przemieszcza się podczas użytkowania.

3. Użytkowanie torby:

- Korzystaj z torby zgodnie z przeznaczeniem, aby zapewnić stabilność i bezpieczeństwo podczas strzelania.
- Po zakończeniu korzystania z torby, upewnij się, że jest prawidłowo przechowywana.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- W przypadku uszkodzenia torby, nie próbuj jej naprawiać. Utylizuj ją zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Wypełnienie torby (np. piasek, ołów) należy utylizować zgodnie z lokalnymi regulacjami dotyczącymi materiałów niebezpiecznych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa użytkowania torby obciążeniowej Caldwell Lead Sled, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym lub przedstawicielem firmy Caldwell.

Zgłaszanie produktów niebezpiecznych

Zalecamy zgłaszanie wszelkich niebezpiecznych produktów lub incydentów do odpowiednich organów. Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych zasad bezpieczeństwa i życzymy udanych doświadczeń z użytkowaniem torby Caldwell Lead Sled.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl