

S

[Optyka](#) > [Przyrządy elektroniczne](#) > [Kolimatory](#)

- Powiększenie (X): 1
- Odległość od oka: ∞
- Rodzaj siatki: Jednostkowa plamka, wyraźnie widoczna
- Rozmiar plamki (moa): $\leq 2\text{MOA}$
- Zakres regulacji (moa): 80MOA
- Wodoodporność (Głębokość/Czas): 10M/ 1H
- Nitrogenowane: Tak
- Odporność na mgłę: Tak
- Tekstura materiału: CNC frezowane
- Czas pracy baterii: do 200.000H (CR2032)
- Akcesoria: Niski profil, wysoka montaż QD, dystans, niski montaż, przezroczyste osłony flip-up, kompozyt miodowy / Niski profil

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: [FALKE S](#)
- Producent: [FALKE](#)
- Nr produktu: EU2004524
- Nr prod.: FAL30-0025
- Powiększenie: 1x
- Rodzaj przyrządów celowniczych: Red Dot
- Siatka celownicza: 2 MOA Dot
- Typ baterii: CR 2032
- Średnica obiektywu: 20mm
- Waga dostawy: 0.61kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 130mm
- Długość wysyłki: 175mm
- EAN: 4251494900154

Szczegóły pozycji

Ten produkt zawiera baterię?.

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa dla produktu FALKE S](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa dla produktu FALKE S

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup kolimatora FALKE S. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących jego instalacji, użytkowania i utylizacji. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Zawsze używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Sprawdzaj regularnie, czy produkt nie wykazuje oznak uszkodzenia.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub uszkodzenia do odpowiednich organów.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj kolimatora tylko na odpowiednich broni, zgodnie z instrukcjami producenta.
- Unikaj narażania kolimatora na ekstremalne warunki atmosferyczne, takie jak intensywne opady deszczu czy ekstremalne temperatury.
- Nie próbuj demontować ani modyfikować kolimatora, ponieważ może to prowadzić do uszkodzenia produktu lub obrażeń.
- Zawsze sprawdzaj, czy kolimator jest prawidłowo zamontowany przed użyciem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja

- Upewnij się, że broń jest wyłączona i nie załadowana.
- Umieść kolimator na szynie montażowej broni.
- Użyj dostarczonych akcesoriów do montażu, aby zapewnić stabilność.
- Sprawdź, czy kolimator jest prawidłowo zamocowany i nie ma luzów.

2. Użytkowanie

- Włącz kolimator, naciskając przycisk zasilania.
- Ustaw odpowiednią jasność diody LED, aby zapewnić optymalne widzenie.
- Skieruj kolimator na cel i dostosuj ustawienia w razie potrzeby.
- Po zakończeniu użytkowania wyłącz kolimator, aby oszczędzać energię.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów. Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji elektroniki.
- Zwróć uwagę na elementy, które mogą być niebezpieczne dla środowiska, takie jak bateria.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących utylizacji produktów elektronicznych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania kolimatora FALKE S, zalecamy skontaktowanie się z lokalnym przedstawicielem lub autoryzowanym serwisem.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych i życzymy udanego użytkowania kolimatora FALKE S.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl