

FAT Wrench AutoTorque Battery

[Czyszczenie broni](#) > [Szczotki i sznury do luf](#) > [Sznury do luf](#)

Utrzymuj swój klucz F.A.T. Wrench AutoTorque w ruchu dzięki zapasowemu akumulatorowi AutoTorque. Ta bateria litowo-jonowa 12V zapewnia do 2 godzin ciągłej pracy na jednym ładowaniu, co gwarantuje, że zawsze jesteś gotowy do pracy.

Łatwo monitoruj poziom naładowania dzięki wskaźnikowi LED stanu baterii. Kiedy nadejdzie czas na ładowanie, po prostu użyj kabla USB-C (nie dołączony) do szybkiego i wygodnego ładowania.

⚠ Kompatybilny tylko z kluczem F.A.T. Wrench AutoTorque.

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: [FAT Wrench AutoTorque Battery](#)
- Producent: [WHEELER](#)
- Nr produktu: EU2014072
- Nr prod.: 1223619
- Kolor: Black
- Wysokość wysyłki: 354mm
- Szerokość wysyłki: 222mm
- Długość wysyłki: 212mm
- UPC: 198700000847

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa dla akumulatora AutoTorque do F.A.T. Wrench](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa dla akumulatora AutoTorque do F.A.T. Wrench

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup akumulatora AutoTorque do F.A.T. Wrench. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa i zaleceniami. Niniejszy dokument jest zgodny z Europejskim Rozporządzeniem w sprawie Ogólnego Bezpieczeństwa Produktów (GPSR).

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przechowuj akumulator w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej.
- Unikaj kontaktu akumulatora z wodą lub innymi cieczami.
- Nie używaj uszkodzonego akumulatora. W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, zaprzestań jego używania.
- Trzymaj akumulator z dala od dzieci i osób niepełnosprawnych.
- Nie próbuj otwierać ani demontować akumulatora.
- Używaj akumulatora wyłącznie z urządzeniem F.A.T. Wrench AutoTorque.

Szczególne środki ostrożności przy użytkowaniu

- Przed użyciem upewnij się, że akumulator jest naładowany.
- Monitoruj poziom naładowania akumulatora za pomocą wskaźnika LED.
- Nie ładuj akumulatora w miejscach o wysokiej temperaturze lub w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Używaj wyłącznie certyfikowanego kabla USB-C do ładowania akumulatora.
- Nie ładuj akumulatora przez dłuższy niż zalecany czas, aby uniknąć przeładowania.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja akumulatora:

- Upewnij się, że urządzenie F.A.T. Wrench AutoTorque jest wyłączone.
- Otwórz komorę akumulatora zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia.
- Włóż akumulator do komory, upewniając się, że styki są prawidłowo dopasowane.
- Zamknij komorę akumulatora.

2. Używanie akumulatora:

- Włącz urządzenie F.A.T. Wrench AutoTorque.
- Monitoruj poziom naładowania akumulatora za pomocą wskaźnika LED.
- Po zakończeniu pracy wyłącz urządzenie.

3. Ładowanie akumulatora:

- Podłącz akumulator do źródła zasilania za pomocą kabla USB-C.
- Upewnij się, że wskaźnik LED sygnalizuje ładowanie.
- Po naładowaniu odłącz akumulator od źródła zasilania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Akumulator należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wrzucaj akumulatora do ogólnych odpadów.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje o odpowiedniej utylizacji

akumulatorów.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania akumulatora AutoTorque do F.A.T. Wrench, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl