

3-20x50 PM II Ultra Short - 5-20x50 PM II Ultra Short LPI TREMOR5 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optyka](#) > [Lunety](#) > [Lunety karabonowe](#)

The 3-20×50 PM II Ultra Short from Schmidt and Bender is a compact yet powerful riflescope engineered for high-performance engagements across medium to long distances. With its 3-20× magnification range and a 50 mm objective lens, it offers outstanding optical clarity and flexibility in a streamlined form factor.

Constructed around a robust 34 mm main tube, it maintains a length of approximately 340 mm and weighs around 900 g, striking an excellent balance between size and performance—ideal for mounting on compact platforms without compromising optics.

NO IMAGE
AVAILABLE

Its field of view spans roughly 13.0–2.1 m at 100 m, providing broad situational awareness at lower magnification and refined detail at the high end. The exit pupil ranges around 11.4–2.5 mm, and the eye relief is approximately 90 mm, supporting comfortable shooting in varied positions while maintaining strong light-gathering even as light fades.

Advanced features include first focal plane (FFP) illuminated reticle options, side parallax adjustment (from approx. 25 m to infinity), and a low-profile elevation turret optimized for tactical precision.

Key Specifications:

Magnification: 3-20×
Objective Lens Diameter: 50 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 13.0–2.1 m @100 m
Exit Pupil: approx. 11.4–2.5 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Length: approx. 340 mm
Weight: approx. 900 g

With precision optics, compact build, and rugged mechanical design, the 3-20×50 PM II Ultra Short is built for serious shooters who demand premium performance in a versatile package.

Cechy

- Nazwa: [5-20x50 PM II Ultra Short LPI TREMOR5 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Producent: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Nr produktu: EU2015825
- Nr prod.: 173-945-562-F1-E8
- Kolor: FDE
- Waga dostawy: 2kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 450mm
- EAN: 4060537063813

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla 3-20x50 PM II Ultra Short](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla 3-20x50 PM II Ultra Short

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup lunety 3-20x50 PM II Ultra Short od Schmidt i Bender. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania i konserwacji, które pomogą Ci w bezpiecznym korzystaniu z produktu. Prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie wszystkich zawartych wskazówek.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że luneta jest używana zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Nie używaj lunety w warunkach, które mogą narazić ją na uszkodzenie, takich jak ekstremalne temperatury lub wilgotność.
- Przechowuj lunetę w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.
- Regularnie sprawdzaj stan lunety, aby upewnić się, że nie ma widocznych uszkodzeń.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Nie patrz przez lunetę, gdy jest skierowana w stronę źródła światła, ponieważ może to uszkodzić wzrok.
- Używaj lunety tylko w odpowiednich warunkach oświetleniowych, aby zapewnić optymalną widoczność.
- Używaj lunety zgodnie z instrukcjami dotyczącymi montażu i użytkowania, aby uniknąć uszkodzeń.
- Zawsze stosuj się do zaleceń dotyczących odległości i ustawienia lunety w celu zapewnienia dokładności i bezpieczeństwa.
- Nie modyfikuj ani nie dokonuj napraw lunety samodzielnie, jeśli nie masz odpowiednich kwalifikacji.

Instrukcje dotyczące montażu i użytkowania

1. Montaż lunety

- Upewnij się, że wszystkie elementy lunety są dostępne i w dobrym stanie przed rozpoczęciem montażu.
- Zamontuj lunetę na odpowiednim uchwycie, zgodnie z instrukcjami producenta.
- Sprawdź, czy luneta jest stabilnie zamocowana i nie porusza się podczas użytkowania.

2. Użytkowanie lunety

- Ustaw odpowiednią moc powiększenia, zgodnie z wymaganiami sytuacyjnymi.
- Skieruj lunetę na obiekt, który chcesz obserwować, i dostosuj ostrość, aby uzyskać wyraźny obraz.
- Regularnie sprawdzaj pole widzenia i dostosowuj parallax, jeśli jest to wymagane.

3. Konserwacja lunety

- Regularnie czyść soczewki lunety za pomocą miękkiej ściereczki i odpowiednich środków czyszczących.
- Przechowuj lunetę w pokrowcu lub innym zabezpieczeniu, aby chronić ją przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj lunety do zwykłych śmieci. Skontaktuj się z lokalnymi służbami, aby uzyskać informacje o

odpowiednich punktach zbiórki.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub wsparcia dotyczącego lunety 3-20x50 PM II Ultra Short, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wskazówek i życzymy udanego korzystania z lunety 3-20x50 PM II Ultra Short.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl