

Weather & Environmental Meters - Kestrel 5500 Weather Meter with LiNK + Vane Mount

[Akcesoria strzeleckie](#) > [Wiatromierze i flagi](#) > [Wiatromierze](#)

Experience the future of weather measurement with the Kestrel 5500 Weather Meter. This high-precision instrument delivers comprehensive environmental data and is ideal for outdoor activities such as golfing, sailing, aviation, shooting, and spraying applications.

Key Functions:

- Precision Measurements: Accurately measures all critical environmental conditions, including wind direction, crosswind, headwind, and tailwind
- Rugged and Durable: Drop-tested, dustproof, waterproof, and built to withstand extreme environments
- Advanced Display: Large, high-resolution screen with dual-color backlighting and a durable polycarbonate lens
- Data Logging: Stores over 10,000 time-stamped data points; data transfer via the LiNK app or USB cable (sold separately)

NO IMAGE
AVAILABLE

Smartphone Connectivity:

With optional LiNK iOS/Android connectivity, data can be transmitted wirelessly in real time to your mobile device.

Compact and Versatile:

When paired with the Kestrel Vane Mount, the unit mounts to a tripod and becomes a full-featured weather station—ideal for continuous wind speed and wind direction monitoring.

Rely on the Kestrel 5500—a weather meter proven to perform reliably even in the harshest conditions. Perfect for professionals and outdoor enthusiasts worldwide.

Cechy

- Nazwa: [Kestrel 5500 Weather Meter with LiNK + Vane Mount](#)
- Producent: [KESTREL](#)
- Nr produktu: EU2016379
- Nr prod.: 0855LVTAN
- Waga dostawy: 0.3kg
- Wysokość wysyłki: 45mm
- Szerokość wysyłki: 28mm
- Długość wysyłki: 127mm

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa dla Kestrel 5500 Weather Meter](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa dla Kestrel 5500 Weather Meter

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Kestrel 5500 Weather Meter. Ten wysokiej precyzji przyrząd pomiarowy dostarcza kompleksowych danych środowiskowych i jest idealny do aktywności na świeżym powietrzu. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa zawiera ważne informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania, instalacji oraz utylizacji produktu, zgodnie z regulacjami bezpieczeństwa produktów Unii Europejskiej.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj Kestrel 5500 zgodnie z instrukcją, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownika oraz innych osób w otoczeniu.
- Regularnie sprawdzaj urządzenie pod kątem uszkodzeń. W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj urządzenia.
- Przechowuj urządzenie w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty oraz wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Nie używaj urządzenia w ekstremalnych warunkach, które mogą wpłynąć na jego działanie, takich jak skrajne temperatury lub silne opady.
- Upewnij się, że wszystkie złącza są dobrze podłączone przed użyciem.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie substancji chemicznych ani nie zanurzaj go w cieczy.
- Zawsze korzystaj z urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć uszkodzeń.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Montaż urządzenia

- Upewnij się, że Kestrel 5500 jest zamocowany na stabilnej powierzchni lub statywie.
- Zainstaluj Kestrel Vane Mount, aby zamontować urządzenie na statywie, co umożliwi ciągłe monitorowanie prędkości i kierunku wiatru.

2. Włączanie i wyłączanie

- Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie.
- Aby wyłączyć, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez kilka sekund.

3. Pomiar warunków atmosferycznych

- Wybierz odpowiednią funkcję pomiaru na wyświetlaczu, aby uzyskać dane dotyczące kierunku wiatru, prędkości wiatru oraz innych parametrów.
- Użyj aplikacji LiNK do przesyłania danych do urządzenia mobilnego, jeśli jest to wymagane.

4. Zapis danych

- Użyj funkcji logowania danych, aby zapisać do 10,000 punktów danych z oznaczeniem czasu.
- Przesyłaj dane za pomocą aplikacji LiNK lub kabla USB (sprzedawany osobno).

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj urządzenie zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj urządzenia do zwykłego kosza na śmieci.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu elektroniki, aby zapewnić odpowiednie usunięcie.

Informacje kontaktowe dla dalszego wsparcia

Dalsze informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania oraz wsparcia technicznego można uzyskać kontaktując się z lokalnym przedstawicielem lub producentem produktu.

Dziękujemy za korzystanie z Kestrel 5500 Weather Meter. Przestrzeganie powyższych instrukcji pomoże zapewnić bezpieczeństwo i wydajność urządzenia.

O nas

Brownells Europe

**Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi
rusznikarskich i akcesorii strzeleckich**

www.brownells.pl