

Ballistics Weather Meters - Kestrel 5700 Ballistics Weather Meter with Hornady 4DOF LiNK

[Akcesoria strzeleckie](#) > [Wiatromierze i flagi](#) > [Wiatromierze](#)

The Kestrel 5700 Ballistics Weather Meter with Hornady® 4DOF® is the ideal tool for shooters who refuse to compromise when engaging long-range targets. This rugged, weatherproof device puts all critical data at your fingertips, helping you optimize every shot with confidence.

Product Highlights:

- Integrated Hornady® 4DOF® Ballistics Solver
- Select from a wide range of Hornady match and hunting bullets
- Accounts for all variables affecting bullet trajectory
- Easy Mode for fast and intuitive setup
- Rugged construction: Drop-tested to MIL-STD-810G and waterproof to IP67
- Includes protective case, neck lanyard, and lithium AA battery

NO IMAGE
AVAILABLE

With the Kestrel 5700, you gain the durability and precision required for successful long-range shooting. Whether hunting in the mountains or competing in harsh, muddy conditions, you can rely on the Kestrel to perform flawlessly when it matters most.

Advanced Display and Rugged Design

The Kestrel 5000 Series features a high-resolution display for exceptional readability, integrated dual-color backlighting, and a durable polycarbonate lens. The unit is water- and dustproof and engineered to withstand the harshest environments.

Kestrel LiNK Ballistics App and Mounting Options

Use the free Kestrel LiNK Ballistics App for Android and iOS to manage and download firearm and bullet profiles. With the Kestrel Vane Mount, the Kestrel 5700 can be easily mounted on a tripod, allowing you to monitor conditions and adjust firing solutions without leaving your shooting position.

Cechy

- Nazwa: [Kestrel 5700 Ballistics Weather Meter with Hornady 4DOF LiNK](#)
- Producent: [KESTREL](#)
- Nr produktu: EU2016383
- Nr prod.: 0857HLSND
- Waga dostawy: 0.34kg
- Wysokość wysyłki: 38mm
- Szerokość wysyłki: 165mm
- Długość wysyłki: 165mm

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa dla miernika balistycznego Kestrel 5700](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa dla miernika balistycznego Kestrel 5700

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup miernika balistycznego Kestrel 5700 z systemem Hornady 4DOF. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu najwyższej precyzji i niezawodności podczas strzelania na dużych odległościach. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, zapoznaj się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa oraz instrukcją obsługi.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi.
- Używaj miernika wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zachowaj ostrożność podczas korzystania z urządzenia w trudnych warunkach atmosferycznych.
- Regularnie sprawdzaj stan urządzenia i akcesoriów, aby upewnić się, że są w dobrym stanie.
- Nie używaj miernika, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub nieprawidłowości w działaniu.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Unikaj narażania urządzenia na ekstremalne temperatury, wilgoć oraz uderzenia.
- Nie zanurzaj miernika w wodzie ani nie wystawiaj go na działanie substancji chemicznych.
- Używaj tylko oryginalnych akcesoriów i części zamiennych zalecanych przez producenta.
- Przechowuj urządzenie w dostępnym dla dzieci miejscu, aby zapobiec nieautoryzowanemu użyciu.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do użycia:

- Wyjmij miernik z opakowania i sprawdź, czy nie ma uszkodzeń.
- Zainstaluj baterię AA, zgodnie z instrukcją na obudowie.
- Upewnij się, że wyświetlacz jest czysty i wolny od zarysowań.

2. Konfiguracja urządzenia:

- Włącz miernik, naciskając przycisk zasilania.
- Wybierz preferowany tryb pracy (Easy Mode lub Advanced Mode) zgodnie z instrukcją.
- Wprowadź dane dotyczące amunicji i warunków atmosferycznych za pomocą aplikacji Kestrel LiNK, jeśli to konieczne.

3. Użycie miernika:

- Użyj uchwyty Kestrel Vane Mount, aby zamontować miernik na statywie.
- Monitoruj warunki atmosferyczne i wprowadź potrzebne korekty do strzałów, pozostając w swojej pozycji strzeleckiej.

4. Zakończenie użytkowania:

- Po zakończeniu użycia wyłącz miernik.
- Przechowuj go w dołączonym etui ochronnym, aby zapobiec uszkodzeniom.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj zużyte baterie zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj urządzenia do zwykłego kosza na śmieci. Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki elektrośmieci, aby uzyskać informacje na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje kontaktowe dotyczące dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Kestrel lub odwiedź stronę internetową producenta, aby uzyskać więcej informacji.

Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać aktualizacje dotyczące bezpieczeństwa i ewentualnych akcji przypominających dotyczących produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej. Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

O nas

Brownells Europe

**Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi
rusznikarskich i akcesorii strzeleckich**

www.brownells.pl