

Accessories - Chronographs - Magnetospeed V3 Mount-GRYOPS

Akcesoria strzeleckie

Experience the precision of the MagnetoSpeed V3 Chronograph with the Gray Ops CNC Off-Barrel Mount, designed to eliminate barrel harmonics interference. This mounting solution attaches directly to your rifle chassis and extends the bayonet mount to the muzzle, allowing accurate velocity measurements without affecting point of impact.

Save time and ammunition by zeroing your rifle and collecting precise velocity data simultaneously—without compromising accuracy.

NO IMAGE
AVAILABLE

Features:

- Material: Precision-machined from durable 6061 aluminum
- Finish: Black and red anodized components with corrosion-resistant black-nitride steel rods
- Adjustment knobs: Ergonomic and comfortable to use
- Compatibility: Supports barrel lengths from SBR to over 30 inches (76 cm)
- Mounting interface: Atlas-style mount for QD throw levers or other Atlas-compatible clamps
- Design: Extremely rigid, minimizing movement once set up
- Repeatable positioning: Maintains consistent alignment after initial setup

Cechy

- Nazwa: Magnetospeed V3 Mount-GRYOPS
- Producent: MAGNETOSPEED
- Nr produktu: EU2016407
- Nr prod.: 0933G000
- Waga dostawy: 1kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 100mm

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkownika dla MagnetoSpeed V3 Chronograph z Montażem Gray Ops](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkownika dla MagnetoSpeed V3 Chronograph z Montażem Gray Ops

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup MagnetoSpeed V3 Chronograph z Montażem Gray Ops. Naszym celem jest zapewnienie bezpiecznego i efektywnego użytkowania produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń i zapewnić sobie oraz innym bezpieczeństwo.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny urządzenia przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim organom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze używaj montażu zgodnie z instrukcją, aby uniknąć uszkodzenia sprzętu.
- Upewnij się, że montaż jest prawidłowo zamocowany przed przeprowadzeniem pomiarów.
- Nie używaj produktu w warunkach, które mogą prowadzić do uszkodzenia sprzętu lub obrażeń.
- Zwracaj uwagę na wszelkie oznaki zużycia lub uszkodzenia komponentów.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż:

- Upewnij się, że wszystkie komponenty są obecne i w dobrym stanie.
- Zainstaluj montaż na swojej osłonie broni zgodnie z instrukcją producenta.
- Użyj odpowiednich narzędzi, aby upewnić się, że montaż jest solidnie zamocowany.

2. Użytkowanie:

- Przed rozpoczęciem pomiarów upewnij się, że chronograf jest prawidłowo ustawiony.
- Włącz urządzenie i dostosuj ustawienia zgodnie z potrzebami.
- Przeprowadzaj pomiary w bezpiecznym i kontrolowanym środowisku.

3. Zbieranie danych:

- Używaj chronografu, aby uzyskać dokładne pomiary prędkości.
- Zapisuj wyniki oraz wszelkie obserwacje dotyczące wydajności.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych pojemników na odpady, aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu metalu i elektroniki.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzebujesz dodatkowej pomocy, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w UE.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych, co pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie MagetoSpeed V3 Chronograph z Montażem Gray Ops.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl