

Accessories - Kestrel General - RH Calibration Kit (Kestrel 3000, 3500, 4000 Series)

Akcesoria strzeleckie

The Kestrel Calibration Kit allows you to perform dozens of recalibrations in the field to ensure that your Kestrel is always performing within specifications. Included manual explains in detail all of the steps for recalibrating your Kestrel meter. This process will take approximately 50 hours, including setup and calibration.

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: RH Calibration Kit (Kestrel 3000, 3500, 4000 Series)
- Producent: KESTREL
- Nr produktu: EU2016438
- Nr prod.: 0802
- Waga dostawy: 1kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 100mm

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu Kalibracyjnego Kestrel General RH \(Kestrel 3000, 3500, 4000 Series\)](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu Kalibracyjnego Kestrel General RH (Kestrel 3000, 3500, 4000 Series)

Wprowadzenie

Zestaw Kalibracyjny Kestrel General RH jest zaprojektowany, aby umożliwić użytkownikom przeprowadzenie kalibracji swoich mierników Kestrel w terenie. Używanie tego zestawu zgodnie z instrukcjami zapewnia prawidłowe działanie urządzenia oraz bezpieczeństwo użytkownika. Proszę zapoznać się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przed użyciem zestawu kalibracyjnego, dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi.
- Używaj zestawu kalibracyjnego wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj zestaw w suchym i bezpiecznym miejscu, aby uniknąć uszkodzeń.
- Regularnie sprawdzaj stan zestawu kalibracyjnego, aby upewnić się, że nie ma widocznych uszkodzeń.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań dotyczących bezpieczeństwa, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że wszystkie elementy zestawu są kompletne przed rozpoczęciem kalibracji.
- Nie używaj zestawu kalibracyjnego w warunkach ekstremalnych, takich jak bardzo wysokie lub niskie temperatury, które mogą wpłynąć na wyniki kalibracji.
- Zachowaj ostrożność podczas obsługi narzędzi kalibracyjnych, aby uniknąć zranień.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu miernika Kestrel, zaprzestań jego użycia i skontaktuj się z serwisem.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do Kalibracji

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia i materiały.
- Przeczytaj instrukcję kalibracji dołączoną do zestawu.

2. Proces Kalibracji

- Postępuj zgodnie z krokami opisanymi w instrukcji kalibracji.
- Zarejestruj wszystkie wyniki kalibracji dla przyszłych odniesień.
- Kalibracja powinna zająć około 50 godzin, w tym czas na przygotowanie.

3. Zakończenie Kalibracji

- Po zakończeniu kalibracji, upewnij się, że wszystkie narzędzia zostały odpowiednio przechowane.
- Sprawdź, czy miernik Kestrel działa prawidłowo przed jego ponownym użyciem.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Zestaw kalibracyjny oraz jego elementy należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj zestawu do ogólnych odpadów; sprawdź, czy można go oddać do recyklingu.

- Upewnij się, że wszystkie baterie i akcesoria są usunięte i utylizowane zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania zestawu kalibracyjnego, skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży lub producentem.

Pamiętaj, aby zawsze dbać o swoje bezpieczeństwo i przestrzegać powyższych wytycznych, aby zapewnić prawidłowe działanie swojego miernika Kestrel.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl