

Accessories - Kestrel General - USB Data Transfer Cable for Kestrel 5000 series (IR)

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Narzędzia pomiarowe](#)

This USB data cable enables a wired connection between all Kestrel 5 Series models and Windows/Mac computers with a USB port. It is ideal for installing firmware updates and transferring stored data via the Kestrel LiNK software.

Optical communication: Maintains the Kestrel's waterproof seal. No external power: No additional power supply required. Length: 3 feet (approx. 91 cm) Data rate: Up to 230 Kbps Lightweight: Only 2 oz (approx. 56 g), perfect for on-the-go use

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: [USB Data Transfer Cable for Kestrel 5000 series \(IR\)](#)
- Producent: [KESTREL](#)
- Nr produktu: EU2016453
- Nr prod.: 0785
- Waga dostawy: 1kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 100mm

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Kable USB do Transferu Danych Kestrel 5000 Series](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Kable USB do Transferu Danych Kestrel 5000 Series

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Kestrel General USB Data Transfer Cable. Ten przewód USB umożliwia połączenie kablowe między wszystkimi modelami serii Kestrel 5 a komputerami z systemem Windows/Mac. Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Zapewnij, że kabel jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Nie używaj kabla w warunkach, które mogą spowodować uszkodzenie.
- Przechowuj kabel w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Regularnie sprawdzaj kabel pod kątem uszkodzeń. Nie używaj uszkodzonego kabla.
- Nie wystawiaj kabla na działanie ekstremalnych temperatur.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że komputer jest wyłączony przed podłączeniem lub odłączeniem kabla.
- Nie ciągnij za kabel, aby odłączyć go od portu USB; użyj wtyczki.
- Unikaj używania kabla w pobliżu wody lub w mokrych warunkach.
- Nie używaj kabla do transferu danych, gdy jest uszkodzony lub ma nieprawidłowe połączenia.
- Nie modyfikuj kabla ani nie próbuj go naprawiać samodzielnie.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Podłączenie kabla:

- Podłącz jeden koniec kabla do portu USB w komputerze.
- Podłącz drugi koniec kabla do portu USB w urządzeniu Kestrel 5000.

2. Aktualizacja oprogramowania:

- Użyj oprogramowania Kestrel LiNK do instalacji aktualizacji firmware.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

3. Transfer danych:

- Użyj Kestrel LiNK do przesyłania danych z urządzenia Kestrel do komputera.
- Upewnij się, że połączenie jest stabilne podczas transferu.

4. Odłączenie kabla:

- Zakończ transfer danych lub aktualizację oprogramowania.
- Odłącz kabel od urządzenia Kestrel, a następnie od komputera.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Kabel USB należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wrzucaj kabla do zwykłych śmieci.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu elektroniki.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z lokalnym punktem serwisowym.

Pamiętaj, aby zawsze przestrzegać powyższych wytycznych, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo i prawidłowe działanie kabla USB do transferu danych Kestrel 5000 Series.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl