

LEUPOLD TORX SCREWS - BROWNELLS TORX HEAD RING SCREWS, 8-36 THREAD, .360" LENGTH, SS

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Narzędzia do montażu optyki i przyrządów](#) > [Śruby zamienne do celowników](#)

Wygodne opakowania po 12 sztuk najczęściej używanych rozmiarów do montażu celowników

Uzupełnij swój zestaw śrub fabrycznych Leupold lub miej te wyjątkowo mocne, poddane obróbce cieplnej śruby w zasięgu ręki dla swoich klientów i dla siebie. Zebraliśmy najczęściej poszukiwane rozmiary śrub w oszczędnych opakowaniach po 12 sztuk, aby łatwiej było przekształcić istniejące pierścienie i podstawy na główki Torx bez konieczności kupowania więcej, niż potrzebujesz. To te same śruby, które używa Leupold, ale pasują do wielu innych marek pierścieni i podstaw.



Cechy

- Nazwa: [BROWNELLS TORX HEAD RING SCREWS, 8-36 THREAD, .360" LENGTH, SS](#)
- Producent: [BROWNELLS](#)
- Nr produktu: 078019838
- Nr prod.:
- Rozmiar: Torx Screws
- Ilość: 12
- Waga dostawy: 0.005kg
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm
- UPC: 050806004504

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Śrub LEUPOLD TORX](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Śrub LEUPOLD TORX

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór śrub LEUPOLD Torx od firmy Brownells. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu. Prosimy o uważne przeczytanie całego dokumentu przed instalacją i użyciem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że śruby są kompatybilne z Twoimi pierścieniami i podstawami przed użyciem.
- Zawsze sprawdzaj śruby pod kątem uszkodzeń lub wad przed instalacją.
- Przechowuj śruby w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby zapobiec przypadkowemu połknięciu lub urazowi.
- Używaj odpowiednich środków ochrony osobistej (PPE), takich jak gogle ochronne, podczas obsługi i instalacji śrub.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących utylizacji produktów metalowych.

Szczególne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- **Potencjalne Zagrożenia:**
 - Ostro zakończone krawędzie: Śruby mogą mieć ostre krawędzie, które mogą powodować skaleczenia.
 - Małe elementy: Śruby są małe i mogą stanowić zagrożenie zadławienia, jeśli zostaną połknięte.
- **Unikanie Zagrożeń:**
 - Ostrożnie obsługuj śruby, aby uniknąć skaleczeń.
 - Nie zostawiaj śrub bez nadzoru, szczególnie w pobliżu dzieci lub zwierząt.
 - Przechowuj śruby w bezpiecznym pojemniku, gdy nie są używane.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym wkrętak Torx kompatybilny z śrubami.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od przeszkód.

2. Instalacja:

- Wyrównaj śrubę Torx z wcześniej wywierconym otworem w pierścieniu lub podstawie.
- Włóż śrubę i obróć ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara za pomocą wkrętaka Torx, aż będzie mocno zamocowana.
- Nie dokręcaj zbyt mocno, ponieważ może to uszkodzić śrubę lub pierścień/podstawę.

3. Po Instalacji:

- Sprawdź, czy wszystkie śruby są mocno zamocowane przed użyciem.
- Regularnie sprawdzaj śruby pod kątem zużycia lub poluzowania podczas rutynowej konserwacji.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie nieużywane lub uszkodzone śruby zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji metali.
- Nie wyrzucaj śrub do zwykłych odpadów domowych. Zamiast tego rozważ opcje recyklingu, jeśli są dostępne.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących śrub LEUPOLD Torx, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta podanymi na opakowaniu produktu lub odwiedzenie oficjalnej strony internetowej.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z śrubami LEUPOLD Torx. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl