

SILVALOY 355 SILVER SOLDER - BROWNELLS SILVALOY 355 SILVER SOLDER 1/2OZ 0.005 WIDE RIBBON 37" LONG

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Ogólne narzędzia rusznikarskie](#) > [Luty i lutownice](#)

Teraz kolor pasuje do stali nierdzewnej; 56% srebra; wolny od kadmu

SILVALOY 355 SILVER SOLDER. Srebro lutownicze Silvaloy 355 od Brownells to wysokiej jakości lut, wolny od kadmu, zaprojektowany do łączenia różnych metali, w tym stali, stali nierdzewnej, miedzi, niklu i metali szlachetnych. Zawartość srebra wynosząca 56% zapewnia doskonałe właściwości przepływu oraz niską temperaturę topnienia, co czyni go idealnym do precyzyjnych zastosowań, takich jak montaż celowników i ramp na broni ze stali nierdzewnej. Lut topnieje w temperaturze 1145°F i płynie w temperaturze 1205°F, co zapewnia mocne i niezawodne połączenia. Aby uzyskać optymalne rezultaty, zaleca się stosowanie tego lutu z Ultra Flux®. Kluczowe cechy: Wysoka zawartość srebra: 56% srebra dla doskonałego wiązania. Niska temperatura topnienia: topnieje w temperaturze 1145°F i płynie w temperaturze 1205°F dla precyzyjnych zastosowań. Bez kadmu: bezpieczny w różnych zastosowaniach, wolny od niebezpiecznego kadmu. Wszechstronne zastosowanie: odpowiedni do łączenia szerokiej gamy metali, w tym stali nierdzewnej, z niemal białym kolorem, który pięknie pasuje do stali nierdzewnej. Specyfikacje: Temperatura topnienia: 1145°F. Temperatura płynięcia: 1205°F. Zawartość srebra: 56%. Zalecany flux: Ultra Flux®. Włączenie lutownicy Silvaloy 355 od Brownells do Twoich projektów rzemieślniczych zapewnia trwałe i estetyczne połączenia, szczególnie przy pracy z komponentami ze stali nierdzewnej.



Cechy

- Nazwa: **BROWNELLS SILVALOY 355 SILVER SOLDER 1/2OZ 0.005 WIDE RIBBON 37" LONG**
- Producent: **BROWNELLS**
- Nr produktu: 080538405
- Nr prod.:
- Container Size: 1/2 oz
- Kolor: Silver
- Model Number: Wide Ribbon
- Waga lufy: 1/2 oz.
- Waga dostawy: 0.018kg
- Wysokość wysyłki: 20mm
- Szerokość wysyłki: 76mm
- Długość wysyłki: 132mm
- UPC: 050806102828

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Lutowia Srebrnego SILVALOY 355](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Lutowia Srebrnego SILVALOY 355

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór lutowia srebrnego SILVALOY 355 od Brownells. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użycie tego produktu. Prosimy o dokładne przeczytanie tego dokumentu przed użyciem lutu, aby zrozumieć potencjalne zagrożenia i jak ich unikać.

Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa

- Zapewnij bezpieczne obchodzenie się i użycie lutowia srebrnego SILVALOY 355, przestrzegając poniższych wskazówek:
 - Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby uniknąć wdychania oparów.
 - Trzymaj lut z dala od dzieci i zwierząt domowych.
 - Używaj odpowiednich środków ochrony osobistej (PPE), takich jak rękawice i gogle ochronne.
 - Przechowuj lut w chłodnym, suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego.
 - Przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących utylizacji lutów i materiałów flux.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Podczas używania lutowia srebrnego SILVALOY 355, prosimy o przestrzeganie następujących środków ostrożności:
 - Nie używaj lutu w pobliżu otwartego ognia lub źródeł wysokiej temperatury.
 - Unikaj kontaktu skóry z lutem i fluxem, aby zapobiec podrażnieniom.
 - Jeśli lut lub flux dostanie się do kontaktu ze skórą lub oczami, natychmiast przepłucz dużą ilością wody i w razie potrzeby skonsultuj się z lekarzem.
 - Zachowaj ostrożność w związku z temperaturami topnienia i płynięcia lutu (1145°F i 1205°F, odpowiednio), aby uniknąć oparzeń.
 - Używaj Ultra Flux® zgodnie z zaleceniami, aby zapewnić optymalne wyniki i bezpieczeństwo.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

- Aby zapewnić prawidłowe użycie lutowia srebrnego SILVALOY 355, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:
 1. Przygotuj powierzchnie do połączenia, dokładnie je czyszcząc, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia, tłuszcz lub utlenienia.
 2. Nałóż Ultra Flux® na oczyszczone powierzchnie, aby wspomóc adhezję.
 3. Podgrzej obszar złącza za pomocą odpowiedniego źródła ciepła, aż osiągnie temperaturę topnienia lutu (1145°F).
 4. Po podgrzaniu obszaru, nałóż lut srebrny SILVALOY 355 na złącze. Lut popłynie w złączu, gdy będzie odpowiednio podgrzany.
 5. Pozwól złączu naturalnie ostygnąć. Nie polewaj wodą, ponieważ może to spowodować naprężenia w złączu.
 6. Po ostygnięciu, sprawdź złącze pod kątem jednorodności i wytrzymałości.

Instrukcje Utylizacji

- Prawidłowa utylizacja lutowia srebrnego SILVALOY 355 i związanych z nim materiałów jest ważna:
 - Utylizuj wszelkie nieużywane lut i flux zgodnie z lokalnymi przepisami.
 - Nie wyrzucaj lutu do zwykłych odpadów domowych.
 - Skontaktuj się z lokalnymi władzami zarządzającymi odpadami w celu uzyskania wskazówek dotyczących utylizacji odpadów niebezpiecznych, jeśli to konieczne.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

Dla dalszego wsparcia lub zapytań dotyczących lutowia srebrnego SILVALOY 355, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem lub zapoznanie się z witryną produktu w celu uzyskania dodatkowych zasobów.

Proszę pamiętać, że przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użycie lutowni srebrnego SILVALOY 355. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i odpowiednie praktyki obsługi, aby osiągnąć najlepsze rezultaty w swoich projektach.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl