

HI-FORCE 44™ SOLDER - BROWNELLS HI-FORCE 44 SOLDER 1/4LB RIBBON

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Ogólne narzędzia rusznikarskie](#) > [Luty i lutownice](#)

28,000 PSI - Spływa w temperaturze 475\ F. Najlepszy uniwersalny lut do narzędzi rusznikarskich

Lut Hi-Force 44 firmy Brownells to lut stopowy zawierający 4% srebra i 96% cyny. Doskonały do stali, stali nierdzewnej, niklu, mosiądzu i miedzi. Całkowicie nietoksyczny. Płyne swobodnie i gładko w temperaturze około 475° F., znacznie skracając czas nagrzewania. Nie ma potrzeby stosowania uciążliwych zestawów tlenowo-acetylenowych. Zapobiega powstawaniu czarnego tlenku, co zmniejsza czas czyszczenia. Oferuje wytrzymałość na rozciąganie od 14,000 do 28,000 PSI. Nie pęka pod wpływem stresu, jak inne materiały lutownicze o niskiej temperaturze. A to duży plus... klienci zgłaszają, że części połączone lutem Hi-Force 44 nie wykazywały żadnych efektów po zanurzeniu w gorących zbiornikach do niebieskiego wykończenia! Użyj topnika #4 Comet.



Cechy

- Nazwa: [BROWNELLS HI-FORCE 44 SOLDER 1/4LB RIBBON](#)
- Producent: [BROWNELLS](#)
- Nr produktu: 080649325
- Nr prod.: NONE
- Container Size: 1/4 lb
- Waga lufy: 1/4 lb.
- Waga dostawy: 0.045kg
- Wysokość wysyłki: 10mm
- Szerokość wysyłki: 86mm
- Długość wysyłki: 168mm
- UPC: 050806016910

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA LUTU HIFORCE 44](#)
- [O nas](#)

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA LUTU HIFORCE 44

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór lutowania HiForce 44 firmy Brownells. Niniejszy przewodnik zawiera niezbędne instrukcje bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne użycie i obsługę tego produktu. Prosimy o uważne przeczytanie całego dokumentu przed użyciem lutu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zapewnij bezpieczne użycie produktu, przestrzegając wszystkich instrukcji.
- Zawsze używaj osobistego wyposażenia ochronnego (PPE), takiego jak rękawice i gogle ochronne, podczas obsługi lutowia.
- Trzymaj lut poza zasięgiem dzieci oraz osób wrażliwych.
- Bądź świadomy potencjalnych zagrożeń związanych z lutowaniem, w tym poparzeń i wdychania oparów.
- Jeśli doświadczysz jakichkolwiek niepożądanych reakcji lub wypadków, natychmiast szukaj pomocy medycznej.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Używaj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby uniknąć wdychania oparów powstających podczas lutowania.
- Unikaj kontaktu ze skórą i oczami. W przypadku kontaktu, przepłucz dużą ilością wody i skonsultuj się z lekarzem, jeśli podrażnienie nie ustępuje.
- Nie spożywaj lutu. Jest nietoksyczny, ale spożycie może być szkodliwe.
- Upewnij się, że sprzęt lutowniczy jest w dobrym stanie i odpowiednio konserwowany.
- Nie używaj lutu w pobliżu materiałów łatwopalnych ani w atmosferze wybuchowej.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi stosowania topnika. Użyj topnika #4 Comet zgodnie z zaleceniami.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i materiały, w tym lut, topnik i sprzęt lutowniczy.
- Upewnij się, że twoje miejsce pracy jest czyste i wolne od bałaganu.

2. Proces lutowania:

- Podgrzej lutownicę do odpowiedniej temperatury (około 475° F).
- Nałóż topnik #4 Comet na powierzchnie, które mają być połączone.
- Wprowadzaj lut HiForce 44 do złącza, jednocześnie stosując ciepło z lutownicy.
- Pozwól lutowi swobodnie płynąć w złączu, unikając przegrzewania materiałów.

3. Po lutowaniu:

- Pozwól, aby lutowane złącze całkowicie ostygło przed obsługą.
- Sprawdź złącze pod kątem jakichkolwiek wad lub problemów.
- Posprzątaj wszelkie nadmiary topnika lub lutu z miejsca pracy.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie pozostałości lutu i topnika zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj lutu do odpadów domowych. Sprawdź lokalne programy recyklingu lub placówki do utylizacji odpadów niebezpiecznych.
- Upewnij się, że wszystkie materiały opakowaniowe są odpowiednio utylizowane.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania lutowania HiForce 44 firmy Brownells, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem lub odwiedzenie strony internetowej producenta w celu uzyskania dalszej pomocy.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja są naszymi priorytetami.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl