

STEEL PILOTS - BROWNELLS STEEL PILOT FOR .458/.45-70 MUZZLE

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Narzędzia do luf](#) > [Piloty do narzędzi wygładzających](#)

Narzędzia tnące do precyzyjnej pracy

Hartowany stalowy pilot utrzymuje narzędzia do frezowania i fazowania w odpowiednim centrum w otworze. Odporny na zużycie przez lata użytkowania.

Wybierz jedną z poniższych opcji dla innych wylotów karabinów/pistoletów, narzędzi do frezowania i narzędzi do fazowania.

[Zestaw stalowy jednego kalibru](#)

[Narzędzie tnące 45° i stalowy pilot](#)

[Zestaw mosiężny jednego kalibru](#)

[Narzędzie tnące 45° i mosiężny pilot](#)

[Narzędzie tnące 90° i stalowy pilot](#)

[Zestawy do fazowania i frezowania](#)

[Narzędzie tnące 90° i mosiężny pilot](#)

[Tylko mosiężny pilot](#)



Cechy

- Nazwa: [BROWNELLS STEEL PILOT FOR .458/.45-70 MUZZLE](#)
- Producent: [BROWNELLS](#)
- Nr produktu: 080686458
- Nr prod.:
- Kaliber: 458 Caliber (.458)
- Materiał: Steel
- Waga dostawy: 0.027kg
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm
- UPC: 050806018242

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla STEEL PILOTS BROWNELLS STEEL PILOT FOR .458/.4570 MUZZLE](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla STEEL PILOTS BROWNELLS STEEL PILOT FOR .458/.4570 MUZZLE

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup produktu STEEL PILOTS BROWNELLS STEEL PILOT FOR .458/.4570 MUZZLE. Ten pilot został zaprojektowany z myślą o precyzyjnym frezowaniu i fazowaniu. W celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i rękawice.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny pilota przed użyciem, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj pilota tylko w połączeniu z odpowiednimi narzędziami.
- Unikaj kontaktu z ostrymi krawędziami i ruchomymi częściami podczas użytkowania.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas pracy, aby uniknąć uszkodzenia narzędzi i pilota.
- Przestrzegaj zasad dotyczących użytkowania narzędzi frezarskich, aby zminimalizować ryzyko wypadków.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz wszystkie wymagane narzędzia i materiały.
- Sprawdź, czy pilot jest w dobrym stanie i nie ma widocznych uszkodzeń.

2. Instalacja:

- Umieść pilota w odpowiednim miejscu w narzędziu frezarskim.
- Dokręć pilota zgodnie z instrukcjami producenta narzędzia, aby zapewnić stabilność.

3. Użytkowanie:

- Włącz narzędzie frezarskie zgodnie z zaleceniami producenta.
- Używaj pilota do frezowania i fazowania zgodnie z zastosowaniem, unikając nadmiernego obciążenia.
- Po zakończeniu pracy wyłącz narzędzie i odczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj pilota do zwykłych odpadów, aby zminimalizować wpływ na środowisko.
- Jeśli pilot jest uszkodzony, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów niebezpiecznych.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących produktu lub potrzeby uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej. Upewnij się, że masz dostęp do informacji o bezpieczeństwie produktu oraz aktualizacjach dotyczących ewentualnych akcji przypominających.

Zakończenie

Bezpieczeństwo użytkowników jest dla nas priorytetem. Prosimy o przestrzeganie powyższych wytycznych, aby zapewnić sobie i innym bezpieczne korzystanie z produktu STEEL PILOTS BROWNELLS STEEL PILOT FOR .458/.4570 MUZZLE. Dziękujemy za uwagę i życzymy udanego użytkowania!

O nas

Brownells Europe

**Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi
rusznikarskich i akcesorii strzeleckich**

www.brownells.pl