

ACRA-QUICK™ & ACRA-20™ - BROWNELLS ACRA-20 W/2 MIXING TIPS 50ML

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Obróbka i wykończenie kolby](#) > [Kleje i materiały do beddingu kolby](#)

Epoksydy o wysokiej wytrzymałości, supertrwałe, które mieszają się doskonale, szybko twardnieją i trzymają jak żelazo

Epoksydy Acra w dwóch częściach są naprawdę rewolucyjne pod względem wytrzymałości, czasu utwardzania i zdolności do łączenia się z niemal każdym materiałem. Specjalnie sformułowana, przezroczysta żywica/utwardzacz w proporcji 1 do 1, szybko twardnieje i utwardza się, zapewniając mocne, praktycznie niewidoczne naprawy za każdym razem. Użyj w warsztacie, w terenie lub nawet w domu, aby trwale naprawić setki przedmiotów, które w przeciwnym razie trafiłyby do kosza. Nie wysycha, nie pęka ani nie staje się krucha z upływem czasu. W przeciwieństwie do tradycyjnych klejów, Acra-Quick jest niewrażliwy na wilgoć i chemikalia. Tworzy niezwykle mocne, szczelne połączenie z metalami, drewnem, ceramiką i większością tworzyw sztucznych.

SUPERIOR STRENGTH: Produkty Acra-Quick mają całą słynną siłę i moc trzymania Acraglas i Acraglas Gel. Gdy już stwardnieją, są trwałe! Po utwardzeniu są praktycznie niezniszczalne.

SZYBKIE UTWARDZANIE: Nie ma czasu na czekanie, obserwując zegar, gdy naprawiasz z Acra-Quick. Ponieważ czas jest cenny, zaprojektowaliśmy chemiczny proces utwardzania tych epoksydów, aby skrócić czas naprawy. Szybko utwardzający Acra-Quick 3-Minute Epoxy zapewnia mieszany czas roboczy wynoszący 2-3 minuty, osiąga siłę uchwytu w 5 minut (przy 70°F) i utwardza się do pełnej siły w ciągu 24 godzin. Acra-Quick Gel to epoksydy 5-minutowe z nieco dłuższym czasem ustawienia wynoszącym 3-5 minut. Pełna siła trzymania osiągnięta jest po 24 godzinach. Aby uzyskać dodatkowy czas roboczy, wybierz Acra-20. Wolniej utwardza się niż inne, z czasem roboczym wynoszącym 15-20 minut, co pozwala na pewne przestawienie, a także możesz zabarwić epoksyd dowolnym z naszych barwników Acraglas. Osiąga siłę uchwytu w 60 minut, pełną siłę w ciągu 24 godzin, a utwardza się w temperaturach do 0°F.

KONSYSTENCJA: Umiarkowanie gęsty, Acra-Quick 3-Minute Epoxy i Acra-20 20-Minute Epoxy to półpłynne formuły o konsystencji podobnej do kleju modelarskiego; dobrze się rozprzodkują, wypełniają szczeliny i docierają do trudno dostępnych zakamarków, które blokują grubsze formuły. Epoksydy Acra-Quick Gel 5-Minute to formuły, które nie ciekną i nie migrują. Zatrzymują się w miejscu i doskonale sprawdzają się w naprawach, gdzie grawitacja działa przeciwko Tobie.

STABILNOŚĆ WYMIAROWA: Dzięki zaawansowanej strukturze molekularnej epoksydów Acra, nie należy się spodziewać skurczenia, pęknięć ani osłabienia szwu naprawczego. Naprawione części pozostają ciasne, szczeliny są wypełnione, a naprawa pozostaje super mocna i praktycznie niewidoczna przez wiele lat.

OPORNOŚĆ CHEMICZNA: Czyść i konserwuj naprawiany przedmiot jak zwykle przed naprawą. Epoksydy Acra są odporne na degradację i osłabienie spowodowane powszechnymi rozpuszczalnikami i detergentami. Nie ulegają rozkładowi pod wpływem światła słonecznego ani niskich temperatur.

ŁATWE W UŻYCIU: Żadne inne epoksydy szybkoschnące nie działają tak efektywnie jak produkty Acra. Nasze nowo opracowane wkłady epoksydowe, pistolet aplikacyjny i końcówki mieszające działają jako unikalny system dozowania, aby dostarczyć odpowiednią mieszankę i odpowiednią ilość żywicy dokładnie tam, gdzie jej potrzebujesz. Końcówka mieszająca typu ślimak łączy przychodzącą żywicę i utwardzacz w idealnej proporcji 1 do 1 podczas pracy z pistoletem aplikacyjnym, dzięki czemu używasz tylko tego, co potrzebujesz. Po zakończeniu usuń i wyrzuć końcówkę mieszającą, a zakręć wkład do następnego użycia. Używaj wytrzymałego pistoletu aplikacyjnego wielokrotnie.

MAŁE TRIKI: Końcówka mieszająca sama w sobie mieści około 1 łyżeczki całkowitego, wymieszanego Acra-Quick. Niektórzy obawiają się, że stracą ten produkt, gdy wyrzucą końcówkę. Jeśli jesteś jedną z tych osób, możesz zdjąć końcówkę, wycisnąć trochę obu części i ręcznie wymieszać do małych zadań. Upewnij się tylko, że dokładnie wyczyścisz koniec wkładu.



Cechy

- Nazwa: BROWNELLS ACRA-20 W/2 MIXING TIPS 50ML
- Producent: BROWNELLS
- Nr produktu: 081000018
- Nr prod.: 1552RF
- Rozmiar: 50 ml
- Typ: Acra-Quick
- Ilość: 50
- Waga dostawy: 0.091kg
- Wysokość wysyłki: 23mm
- Szerokość wysyłki: 74mm
- Długość wysyłki: 152mm
- UPC: 050806106277

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [ACRAQUICK™ i ACRA20™ Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [O nas](#)

ACRAQUICK™ i ACRA20™ Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór produktów ACRAQUICK™ i ACRA20™. Te epoksydy w dwóch częściach są zaprojektowane do różnorodnych zadań naprawczych, zapewniając mocne i trwałe połączenia dla różnych materiałów. Niniejszy przewodnik dotyczący bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania i zgodności z Rozporządzeniem UE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Proszę dokładnie przeczytać ten przewodnik przed użyciem produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zapewnij bezpieczne obchodzenie się i stosowanie produktów ACRAQUICK™ i ACRA20™ poprzez przestrzeganie poniższych wytycznych:
 - Zawsze noś odpowiedni sprzęt ochrony osobistej (PPE), w tym rękawice i ochronę oczu, podczas korzystania z tych produktów.
 - Trzymaj produkty z dala od dzieci i zwierząt domowych.
 - Używaj produktów w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby zminimalizować wdychanie oparów.
 - Unikaj kontaktu ze skórą i oczami. W przypadku kontaktu natychmiast przepłucz dużą ilością wody.
 - Nie spożywaj produktu ani nie używaj go w zastosowaniach związanych z żywnością.
 - Zgłaszaj wszelkie wypadki lub niebezpieczne incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności

- Przed użyciem ACRAQUICK™ i ACRA20™, proszę rozważyć następujące środki ostrożności:
 - Upewnij się, że powierzchnie do połączenia są czyste, suche i wolne od kurzu lub tłuszczu.
 - Nie mieszaj żywicy i utwardzacza w ilościach większych niż potrzebne; używaj tylko tego, co jest niezbędne do naprawy.
 - Unikaj używania produktu w ekstremalnych temperaturach lub wilgotności, ponieważ może to wpłynąć na proces utwardzania.
 - Nie próbuj naprawiać przedmiotów, które są pod ciśnieniem lub narażone na ekstremalne naprężenia.
 - Jeśli doświadczysz jakichkolwiek niepożądanych reakcji (takich jak podrażnienia skóry lub problemy z oddychaniem), natychmiast zaprzestań używania i skonsultuj się z lekarzem.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

- Postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby bezpiecznie zainstalować i używać produktów ACRAQUICK™ i ACRA20™:
 - 1. Przygotowanie:**
 - Zbierz wszystkie niezbędne materiały: ACRAQUICK™ lub ACRA20™, końcówki mieszające, pistolet aplikacyjny oraz wszelkie dodatkowe narzędzia wymagane.
 - 2. Mieszanie:**
 - Włóż końcówkę mieszającą do kartridża.
 - Naciśnij pistolet aplikacyjny, aby dozować równe części żywicy i utwardzacza do końcówki mieszającej.
 - Dokładnie wymieszaj składniki, aby uzyskać idealny stosunek 1:1.
 - 3. Aplikacja:**
 - Nałóż wymieszany epoksyd na powierzchnie, które mają być połączone.
 - Upewnij się, że pokrycie jest pełne, aby uzyskać mocne połączenie.
 - 4. Utwardzanie:**
 - Pozwól epoksydowi stwardnieć zgodnie z określonym czasem dla każdego produktu:
 - ACRAQUICK™: czas roboczy 3 minuty, siła chwytu w 5 minut, pełna siła w ciągu 24 godzin.
 - ACRA20™: czas roboczy 1520 minut, siła chwytu w 60 minut, pełna siła w ciągu 24 godzin.
 - 5. Czyszczenie:**
 - Natychmiast usuń nadmiar epoksydy odpowiednim rozpuszczalnikiem przed jej utwardzeniem.
 - Utylizuj użyte końcówki mieszające i wszelkie pozostałości produktu zgodnie z lokalnymi przepisami.

Instrukcje Utylizacji

- Prawidłowa utylizacja produktów ACRAQUICK™ i ACRA20™ jest ważna dla bezpieczeństwa środowiska:
 - Nie wyrzucaj produktu do kanalizacji ani do zwykłych odpadów domowych.
 - Przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących utylizacji odpadów niebezpiecznych.
 - Upewnij się, że produkt jest w pełni utwardzony przed utylizacją, jeśli to możliwe, aby zminimalizować wpływ na środowisko.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

- W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania ACRAQUICK™ i ACRA20™, proszę odwołać się do informacji kontaktowych producenta podanych na opakowaniu produktu lub odwiedzić stronę internetową producenta.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z produktami ACRAQUICK™ i ACRA20™. Dziękujemy za uwagę na kwestie bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl