

ACRA-QUICK™ & ACRA-20™ - BROWNELLS ACRA-QUICK GEL WITH 2 MIXING TIPS, 50ML

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Obróbka i wykończenie kolby](#) > [Kleje i materiały do beddingu kolby](#)

Epoksydy o wysokiej wytrzymałości, supertrwałe, które mieszają się doskonale, szybko twardnieją i trzymają jak żelazo

Epoksydy Acra w dwóch częściach są naprawdę rewolucyjne pod względem wytrzymałości, czasu utwardzania i zdolności do łączenia się z niemal każdym materiałem. Specjalnie sformułowana, przezroczysta żywica/utwardzacz w proporcji 1 do 1, szybko twardnieje i utwardza się, zapewniając mocne, praktycznie niewidoczne naprawy za każdym razem. Użyj w warsztacie, w terenie lub nawet w domu, aby trwale naprawić setki przedmiotów, które w przeciwnym razie trafiłyby do kosza. Nie wysycha, nie pęka ani nie staje się krucha z upływem czasu. W przeciwieństwie do tradycyjnych klejów, Acra-Quick jest niewrażliwy na wilgoć i chemikalia. Tworzy niezwykle mocne, szczelne połączenie z metalami, drewnem, ceramiką i większością tworzyw sztucznych.

SUPERIOR STRENGTH: Produkty Acra-Quick mają całą słynną siłę i moc trzymania Acraglas i Acraglas Gel. Gdy już stwardnieją, są trwałe! Po utwardzeniu są praktycznie niezniszczalne.

SZYBKIE UTWARDZANIE: Nie ma czasu na czekanie, obserwując zegar, gdy naprawiasz z Acra-Quick. Ponieważ czas jest cenny, zaprojektowaliśmy chemiczny proces utwardzania tych epoksydów, aby skrócić czas naprawy. Szybko utwardzający Acra-Quick 3-Minute Epoxy zapewnia mieszany czas roboczy wynoszący 2-3 minuty, osiąga siłę uchwytu w 5 minut (przy 70°F) i utwardza się do pełnej siły w ciągu 24 godzin. Acra-Quick Gel to epoksydy 5-minutowe z nieco dłuższym czasem ustawienia wynoszącym 3-5 minut. Pełna siła trzymania osiągnięta jest po 24 godzinach. Aby uzyskać dodatkowy czas roboczy, wybierz Acra-20. Wolniej utwardza się niż inne, z czasem roboczym wynoszącym 15-20 minut, co pozwala na pewne przestawienie, a także możesz zabarwić epoksyd dowolnym z naszych barwników Acraglas. Osiąga siłę uchwytu w 60 minut, pełną siłę w ciągu 24 godzin, a utwardza się w temperaturach do 0°F.

KONSYSTENCJA: Umiarkowanie gęsty, Acra-Quick 3-Minute Epoxy i Acra-20 20-Minute Epoxy to półpłynne formuły o konsystencji podobnej do kleju modelarskiego; dobrze się rozprzodkują, wypełniają szczeliny i docierają do trudno dostępnych zakamarków, które blokują grubsze formuły. Epoksydy Acra-Quick Gel 5-Minute to formuły, które nie ciekną i nie migrują. Zatrzymują się w miejscu i doskonale sprawdzają się w naprawach, gdzie grawitacja działa przeciwko Tobie.

STABILNOŚĆ WYMIAROWA: Dzięki zaawansowanej strukturze molekularnej epoksydów Acra, nie należy się spodziewać skurczenia, pęknięć ani osłabienia szwu naprawczego. Naprawione części pozostają ciasne, szczeliny są wypełnione, a naprawa pozostaje super mocna i praktycznie niewidoczna przez wiele lat.

OPORNOŚĆ CHEMICZNA: Czyść i konserwuj naprawiany przedmiot jak zwykle przed naprawą. Epoksydy Acra są odporne na degradację i osłabienie spowodowane powszechnymi rozpuszczalnikami i detergentami. Nie ulegają rozkładowi pod wpływem światła słonecznego ani niskich temperatur.

ŁATWE W UŻYCIU: Żadne inne epoksydy szybkoschnące nie działają tak efektywnie jak produkty Acra. Nasze nowo opracowane wkłady epoksydowe, pistolet aplikacyjny i końcówki mieszające działają jako unikalny system dozowania, aby dostarczyć odpowiednią mieszankę i odpowiednią ilość żywicy dokładnie tam, gdzie jej potrzebujesz. Kończówka mieszająca typu ślimak łączy przychodzącą żywicę i utwardzacz w idealnej proporcji 1 do 1 podczas pracy z pistoletem aplikacyjnym, dzięki czemu używasz tylko tego, co potrzebujesz. Po zakończeniu usuń i wyrzuć końcówkę mieszającą, a zakręć wkład do następnego użycia. Używaj wytrzymałego pistoletu aplikacyjnego wielokrotnie.

MAŁE TRIKI: Kończówka mieszająca sama w sobie mieści około 1 łyżeczki całkowitego, wymieszanego Acra-Quick. Niektórzy obawiają się, że stracą ten produkt, gdy wyrzucą końcówkę. Jeśli jesteś jedną z tych osób, możesz zdjąć końcówkę, wycisnąć trochę obu części i ręcznie wymieszać do małych zadań. Upewnij się tylko, że dokładnie wyczyścisz koniec wkładu.



Cechy

- Nazwa: BROWNELLS ACRA-QUICK GEL WITH 2 MIXING TIPS, 50ML
- Producent: BROWNELLS
- Nr produktu: 081000020
- Nr prod.: 1553M RF
- Rozmiar: 50 ml
- Typ: Acra-Quick Gel
- Ilość: 50
- Waga dostawy: 0.045kg
- Wysokość wysyłki: 10mm
- Szerokość wysyłki: 94mm
- Długość wysyłki: 145mm
- UPC: 050806106291

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [ACRAQUICK™ i ACRA20™ Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [O nas](#)

ACRAQUICK™ i ACRA20™ Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór produktów ACRAQUICK™ i ACRA20™. Te epoksydy w dwóch częściach zostały zaprojektowane do mocnego i trwałego łączenia różnych materiałów. Aby zapewnić Twoje bezpieczeństwo oraz skuteczne wykorzystanie tych produktów, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze czytaj i stosuj się do instrukcji zawartych na opakowaniu produktu.
- Zapewnij odpowiednią wentylację w miejscu pracy, aby uniknąć wdychania oparów.
- Przechowuj produkty w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.
- Używaj osobistego sprzętu ochronnego (PPE), takiego jak rękawice i gogle ochronne, podczas obsługi epoksydu.
- Zwróć uwagę na potencjalne reakcje alergiczne. Jeśli wystąpi podrażnienie, zaprzestań używania i skonsultuj się z lekarzem.
- Przechowuj produkty w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.
- Utylizuj wszelkie niewykorzystane produkty i opakowania zgodnie z lokalnymi przepisami.

Szczególne środki ostrożności przy użyciu

- **Kontakt ze skórą:** Unikaj bezpośredniego kontaktu ze skórą. W przypadku kontaktu natychmiast umyj dokładnie mydłem i wodą.
- **Kontakt z oczami:** Jeśli produkt dostanie się do oczu, przepłucz je dokładnie wodą przez co najmniej 15 minut i skonsultuj się z lekarzem.
- **Wdychanie:** Używaj w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Jeśli poczujesz zawroty głowy lub dyskomfort w układzie oddechowym, natychmiast przesuń się w miejsce z świeżym powietrzem.
- **Palność:** Trzymaj z dala od otwartego ognia i wysokich temperatur. Produkt nie jest łatwopalny, ale może wydzielać szkodliwe opary w wysokich temperaturach.
- **Odporność chemiczna:** Nie mieszaj z innymi klejami ani chemikaliami, chyba że wskazano to w instrukcjach.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że powierzchnie do łączenia są czyste, suche i wolne od kurzu lub tłuszczu.
- Dokładnie przeczytaj instrukcje na kartridżu produktu przed użyciem.

2. Mieszanie:

- Użyj dostarczonych końcówek mieszających, aby uzyskać idealny stosunek 1:1 żywicy i utwardzacza.
- Delikatnie ściśnij kartridż, aby wydobyć równe ilości obu komponentów do końcówki mieszającej.

3. Aplikacja:

- Nałóż wymieszany epoksyd na wybraną powierzchnię za pomocą pistoletu aplikacyjnego.
- Dla najlepszych rezultatów użyj w określonym czasie roboczym (23 minuty dla ACRAQUICK™ i 1520 minut dla ACRA20™).
- Zapewnij równomierne pokrycie i wypełnij wszelkie szczeliny dla mocnego połączenia.

4. Utwardzanie:

- Pozwól epoksydowi utwardzać się w spokoju. Siła chwytu osiągnięta jest zazwyczaj w ciągu 5 minut dla ACRAQUICK™ i w ciągu 60 minut dla ACRA20™.
- Pełna siła osiągnięta jest po 24 godzinach.

5. Czyszczenie:

- Oczyszczyć nadmiar epoksydu z narzędzi i powierzchni przed utwardzeniem.
- Użyj acetonu lub odpowiedniego rozpuszczalnika do czyszczenia, przestrzegając zasad bezpieczeństwa.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie niewykorzystane produkty i puste opakowania zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych. Sprawdź lokalne programy recyklingowe, które akceptują produkty chemiczne.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpiecznego użytkowania ACRAQUICK™ i ACRA20™, prosimy o odniesienie się do opakowania produktu lub odwiedzenie strony internetowej producenta w celu uzyskania dodatkowych zasobów i wsparcia.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenia z produktami ACRAQUICK™ i ACRA20™. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo!

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl