

AR-15 SUPER PRECISION SOPMOD CERTIFIED VORTEX 1-6 30MM MOUNT - GEISSELE AUTOMATICS 30MM 1.54" HIGH AR-15 SOPMOD VORTEX 1-6X MOUNT

[Optyka](#) > [Pierścienie, montaż i bazy](#) > [Komplety montażu](#)

Zaprojektowane, aby zabezpieczyć Twój precyzyjny optyk

Mocowanie Geissele SOPMOD-Certified Super Precision Scope Vortex 1-6 jest idealne dla każdej platformy AR-15, która potrzebuje niezawodnej powierzchni montażowej dla swojego optyki, zapewniając, że precyzyjne strzały mogą być oddawane w każdej chwili bez obaw o utratę zerowania. Mocowanie Geissele SOPMOD-Certified Super Precision Scope Vortex 1-6 jest częścią linii sprzętu certyfikowanego przez U.S. Special Operations Command, a program SOPMOD pozwala tym żołnierzom specjalnym dostosować swój sprzęt do specyfikacji, jakie są im potrzebne do wymagań misji. Cechy: czarna anodowana powłoka Wysokości dostępne: 1.54 i 1.93 cala Całkowita długość: 2.76 cala Pasuje do głównych rur 30mm Każde mocowanie Geissele SOPMOD-Certified Super Precision Scope Vortex 1-6 przeszło intensywne testy przez grupy sił specjalnych i jest gotowe na każdą sytuację, którą możesz mu zadać.



Cechy

- Nazwa: [GEISSELE AUTOMATICS 30MM 1.54" HIGH AR-15 SOPMOD VORTEX 1-6X MOUNT](#)
- Producent: [GEISSELE AUTOMATICS](#)
- Nr produktu: 100025597
- Nr prod.: 05-329B
- Długość: 2.76"
- Elevation: 0 MOA
- Rodzaj wykończenia: Matte Black
- Style: -
- Wysokość: 1.54"
- Średnica tubusa: 30mm
- Waga dostawy: 0.318kg
- Wysokość wysyłki: 76mm
- Szerokość wysyłki: 127mm
- Długość wysyłki: 203mm
- UPC: 817953022061

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu AR15 Super Precision SOPMOD Certyfikowanego Vortex 16](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu AR15 Super Precision SOPMOD Certyfikowanego Vortex 16

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór montażu Geissele SOPMODCertified Super Precision Scope Vortex 16. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu przed użyciem montażu na platformie AR15.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że montaż jest kompatybilny z Twoją platformą AR15 oraz optyką przed instalacją.
- Zawsze sprawdzaj montaż pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed każdym użyciem.
- Przechowuj montaż w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Nie używaj montażu do celów innych niż zamierzony.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących akcesoriów do broni palnej.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nieprawidłowości podczas użytkowania, natychmiast zaprzestań użytkowania i skonsultuj się z wykwalifikowanym specjalistą.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- **Bezpieczeństwo Instalacji:** Upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją montażu.
- **Specyfikacje Momentu Obrótowego:** Przestrzegaj specyfikacji momentu obrotowego producenta podczas instalacji, aby zapobiec uszkodzeniu lub awarii.
- **Regularna Konserwacja:** Regularnie sprawdzaj montaż pod kątem luzów i integralności, szczególnie po intensywnym użytkowaniu.
- **Warunki Środowiskowe:** Unikaj narażania montażu na ekstremalne temperatury lub korozyjne środowiska, które mogą wpłynąć na jego wydajność.
- **Kompatybilność Optyki:** Upewnij się, że optyka, która ma być zamontowana, jest przystosowana do średnicy rury 30mm.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia do instalacji, w tym klucz dynamometryczny.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od rozproszeń.

2. Kroki Instalacji:

- Upewnij się, że AR15 jest rozładowany i skierowany w bezpiecznym kierunku.
- Usuń istniejący system montażowy, jeśli to konieczne.
- Wyreguluj Geissele SOPMODCertified Mount z szyną Picatinny na swoim AR15.
- Zabezpiecz montaż przy użyciu dostarczonych śrub, uważając, aby nie dokręcać zbyt mocno.
- Użyj klucza dynamometrycznego do dokręcenia śrub zgodnie ze specyfikacjami producenta.
- Po zainstalowaniu, zamontuj swoją optykę na rurze 30mm i zabezpiecz ją zgodnie z instrukcjami optyki.

3. Użytkowanie:

- Po instalacji sprawdź, czy montaż nie wykazuje żadnego ruchu ani luzu.
- Regularnie weryfikuj "zero" swojej optyki po instalacji oraz podczas użytkowania.
- Jeśli montaż staje się luźny lub wykazuje oznaki zużycia, usuń go i sprawdź pod kątem uszkodzeń.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj montaż zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi usuwania odpadów.
- Jeśli montaż jest uszkodzony ponad możliwość użycia, upewnij się, że jest usuwany w sposób zapobiegający przypadkowemu użyciu lub obrażeniom.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszej Pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wydajności produktu, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi producenta zawartymi w opakowaniu produktu lub odwiedzenie oficjalnej strony internetowej Geissele Automatics.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z montażu Geissele SOPMODCertified Super Precision Scope Vortex 16. Twoje przestrzeganie tych wytycznych przyczynia się do zapewnienia bezpiecznego i przyjemnego doświadczenia.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl