

QUICK DETACH SCOPE MOUNTS - MIDWEST INDUSTRIES 30MM 1.5" 20 MOA QD CANTILEVER MOUNT, BLACK

[Optyka](#) > [Pierścienie, montaż i bazy](#) > [Komplety montażu](#)

QD Scope Mounts Midwest Industries wykorzystuje jeden z najpłynniej działających lewarków QD na rynku. Ekstremalnie płynna obsługa z wielofunkcyjną nakrętką regulacyjną, aby uzyskać dokładne napięcie wymagane bez uszkodzenia powierzchni szyny. W pełni regulowane bez użycia narzędzi. Ważące 8,4 oz, te montaż są precyzyjnie wykonane, aby zapewnić optymalną wydajność powrotu do zera i niezawodność. Anodowane twarde aluminium 6061 zapewnia długowieczność użytkowania. Pasuje do celowników o średnicy obiektywu do 56 mm. Waga: 8,4 oz Długość całkowita: 5,875" Szerokość pierścieni: 0,85" Odległość między pierścieniami: 2,8" Przesunięcie od pierwszego pierścienia: 1,4" Wysokość - od góry szyny do linii środkowej pierścienia: 1,5"



Cechy

- Nazwa: **MIDWEST INDUSTRIES 30MM 1.5" 20 MOA QD CANTILEVER MOUNT, BLACK**
- Producent: **MIDWEST INDUSTRIES**
- Nr produktu: 100039518
- Nr prod.: MI-QD30SM-20MOA
- Elevation: 20 MOA
- Height: -
- Rodzaj wykończenia: Black
- Styl: Quick Detach
- Średnica tubusa: 30mm
- Waga dostawy: 0.318kg
- Wysokość wysyłki: 57mm
- Szerokość wysyłki: 191mm
- Długość wysyłki: 254mm
- UPC: 812102032373

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu Celownika QUICK DETACH SCOPE MOUNTS MIDWEST INDUSTRIES](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu Celownika QUICK DETACH SCOPE MOUNTS MIDWEST INDUSTRIES

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup montażu celownika QUICK DETACH SCOPE MOUNTS MIDWEST INDUSTRIES. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu, prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami i wskazówkami bezpieczeństwa.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci.
- Regularnie sprawdzaj stan montażu i jego elementów.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących używania celowników.
- Informuj dzieci o potencjalnych zagrożeniach związanych z używaniem sprzętu optycznego.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj montażu tylko z kompatybilnymi celownikami o średnicy obiektywu do 56 mm.
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać montażu samodzielnie.
- Zawsze upewnij się, że montaż jest prawidłowo zamocowany przed użyciem.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas regulacji nakrętki regulacyjnej.
- Nie używaj montażu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub nieprawidłowości.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji:

- Sprawdź, czy wszystkie elementy montażu są obecne i w dobrym stanie.
- Przygotuj odpowiednie narzędzia, jeśli są wymagane do montażu.

2. Instalacja montażu:

- Umieść montaż na szynie, upewniając się, że jest prawidłowo dopasowany.
- Zastosuj nakrętkę regulacyjną, aby uzyskać odpowiednie napięcie. Upewnij się, że nie uszkodzasz powierzchni szyny.
- Sprawdź, czy montaż jest stabilny i nie przemieszcza się.

3. Użytkowanie montażu:

- Używaj montażu w zgodzie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie kontroluj montaż podczas użytkowania, aby upewnić się, że nie ma luzów.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ognia ani nie wystawiaj go na działanie wysokich temperatur.
- Zachowaj ostrożność przy utylizacji materiałów, które mogą być szkodliwe dla środowiska.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub dalszych informacji, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl