

BORE-MAX SPEED BRUSH - REAL AVID 338 CALIBER BORE-MAX SPEED BRUSH

[Czyszczenie broni](#) > [Szczotki i sznury do luf](#) > [Szczotki do luf i komór](#)

Szczotka Bore-Max Speed jest częścią systemu czyszczenia Bore-Max Speed, który umożliwia szybsze i łatwiejsze czyszczenie lufy. Nagromadzenie węgla wpływa nie tylko na wydajność i celność, ale także powoduje degradację lufy. Nagromadzenie węgla izoluje również miedź w lufie, co utrudnia jej rozpuszczenie i usunięcie za pomocą rozpuszczalnika do lufy. Użycie szczotki do lufy w celu usunięcia nagromadzenia węgla to najlepszy sposób na wykonanie tego zadania. Aby osiągnąć maksymalną efektywność, konieczne jest zachowanie optymalnej równowagi pomiędzy gęstością włosia a jego elastycznością. Zbyt mała ilość włosia to strata czasu, a zbyt duża nie zapewni wystarczającej elastyczności do poruszania się po bruzdach i rowkach lufy. Konfiguracja włosia szczotki Bore-Max Speed zapewnia maksymalną gęstość szorowania, usuwając więcej węgla przy każdym przejściu i osiągając maksymalne wyniki szybciej.



Cechy

- Nazwa: [REAL AVID 338 CALIBER BORE-MAX SPEED BRUSH](#)
- Producent: [REAL AVID](#)
- Nr produktu: 100047674
- Nr prod.: AVBMSB338
- Kaliber: 338 Caliber (.338)
- Styl: Rifle
- Waga dostawy: 0.045kg
- Wysokość wysyłki: 13mm
- Szerokość wysyłki: 70mm
- Długość wysyłki: 159mm
- UPC: 813119013416

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotki BoreMax Speed](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotki BoreMax Speed

Wprowadzenie

Szczotka BoreMax Speed jest częścią systemu czyszczenia lufy, który zapewnia efektywne usuwanie nagromadzeń węgla. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć niebezpieczeństw.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Sprawdzaj regularnie stan szczotki przed użyciem i nie używaj uszkodzonego produktu.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje związane z produktem odpowiednim władzom.
- Śledź aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze noś odpowiednie okulary ochronne podczas czyszczenia lufy.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed użyciem szczotki.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas czyszczenia, aby nie uszkodzić lufy.
- Używaj szczotki BoreMax Speed tylko z odpowiednimi rozpuszczalnikami do lufy.
- Nie zostawiaj szczotki w lufie na dłużej niż zalecany czas.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana.
- Zgromadź wszystkie potrzebne materiały, w tym rozpuszczalnik do lufy i rękawice ochronne.

2. Czyszczenie:

- Nałóż odpowiednią ilość rozpuszczalnika na szczotkę.
- Włóż szczotkę do lufy i delikatnie przesuwaj ją tam i z powrotem.
- Po każdym przejściu wyjmij szczotkę i sprawdź jej stan oraz stan lufy.
- Powtarzaj czynność, aż lufa będzie czysta.

3. Po użyciu:

- Oczyszczyć szczotkę z resztek rozpuszczalnika i brudu.
- Przechowuj szczotkę w suchym miejscu, z dala od dzieci.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj szczotkę zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli zawiera niebezpieczne substancje.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji materiałów chemicznych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w UE.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Używaj szczotki BoreMax Speed z rozwagą, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl