

GO & NO-GO HEADSPACE GAUGE SETS - CLYMER 9MM LUGER HEADSPACE GAUGE KIT STEEL

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Narzędzia pomiarowe](#) > [Sprawdziany odstępu zaporowego](#)

Zestawy wskaźników headspace w popularnych kalibrach karabinów i pistoletów

ZESTAWY WSKAŹNIKÓW CLYMER GO & NO-GO Zestawy wskaźników Clymer Go & No-Go są niezbędnymi narzędziami dla rusznikarzy i entuzjastów broni palnej, zaprojektowanymi do dokładnego pomiaru i zapewnienia prawidłowego luzu komory w karabinach. Te wskaźniki weryfikują, czy komora broni spełnia normy Instytutu Producentów Broni Sportowej i Amunicji (SAAMI), co zapewnia bezpieczne i niezawodne działanie. Kluczowe cechy: Precyzyjny pomiar: Każdy wskaźnik jest precyzyjnie obrabiany z wysokiej jakości stali zgodnie z dokładnymi specyfikacjami SAAMI, co zapewnia dokładne oceny wymiarów komory. Kompletny zestaw: Każdy zestaw zawiera jeden wskaźnik "Go" i jeden wskaźnik "No-Go" dla konkretnego kalibru, co pozwala na dokładną ocenę rozmiaru komory broni. Trwałe przechowywanie: Wskaźniki są dostarczane w praktycznej, trwałej plastikowej walizce, co zapewnia ochronę i łatwą organizację. Specyfikacje: Materiał: Obrabiana stal Normy: Wyprodukowano zgodnie z normami SAAMI Wskaźniki w zestawie: Wskaźnik "Go": Potwierdza minimalny rozmiar komory Wskaźnik "No-Go": Identyfikuje nadmierny rozmiar komory Opcje kalibrów: Dostępne w różnych kalibrach, aby pasowały do różnych broni. Opinie klientów: Nasi klienci konsekwentnie chwalą zestawy wskaźników Clymer Go & No-Go za ich precyzję i niezawodność. Wiele osób docenia dołączenie obu wskaźników w jednym zestawie, co upraszcza proces sprawdzania luzu komory. Trwała plastikowa walizka jest również podkreślana jako wygodna cecha do przechowywania i transportu. Włączenie zestawów wskaźników Clymer Go & No-Go do rutyny konserwacji broni zapewnia, że Twoje karabiny działają w bezpiecznych parametrach luzu komory, zwiększając zarówno bezpieczeństwo, jak i wydajność.



Cechy

- Nazwa: [CLYMER 9MM LUGER HEADSPACE GAUGE KIT STEEL](#)
- Producent: [CLYMER](#)
- Nr produktu: 184000042
- Nr prod.: GONG9MMLUG
- Długość: 1.572"
- Kolor: Steel
- Materiał: Steel
- Model Number: 9mm Luger
- Nabój: 9 mm Luger
- Styl: Gauge Kit
- Szerokość: 0.375"
- Waga lufy: 0.2 lbs
- Wysokość: 0.375"
- Waga dostawy: 0.054kg
- Wysokość wysyłki: 13mm
- Szerokość wysyłki: 18mm
- Długość wysyłki: 58mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Zestaw Wskaźników GO/NOGO Clymer 9mm Luger Instrukcje Bezpieczeństwa](#)
- [O nas](#)

Zestaw Wskaźników GO/NOGO Clymer 9mm Luger

Instrukcje Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Zestawu Wskaźników GO/NOGO Clymer 9mm Luger. Zestaw ten został zaprojektowany, aby pomóc Ci dokładnie sprawdzić długość komory Twojej broni palnej, aby upewnić się, że spełnia normy SAAMI. Prawidłowe użycie tych wskaźników jest niezbędne do utrzymania bezpieczeństwa i wydajności podczas montażu nowej lufy. Przeczytaj uważnie ten przewodnik po instrukcjach bezpieczeństwa przed użyciem produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany tylko przez osoby znające się na broni palnej i jej komponentach.
- Zawsze obchodź się z bronią palną i związanymi z nią narzędziami ostrożnie, aby zapobiec wypadkom.
- Trzymaj wskaźniki z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj wskaźniki pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z aktualizacjami dotyczącymi wycofań, sprawdzając platformę Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze noś odpowiedni sprzęt ochronny, w tym ochronę oczu, podczas korzystania z wskaźników.
- Nie używaj wskaźników w sposób inny niż zamierzony; są one specjalnie zaprojektowane do sprawdzania luzu komory.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana i bezpieczna przed użyciem wskaźników.
- Nigdy nie wymuszaj wskaźników w komorze; jeśli poczujesz opór, zatrzymaj się i oceń sytuację.
- Przechowuj wskaźniki w ich futerałach, gdy nie są używane, aby zapobiec uszkodzeniom.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zbierz swój zestaw wskaźników GO/NOGO oraz wszelkie niezbędne narzędzia.

2. Użycie wskaźnika Go:

- Włóż wskaźnik Go do komory swojej broni.
- Wskaźnik powinien wpasować się gładko bez żadnego oporu. Jeśli tak się nie dzieje, nie kontynuuj; skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

3. Użycie wskaźnika NoGo:

- Po potwierdzeniu, że wskaźnik Go pasuje, wyjmij go i włóż wskaźnik NoGo.
- Wskaźnik NoGo nie powinien wpasować się do komory. Jeśli tak się dzieje, luz komory jest zbyt duży, a broń nie powinna być używana do czasu dokonania korekty.

4. Po użyciu:

- Wytrzyj wskaźniki miękką, suchą szmatką, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub wilgoć.
- Przechowuj wskaźniki w dostarczonym plastikowym futerałach, aby chronić je przed uszkodzeniem.

Instrukcje Dotyczące Utylizacji

- Odpowiedzialnie pozbywaj się wszelkich uszkodzonych lub zużytych wskaźników zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj wskaźników do zwykłego kosza, jeśli są nadal funkcjonalne; rozważ opcje recyklingu, jeśli są dostępne.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących użycia Zestawu Wskaźników GO/NOGO Clymer 9mm Luger, skontaktuj się z producentem lub swoim lokalnym ekspertem ds. broni palnej w celu uzyskania pomocy. Upewnij się, że masz pod ręką szczegóły dotyczące produktu, aby uzyskać bardziej efektywną odpowiedź.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użycie Zestawu Wskaźników GO/NOGO Clymer 9mm Luger. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i zgodność z lokalnymi przepisami podczas obsługi broni palnej i związanych z nią narzędzi.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl