

GO HEADSPACE GAUGES - CLYMER 6.5MM CREEDMOOR GO HEADSPACE GAUGE STEEL

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Narzędzia pomiarowe](#) > [Sprawdziany odstępu zaporowego](#)

Absolutnie niezbędne do dokładnej, bezpiecznej pracy z komorą

CLYMER GO HEADSPACE GAUGES Clymer Go Headspace Gauges to precyzyjne narzędzia zaprojektowane, aby pomóc rusznikarzom i entuzjastom broni w weryfikacji minimalnych bezpiecznych wymiarów komory karabinów i strzelb. Odpowiedni headspace jest kluczowy dla zapewnienia, że broń może bezpiecznie załadować i wystrzelić nabój, zapobiegając potencjalnym awariom lub zagrożeniom bezpieczeństwa. Te wskaźniki są niezbędne przy osadzaniu nowych luf, przeprowadzaniu rutynowej konserwacji lub ocenie używanej broni przed zakupem. Kluczowe cechy: Precyzyjna obróbka: Każdy wskaźnik jest wykonany z wysokiej jakości stali i obrabiany zgodnie z dokładnymi specyfikacjami SAAMI, co zapewnia dokładne i wiarygodne pomiary. Specyfika kalibrów: Dostępne w szerokiej gamie kalibrów, te wskaźniki odpowiadają różnym typom broni, zapewniając wszechstronność dla rusznikarzy pracujących z wieloma platformami. Trwała konstrukcja: Zaprojektowane, aby wytrzymać wielokrotne użycie, utwardzona stalowa konstrukcja zapewnia długowieczność i stałą wydajność w wymagających warunkach warsztatowych. Specyfikacje: Materiał: Utwardzona stal Wymiary: Rozmiar różni się w zależności od kalibru i stylu wskaźnika Zgodność: Wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami SAAMI Opinie klientów: Klienci cenią Clymer Go Headspace Gauges za ich precyzję i niezawodność. Dokładna obróbka i przestrzeganie standardów branżowych zapewniają pewność podczas montażu i inspekcji broni. Użytkownicy doceniają szeroki zakres dostępnych kalibrów, co pozwala im wybrać odpowiedni wskaźnik do ich specyficznych potrzeb. Trwała konstrukcja jest często podkreślana, wielu zauważa, że wskaźniki utrzymują swoją dokładność nawet po intensywnym użytkowaniu. Włączenie Clymer Go Headspace Gauges do swojego zestawu narzędzi rusznikarskich zapewnia, że Twoja broń spełnia minimalne bezpieczne wymiary komory, zwiększając zarówno bezpieczeństwo, jak i wydajność.



Cechy

- Nazwa: CLYMER 6.5MM CREEDMOOR GO HEADSPACE GAUGE STEEL
- Producent: CLYMER
- Nr produktu: 184000079
- Nr prod.: GO6.5CREED
- Długość: 1.7"
- Kolor: Steel
- Materiał: Steel
- Model Number: 6.5 Creedmoor Go
- Nabój: 6.5 Creedmoor
- Styl: Go Gauge
- Szerokość: 0.465"
- Waga lufy: 0.1 lbs
- Wysokość: 0.465"
- Waga dostawy: 0.036kg
- Wysokość wysyłki: 21mm
- Szerokość wysyłki: 21mm
- Długość wysyłki: 59mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wskaźnika Odstępu Zaporowego HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 6.5MM CREEDMOOR](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wskaźnika Odstępu Zaporowego HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 6.5MM CREEDMOOR

Wprowadzenie

Witamy w instrukcji bezpieczeństwa dla wskaźnika odstępu zaporowego HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 6.5MM CREEDMOOR. Celem tej instrukcji jest zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie wskaźnika odstępu zaporowego, prosimy o przestrzeganie poniższych wytycznych:

- Zawsze używaj wskaźnika zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan wskaźnika przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie nieprawidłowości lub uszkodzenia do odpowiednich organów.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

Podczas korzystania z wskaźnika odstępu zaporowego, należy zwrócić szczególną uwagę na następujące środki ostrożności:

- Zawsze sprawdzaj headspace przed oddaniem strzału, szczególnie w przypadku używanej broni.
- Używaj wskaźnika tylko w odpowiednich kalibrach, zgodnie z oznaczeniami „Go” lub „NoGo”.
- Nie używaj wskaźnika, jeśli jest uszkodzony lub wykazuje oznaki zużycia.
- Nie próbuj modyfikować wskaźnika w jakikolwiek sposób.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Aby prawidłowo zainstalować i używać wskaźnika odstępu zaporowego, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. **Przygotowanie:** Upewnij się, że broń jest zabezpieczona i niezaładowana.
2. **Instalacja:**
 - Wsuń wskaźnik „Go” do komory karabinu.
 - Upewnij się, że wskaźnik jest całkowicie osadzony.
3. **Testowanie:**
 - Sprawdź, czy wskaźnik wchodzi do komory bez oporu. Jeśli występuje opór, może to oznaczać, że headspace jest niewłaściwy.
4. **Usunięcie:** Po zakończeniu testowania, ostrożnie wyjmij wskaźnik z komory.

Instrukcje Utylizacji

Po zakończeniu użytkowania lub w przypadku uszkodzenia, wskaźnik odstępu zaporowego należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych. Nie wyrzucaj produktu do zwykłego kosza na śmieci.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania wskaźnika odstępu zaporowego, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Podsumowanie

Zastosowanie się do powyższych wytycznych i instrukcji pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z wskaźnika odstępu zaporowego HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 6.5MM CREEDMOOR. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl