

"BACK-BORE" REAMERS - CLYMER 12 GAUGE BACK-BORE REAMER .735 DIA.

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Narzędzia do luf](#) > [Rozwiertaki do komór](#) > [Rozwiertaki komór do strzelb](#)

Powiększa otwór, aby łatwo zmieniać ograniczenia otworu do kolanka

Reamery do back-boringu są nieocenione w każdym warsztacie zajmującym się pracami przy strzelbach, szczególnie w modyfikacjach choke i luf. Reamery dostępne są w przyrostach .005" od .725" do .740" w kal. 12. Kąt prowadzenia reamera odpowiada kątowi większości choke, co pozwala na płynne przejście do istniejącego choke. Istnieje wiele możliwych zastosowań. Skrócone lufy mogą być back-bored do odległości od 2" do 3" od wylotu, aby zapewnić pewien stopień zwężenia lub "choke" w tym, co w przeciwnym razie byłoby lufą cylindryczną. Lufa z choke może być back-bored, aby powiększyć otwór i zapewnić "dodatkowe" zwężenie dla strzelców sportowych. W przypadku chropowatych luf, te reamery zapewniają skuteczny i efektywny sposób usuwania nierówności, poprawiając zarówno wygląd, jak i wydajność. Szybsze i bardziej efektywne niż szlifowanie czy polerowanie. Dostępne są także przedłużacze o długości 34" dla kal. 12.



Cechy

- Nazwa: [CLYMER 12 GAUGE BACK-BORE REAMER .735 DIA.](#)
- Producent: [CLYMER](#)
- Nr produktu: 184030735
- Nr prod.: BR12GA735
- Nabój: 12 Gauge
- Styl: Back Bore
- Waga dostawy: 0.204kg
- Wysokość wysyłki: 18mm
- Szerokość wysyłki: 51mm
- Długość wysyłki: 226mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla REAMERÓW BACKBORE CLYMER 12 GAUGE BACKBORE REAMER .735 DIA.](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla REAMERÓW BACKBORE CLYMER 12 GAUGE BACKBORE REAMER .735 DIA.

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór REAMERÓW BACKBORE CLYMER 12 GAUGE BACKBORE REAMER. Niniejsza instrukcja zawiera istotne zasady bezpieczeństwa oraz wytyczne dotyczące użytkowania, aby zapewnić bezpieczną obsługę i konserwację produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem przed użyciem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że wszyscy użytkownicy są zaznajomieni z reamerem i jego zamierzonym użyciem.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak gogle ochronne, rękawice i ochronniki słuchu podczas obsługi reamera.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrze oświetlone, aby uniknąć wypadków.
- Nie obsługuj reamera, jeśli jesteś zmęczony, pod wpływem narkotyków lub alkoholu, lub rozproszony.
- Upewnij się, że reamer jest używany wyłącznie do zamierzonych celów, jak określono w tej instrukcji.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Sprawdź reamer przed każdym użyciem pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub zużycia. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Upewnij się, że reamer jest pewnie przymocowany do narzędzia elektrycznego lub wiertarki przed użyciem.
- Zawsze używaj reamera przy zalecanych ustawieniach prędkości, aby uniknąć przegrzewania i uszkodzenia narzędzia.
- Nie wymuszaj działania reamera; pozwól mu pracować, aby zapobiec złamaniu lub obrażeniom.
- Trzymaj ręce i inne części ciała z dala od obszaru cięcia podczas pracy.
- W przypadku awarii lub nietypowego hałasu natychmiast przestań używać reamera i zasięgnij pomocy.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i materiały przed rozpoczęciem operacji.
- Upewnij się, że reamer jest kompatybilny z Twoim narzędziem elektrycznym lub wiertarką.

2. Instalacja:

- Bezpiecznie przymocuj REAMER BACKBORE do uchwyty narzędzia elektrycznego.
- Dokładnie dokręć uchwyt zgodnie z instrukcjami producenta, aby zapewnić pewne mocowanie.

3. Użytkowanie:

- Ustaw reamer w żądanym miejscu na lufie strzelby.
- Uruchom narzędzie elektryczne na niskiej prędkości, aby zapewnić stabilność.
- Stopniowo zwiększaj prędkość w miarę potrzeby, utrzymując stały nacisk na reamer.
- Uważnie monitoruj operację, upewniając się, że reamer pozostaje w linii i nie blokuje się.
- Po zakończeniu wiercenia wyłącz narzędzie elektryczne i ostrożnie usuń reamer.

4. Po użyciu:

- Oczyszczyć reamer po każdym użyciu, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub pozostałości.
- Przechowywać reamer w suchym miejscu, z dala od wilgoci i ekstremalnych temperatur.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj REAMER BACKBORE zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj reamera do zwykłych odpadów domowych. Zamiast tego, przekaz go do wyznaczonego zakładu recyklingowego dla narzędzi metalowych.
- Upewnij się, że reamer jest unieruchomiony przed utylizacją, aby zapobiec wypadkom.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszych informacji na temat REAMERÓW BACKBORE, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem lub producentem. Upewnij się, że masz pod ręką specyfikację produktu i numer modelu.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie REAMERÓW BACKBORE CLYMER 12 GAUGE BACKBORE REAMER. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i stosuj się do wytycznych zawartych w tym dokumencie. Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl