

RIMMED & BELTED RIFLE CHAMBERING REAMERS - CLYMER 22 K HORNET FINISHER CHAMBER REAMER

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Narzędzia do luf](#) > [Rozwiertaki do komór](#) > [Rozwiertaki komór centralnego zapłonu](#)

Najwyższa jakość wykonania; Wyprodukowano w USA z stali szybkotnącej M-7

Wyprodukowane przez Clymer, zespół prawdziwych pasjonatów broni, z najwyższej jakości stali szybkotnącej M-7. To precyzyjne narzędzia dla profesjonalnych rusznikarzy, które zapewnią długotrwałą obsługę przy odpowiedniej konserwacji. W pełni gwarantowane. Roughery są o .010" mniejsze w średnicy niż rozmiar końcowy, nie tną obszaru komory i powinny być używane, aby zminimalizować zużycie na Finish Reamer, gdy ma być wycinanych wiele komór. Jeśli ma być wyciętych tylko kilka komór, wystarczy Finish Reamer. Wspaniałej jakości reamery wykonane zgodnie z normami SAAMI.



Cechy

- Nazwa: [CLYMER 22 K HORNET FINISHER CHAMBER REAMER](#)
- Producent: [CLYMER](#)
- Nr produktu: 184050040
- Nr prod.: F22KHOR
- Nabój: 22K Hornet
- Styl: Rimmed Rifle
- Waga dostawy: 0.045kg
- Wysokość wysyłki: 15mm
- Szerokość wysyłki: 15mm
- Długość wysyłki: 127mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Rozwiertaków Komór Centralnego Zapłonu](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Rozwiertaków Komór Centralnego Zapłonu

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup rozwiertaka Clymer 22 K Hornet Finisher Chamber Reamer. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne informacje dotyczące użytkowania, instalacji oraz utylizacji produktu, zgodnie z przepisami unijnymi.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj rozwiertaka zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć uszkodzeń i kontuzji.
- Przechowuj narzędzia w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Zawsze używaj odpowiednich środków ochrony osobistej (np. rękawice, okulary ochronne) podczas pracy z narzędziami.
- Regularnie sprawdzaj stan narzędzia przed użyciem, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Upewnij się, że rozwiertak jest odpowiednio zamocowany przed użyciem.
- Nie używaj rozwiertaka, jeśli jest uszkodzony lub zużyty.
- Pracuj w dobrze oświetlonym miejscu, aby zminimalizować ryzyko wypadków.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas wiercenia, aby uniknąć zacięcia narzędzia.
- Nie pozostawiaj narzędzia bez nadzoru podczas pracy.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Sprawdź, czy rozwiertak jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.
- Upewnij się, że masz odpowiednie materiały i narzędzia do pracy.

2. Montaż:

- Zamocuj rozwiertak w odpowiednim uchwycie wiertarskim.
- Upewnij się, że jest on stabilny i dobrze osadzony.

3. Użytkowanie:

- Włącz wiertarkę i ustaw odpowiednią prędkość.
- Powoli wprowadź rozwiertak w materiał, unikając nadmiernego nacisku.
- Po zakończeniu pracy wyłącz wiertarkę i ostrożnie wyjmij rozwiertak.

4. Czyszczenie:

- Po zakończeniu użytkowania, oczyść rozwiertak z resztek materiału.
- Przechowuj narzędzie w suchym i bezpiecznym miejscu.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj rozwiertak zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wrzucaj narzędzi metalowych do zwykłych pojemników na odpady.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją, aby uzyskać więcej informacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub dostawcą.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Dokładne przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie rozwiertaka Clymer 22 K Hornet Finisher Chamber Reamer.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl