

NO-GO HEADSPACE GAUGES - CLYMER NO GO 22-250 REMINGTON HEADSPACE GAUGE STEEL

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Narzędzia pomiarowe](#) > [Sprawdziany odstępu zaporowego](#)

Absolutnie niezbędne dla dokładnej, bezpiecznej pracy z komorą

CLYMER NO-GO HEADSPACE GAUGES Clymer No-Go Headspace Gauges to precyzyjne narzędzia zaprojektowane w celu pomocy rusznikarzom i entuzjastom broni w weryfikacji, czy komora broni nie przekracza maksymalnych bezpiecznych wymiarów headspace. Identyfikując nadmiarową długość komory, te wskaźniki zapobiegają potencjalnym zagrożeniom bezpieczeństwa, takim jak pęknięcia łuski czy nieprawidłowe strzały, zapewniając, że broń działa w określonych tolerancjach. Są niezbędne podczas osadzania nowych łuf, rutynowej konserwacji lub oceny używanej broni do zakupu. Kluczowe cechy: Precyzyjna obróbka: Każdy wskaźnik jest wykonany z wysokiej jakości stali i obrabiany zgodnie z dokładnymi specyfikacjami SAAMI, co zapewnia dokładne i niezawodne pomiary. Specyfika kalibru: Dostępne w szerokim zakresie kalibrów, te wskaźniki odpowiadają różnym typom broni, zapewniając wszechstronność dla rusznikarzy pracujących z wieloma platformami. Trwała konstrukcja: Zaprojektowane z myślą o wielokrotnym użytkowaniu, utwardzona stalowa konstrukcja zapewnia długowieczność i stałą wydajność w wymagających warunkach warsztatowych. Specyfikacje: Materiał: Utwardzona stal Wymiary: Rozmiar różni się w zależności od kalibru i stylu wskaźnika Zgodność: Wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami SAAMI Opinie klientów: Klienci cenią Clymer No-Go Headspace Gauges za ich precyzję i niezawodność. Dokładna obróbka i przestrzeganie standardów branżowych zapewniają pewność podczas montażu i inspekcji broni. Użytkownicy doceniają szeroki zakres dostępnych kalibrów, co pozwala im wybrać odpowiedni wskaźnik do swoich specyficznych potrzeb. Trwała konstrukcja jest często podkreślana, a wielu zauważa, że wskaźniki zachowują swoją dokładność nawet po intensywnym użytkowaniu. Włączenie Clymer No-Go Headspace Gauges do twojego zestawu narzędzi rusznikarskich zapewnia, że komory twojej broni znajdują się w bezpiecznych granicach operacyjnych, zwiększając zarówno bezpieczeństwo, jak i wydajność.



Cechy

- Nazwa: CLYMER NO GO 22-250 REMINGTON HEADSPACE GAUGE STEEL
- Producent: CLYMER
- Nr produktu: 184100251
- Nr prod.: NG22/250
- Długość: 1.733"
- Kolor: Steel
- Materiał: Steel
- Model Number: NO GO 22-250 Remington
- Nabój: 22-250 Remington
- Styl: No Go Gauge
- Szerokość: 0.405"
- Waga łufy: 0.1 lbs
- Wysokość: 0.405"
- Waga dostawy: 0.023kg
- Wysokość wysyłki: 18mm
- Szerokość wysyłki: 18mm
- Długość wysyłki: 58mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Clymer NoGo Headspace Gauges. Te precyzyjne narzędzia zostały zaprojektowane, aby pomóc rusznikarzom i entuzjastom broni w zapewnieniu, że komora broni nie przekracza maksymalnych bezpiecznych wymiarów headspace. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze używaj wskaźników headspace w zgodzie z ich przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny narzędzi przed użyciem, aby upewnić się, że nie są uszkodzone.
- Przechowuj narzędzia w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub uszkodzenia narzędzi odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualności dotyczące ewentualnych wycofań produktów na platformie Safety Gate.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Używaj wskaźników tylko do kalibrów, do których są przeznaczone, aby uniknąć błędnych pomiarów.
- Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi użytkowania i konserwacji.
- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne, podczas pracy z bronią.
- Unikaj używania wskaźników w warunkach ekstremalnych, takich jak skrajne temperatury lub wilgotność.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do użycia:

- Upewnij się, że narzędzia są czyste i wolne od zanieczyszczeń.
- Sprawdź, czy wskaźnik jest zgodny z kalibrem broni, którą zamierzasz używać.

2. Użycie wskaźnika:

- Włóż wskaźnik do komory broni, upewniając się, że jest dobrze osadzony.
- Sprawdź, czy wskaźnik pasuje do komory; jeśli wskaźnik nie wchodzi lub wchodzi z oporem, może to oznaczać, że komora jest zbyt długa.
- Zawsze wykonuj pomiar w bezpiecznym środowisku, z dala od osób trzecich.

3. Konserwacja:

- Regularnie czyść wskaźniki, aby usunąć resztki brudu i zanieczyszczeń.
- Przechowuj narzędzia w oryginalnym opakowaniu lub w dedykowanej skrzynce narzędziowej.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj uszkodzone lub nieużywane wskaźniki zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj narzędzi do zwykłego kosza na śmieci, aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska.

Informacje kontaktowe dla dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub dostawcą.

Przestrzeganie powyższych instrukcji pomoże zapewnić bezpieczne użytkowanie Clymer NoGo Headspace Gauges oraz zwiększyć bezpieczeństwo podczas pracy z bronią.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl