

NO-GO HEADSPACE GAUGES - CLYMER NO GO 308 WINCHESTER FAMILY HEADSPACE GAUGE STEEL

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Narzędzia pomiarowe](#) > [Sprawdziany odstępu zaporowego](#)

Absolutnie niezbędne dla dokładnej, bezpiecznej pracy z komorą

CLYMER NO-GO HEADSPACE GAUGES Clymer No-Go Headspace Gauges to precyzyjne narzędzia zaprojektowane w celu pomocy rusznikarzom i entuzjastom broni w weryfikacji, czy komora broni nie przekracza maksymalnych bezpiecznych wymiarów headspace. Identyfikując nadmiarową długość komory, te wskaźniki zapobiegają potencjalnym zagrożeniom bezpieczeństwa, takim jak pęknięcia łuski czy nieprawidłowe strzały, zapewniając, że broń działa w określonych tolerancjach. Są niezbędne podczas osadzania nowych łuf, rutynowej konserwacji lub oceny używanej broni do zakupu. Kluczowe cechy: Precyzyjna obróbka: Każdy wskaźnik jest wykonany z wysokiej jakości stali i obrabiany zgodnie z dokładnymi specyfikacjami SAAMI, co zapewnia dokładne i niezawodne pomiary. Specyfika kalibru: Dostępne w szerokim zakresie kalibrów, te wskaźniki odpowiadają różnym typom broni, zapewniając wszechstronność dla rusznikarzy pracujących z wieloma platformami. Trwała konstrukcja: Zaprojektowane z myślą o wielokrotnym użytkowaniu, utwardzona stalowa konstrukcja zapewnia długowieczność i stałą wydajność w wymagających warunkach warsztatowych. Specyfikacje: Materiał: Utwardzona stal Wymiary: Rozmiar różni się w zależności od kalibru i stylu wskaźnika Zgodność: Wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami SAAMI Opinie klientów: Klienci cenią Clymer No-Go Headspace Gauges za ich precyzję i niezawodność. Dokładna obróbka i przestrzeganie standardów branżowych zapewniają pewność podczas montażu i inspekcji broni. Użytkownicy doceniają szeroki zakres dostępnych kalibrów, co pozwala im wybrać odpowiedni wskaźnik do swoich specyficznych potrzeb. Trwała konstrukcja jest często podkreślana, a wielu zauważa, że wskaźniki zachowują swoją dokładność nawet po intensywnym użytkowaniu. Włączenie Clymer No-Go Headspace Gauges do twojego zestawu narzędzi rusznikarskich zapewnia, że komory twojej broni znajdują się w bezpiecznych granicach operacyjnych, zwiększając zarówno bezpieczeństwo, jak i wydajność.



Cechy

- Nazwa: [CLYMER NO GO 308 WINCHESTER FAMILY HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- Producent: [CLYMER](#)
- Nr produktu: 184100261
- Nr prod.: NG308WIN
- Długość: 1.895"
- Kolor: Steel
- Materiał: Steel
- Model Number: NO GO 308 Winchester Family
- Nabój: 243 Winchester, 308 Winchester, 358 Winchester, 260 Remington, 7 mm - 08 Remington
- Styl: No Go Gauge
- Szerokość: 0.455"
- Waga łufy: 0.1 lbs
- Wysokość: 0.455"
- Waga dostawy: 0.045kg
- Wysokość wysyłki: 18mm
- Szerokość wysyłki: 18mm
- Długość wysyłki: 58mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Clymer NoGo Headspace Gauges. Te precyzyjne narzędzia są zaprojektowane, aby pomóc rusznikarzom i entuzjastom broni w potwierdzeniu, że komora broni nie przekracza maksymalnych bezpiecznych wymiarów headspace. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj wskaźników headspace wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Przechowuj narzędzia w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj narzędzia pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Zawsze nosić odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne.
- Nie używaj narzędzi, jeśli są uszkodzone lub niekompletne.

Szczególne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że broń jest wyłączona i nie załadowana przed użyciem wskaźników headspace.
- Zawsze stosuj się do zaleceń producenta dotyczących pomiarów i kalibracji.
- Nie używaj wskaźników do innych celów niż te, do których zostały zaprojektowane.
- Zwracaj uwagę na oznaczenia kalibrów, aby upewnić się, że używasz odpowiedniego narzędzia dla swojego typu broni.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do użycia:

- Sprawdź, czy wskaźnik jest w dobrym stanie i odpowiedni do kalibru broni.
- Upewnij się, że broń jest wyłączona i nie załadowana.

2. Pomiar headspace:

- Włóż wskaźnik do komory broni.
- Sprawdź, czy wskaźnik wchodzi do komory płynnie; nie powinien być zbyt luźny ani zbyt ciasny.
- Jeśli wskaźnik nie pasuje, oznacza to, że komora może być zbyt długa i należy to zbadać.

3. Po użyciu:

- Oczyszczyć wskaźnik po każdym użyciu, aby usunąć zanieczyszczenia i resztki.
- Przechowuj wskaźnik w oryginalnym opakowaniu lub w dedykowanym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniom.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- W przypadku, gdy wskaźnik headspace jest uszkodzony lub nie nadaje się do dalszego użytku, postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji metali.
- Nie wyrzucaj wskaźników do zwykłego kosza na odpady; skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki metali.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

Dla wszelkich pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania Clymer NoGo Headspace Gauges, prosimy o kontakt z odpowiednim przedstawicielem lub serwisem technicznym.

Zakończenie

Clymer NoGo Headspace Gauges są niezbędnym narzędziem dla każdego rusznikarza. Przestrzegając powyższych zasad bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie i innym bezpieczne i efektywne użytkowanie tych wskaźników. Dziękujemy za zaufanie i życzymy udanych pomiarów!

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl