

NO-GO HEADSPACE GAUGES - CLYMER NO GO 300 REMINGTON ULTRA MAGNUM HEADSPACE GAUGE STEEL

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Narzędzia pomiarowe](#) > [Sprawdziany odstępu zaporowego](#)

Absolutnie niezbędne dla dokładnej, bezpiecznej pracy z komorą

CLYMER NO-GO HEADSPACE GAUGES Clymer No-Go Headspace Gauges to precyzyjne narzędzia zaprojektowane, aby pomóc rusznikarzom i entuzjastom broni potwierdzić, że komora broni nie przekracza maksymalnych bezpiecznych wymiarów headspace. Identyfikując nadmierną długość komory, te wskaźniki zapobiegają potencjalnym zagrożeniom bezpieczeństwa, takim jak pęknięcia łuski czy niewypały, zapewniając, że broń działa w określonych tolerancjach. Są one niezbędne podczas osadzania nowych łuf, rutynowej konserwacji lub oceny używanej broni przed zakupem. Kluczowe cechy: Precyzyjna obróbka: Każdy wskaźnik jest wykonany z wysokiej jakości stali i obrabiany zgodnie z dokładnymi specyfikacjami SAAMI, zapewniając dokładne i niezawodne pomiary. Specyfika kalibru: Dostępne w szerokiej gamie kalibrów, te wskaźniki odpowiadają różnym typom broni, zapewniając wszechstronność dla rusznikarzy pracujących z wieloma platformami. Trwała konstrukcja: Zaprojektowane, aby wytrzymać wielokrotne użycie, hartowana stal zapewnia długowieczność i stałą wydajność w wymagających warunkach warsztatowych. Specyfikacje: Materiał: Hartowana stal Wymiary: Rozmiar różni się w zależności od kalibru i stylu wskaźnika Zgodność: Wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami SAAMI Opinie klientów: Klienci cenią Clymer No-Go Headspace Gauges za ich precyzję i niezawodność. Dokładna obróbka i przestrzeganie standardów branżowych zapewniają pewność podczas montażu i inspekcji broni. Użytkownicy doceniają szeroki wybór dostępnych kalibrów, co pozwala im wybrać odpowiedni wskaźnik do ich specyficznych potrzeb. Trwała konstrukcja jest często podkreślana, a wielu zauważa, że wskaźniki utrzymują swoją dokładność nawet po intensywnym użytkowaniu. Włączenie Clymer No-Go Headspace Gauges do swojego zestawu narzędzi rusznikarskich zapewnia, że komory twojej broni mieszczą się w bezpiecznych granicach operacyjnych, zwiększając zarówno bezpieczeństwo, jak i wydajność.



Cechy

- Nazwa: [CLYMER NO GO 300 REMINGTON ULTRA MAGNUM HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- Producent: [CLYMER](#)
- Nr produktu: 184100307
- Nr prod.: NG300REMUMAG
- Nabój: 300 Remington Ultra Magnum, 7 mm Remington Ultra Magnum, 375 Remington Ultra Magnum
- Styl: No Go Gauge
- Waga dostawy: 0.136kg
- Wysokość wysyłki: 20mm
- Szerokość wysyłki: 23mm
- Długość wysyłki: 79mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla WSKAŹNIKÓW ODSTĘPU ZAPOROWEGO CLYMER NO GO 300
REMINGTON ULTRA MAGNUM HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla WSKAŹNIKÓW ODSTĘPU ZAPOROWEGO CLYMER NO GO 300 REMINGTON ULTRA MAGNUM HEADSPACE GAUGE STEEL

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór WSKAŹNIKÓW ODSTĘPU ZAPOROWEGO CLYMER NO GO 300 REMINGTON ULTRA MAGNUM HEADSPACE GAUGE STEEL. Produkt ten został zaprojektowany w celu dokładnego pomiaru i testowania długości komory Twojej broni, zapewniając bezpieczne i precyzyjne dopasowanie do lufy. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i wytyczne, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie oraz zgodność z unijną regulacją o ogólnym bezpieczeństwie produktów (GPSR).

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Zawsze obchodź się z bronią i powiązanim sprzętem z ostrożnością i szacunkiem.
- Upewnij się, że wskaźnik jest kompatybilny z Twoją konkretną bronią i kalibrem.
- Przed użyciem sprawdź wskaźnik pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub zużycia.
- Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami producenta podczas korzystania z wskaźnika.
- Przechowuj wskaźnik w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.

Szczegółowe środki ostrożności podczas użytkowania

- **Potencjalne zagrożenia:**
 - Niewłaściwe użycie wskaźnika może prowadzić do niedokładnych pomiarów, co skutkuje niebezpiecznym działaniem broni.
 - Niezbadanie odstępu zaporowego przed strzelaniem z używanej broni może spowodować awarię lub obrażenia.
- **Unikanie zagrożeń:**
 - Zawsze podwójnie sprawdzaj oznaczenia wskaźnika ("Go" lub "NoGo") przed użyciem.
 - Używaj wskaźnika w bezpiecznym i kontrolowanym środowisku, z dala od rozprosień.
 - Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku przed użyciem wskaźnika.
 - Nie wymuszaj wskaźnika do komory; jeśli nie pasuje łatwo, ponownie oceń sytuację.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz odpowiedni wskaźnik dla kalibru swojej broni.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i materiały do procesu pomiaru.

2. Używanie wskaźnika:

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana.
- Delikatnie włóż wskaźnik do komory broni.
- Jeśli wskaźnik pasuje łatwo, oznacza to, że komora mieści się w akceptowalnych specyfikacjach.
- Jeśli wskaźnik nie pasuje, oznacza to, że komora może być zbyt krótka i wymagana jest dalsza inspekcja lub regulacja.

3. Po użyciu:

- Wyjmij wskaźnik z komory i oczyść go, jeśli to konieczne.
- Przechowuj wskaźnik w bezpiecznym, suchym miejscu, z dala od wilgoci i ekstremalnych temperatur.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wskaźnik odpowiedzialnie, zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu metali.
- Nie wyrzucaj wskaźnika do zwykłych odpadów domowych.
- Jeśli wskaźnik jest uszkodzony lub nie działa, skonsultuj się z lokalnymi programami recyklingu w celu uzyskania odpowiednich metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących użytkowania WSKAŹNIKÓW ODSTĘPU ZAPOROWEGO CLYMER NO GO 300 REMINGTON ULTRA MAGNUM HEADSPACE GAUGE STEEL, prosimy o odniesienie się do informacji kontaktowych producenta zawartych w opakowaniu produktu.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i zgodności podczas korzystania z tego produktu. Zawsze pamiętaj, że prawidłowa konserwacja broni i kontrole bezpieczeństwa są niezbędne do zapewnienia bezpiecznego doświadczenia strzeleckiego.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl