

GO HEADSPACE GAUGES - CLYMER BELTED MAGNUM GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Narzędzia pomiarowe](#) > [Sprawdziany odstępu zaporowego](#)

Absolutnie niezbędne do dokładnej, bezpiecznej pracy z komorą

CLYMER GO HEADSPACE GAUGES Clymer Go Headspace Gauges to precyzyjne narzędzia zaprojektowane, aby pomóc rusznikarzom i entuzjastom broni w weryfikacji minimalnych bezpiecznych wymiarów komory karabinów i strzelb. Odpowiedni headspace jest kluczowy dla zapewnienia, że broń może bezpiecznie załadować i wystrzelić nabój, zapobiegając potencjalnym awariom lub zagrożeniom bezpieczeństwa. Te wskaźniki są niezbędne przy osadzaniu nowych luf, przeprowadzaniu rutynowej konserwacji lub ocenie używanej broni przed zakupem. Kluczowe cechy: Precyzyjna obróbka: Każdy wskaźnik jest wykonany z wysokiej jakości stali i obrabiany zgodnie z dokładnymi specyfikacjami SAAMI, co zapewnia dokładne i wiarygodne pomiary. Specyfika kalibrów: Dostępne w szerokiej gamie kalibrów, te wskaźniki odpowiadają różnym typom broni, zapewniając wszechstronność dla rusznikarzy pracujących z wieloma platformami. Trwała konstrukcja: Zaprojektowane, aby wytrzymać wielokrotne użycie, utwardzona stalowa konstrukcja zapewnia długowieczność i stałą wydajność w wymagających warunkach warsztatowych. Specyfikacje: Materiał: Utwardzona stal Wymiary: Rozmiar różni się w zależności od kalibru i stylu wskaźnika Zgodność: Wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami SAAMI Opinie klientów: Klienci cenią Clymer Go Headspace Gauges za ich precyzję i niezawodność. Dokładna obróbka i przestrzeganie standardów branżowych zapewniają pewność podczas montażu i inspekcji broni. Użytkownicy doceniają szeroki zakres dostępnych kalibrów, co pozwala im wybrać odpowiedni wskaźnik do ich specyficznych potrzeb. Trwała konstrukcja jest często podkreślana, wielu zauważa, że wskaźniki utrzymują swoją dokładność nawet po intensywnym użytkowaniu. Włączenie Clymer Go Headspace Gauges do swojego zestawu narzędzi rusznikarskich zapewnia, że Twoja broń spełnia minimalne bezpieczne wymiary komory, zwiększając zarówno bezpieczeństwo, jak i wydajność.



Cechy

- Nazwa: CLYMER BELTED MAGNUM GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL
- Producent: CLYMER
- Nr produktu: 184100320
- Nr prod.: G0BLT
- Długość: 0.94"
- Kolor: Steel
- Materiał: Steel
- Model Number: Belted Magnum GO
- Nabój: 300 Winchester Magnum, 350 Remington Mag, 375 H&H Magnum
- Styl: Go Gauge
- Szerokość: 0.48"
- Waga lufy: 0.1 lbs
- Wysokość: 0.48"
- Waga dostawy: 0.023kg
- Wysokość wysyłki: 18mm
- Szerokość wysyłki: 18mm
- Długość wysyłki: 60mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [HEADSPACE GAUGES GO CLYMER BELTED MAGNUM GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
[Instrukcje Bezpieczeństwa](#)
- [O nas](#)

HEADSPACE GAUGES GO CLYMER BELTED MAGNUM GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL

Instrukcje Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór HEADSPACE GAUGES GO CLYMER BELTED MAGNUM GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL. Niniejszy przewodnik zawiera istotne instrukcje bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu. Prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie tych instrukcji, aby zminimalizować ryzyko i zapewnić prawidłowe użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że wskaźnik jest używany wyłącznie do zamierzonego celu: pomiaru headspace w broni palnej.
- Zawsze obchodź się z wskaźnikiem ostrożnie, aby uniknąć obrażeń lub uszkodzeń.
- Trzymaj wskaźnik z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Sprawdź wskaźnik przed każdym użyciem, aby upewnić się, że jest w dobrym stanie.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących broni palnej i amunicji.

Szczególne Środki Ostrożności

- Zawsze noś odpowiednią ochronę oczu podczas używania wskaźnika.
- Nie używaj wskaźnika z bronią, która jest znana jako wadliwa lub niebezpieczna.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed pomiarem headspace.
- Używaj wskaźnika w bezpiecznym i kontrolowanym środowisku, wolnym od rozproszeń.
- Nie wymuszaj wskaźnika w komorze; powinien pasować ciasno, ale nie wymagać nadmiernej siły.
- Jeśli masz wątpliwości co do pomiaru headspace, skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia oraz wskaźnik headspace.

2. Pomiar Headspace:

- Włóż wskaźnik do komory broni.
- Delikatnie pchnij wskaźnik, aż się zatrzyma. Nie powinno to wymagać nadmiernej siły.
- Sprawdź oznaczenia na wskaźniku. Jeśli wskaźnik wskazuje "Go", headspace jest akceptowalny. Jeśli wskazuje "NoGo", headspace jest zbyt długi i wymaga uwagi.

3. Po Pomiarze:

- Ostrożnie wyjmij wskaźnik z komory.
- Oczyszcz wskaźnik po użyciu, aby zachować jego dokładność i długowieczność.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wskaźnik zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi metali i produktów stalowych.
- Nie wyrzucaj wskaźnika do zwykłych odpadów domowych. Sprawdź lokalne programy recyklingowe, które akceptują produkty metalowe.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub obaw dotyczących HEADSPACE GAUGES GO CLYMER BELTED MAGNUM GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub skontaktowanie się z lokalnym dystrybutorem w celu uzyskania pomocy.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z wskaźnikiem headspace. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa w praktykach obsługi broni palnej.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl