

# NO-GO HEADSPACE GAUGES - CLYMER NO GO 30 M1 CARBINE HEADSPACE GAUGE STEEL

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Narzędzia pomiarowe](#) > [Sprawdziany odstępu zaporowego](#)

## Absolutnie niezbędne dla dokładnej, bezpiecznej pracy z komorą

CLYMER NO-GO HEADSPACE GAUGES Clymer No-Go Headspace Gauges to precyzyjne narzędzia zaprojektowane w celu pomocy rusznikarzom i entuzjastom broni w weryfikacji, czy komora broni nie przekracza maksymalnych bezpiecznych wymiarów headspace. Identyfikując nadmiarową długość komory, te wskaźniki zapobiegają potencjalnym zagrożeniom bezpieczeństwa, takim jak pęknięcia łuski czy nieprawidłowe strzały, zapewniając, że broń działa w określonych tolerancjach. Są niezbędne podczas osadzania nowych łuf, rutynowej konserwacji lub oceny używanej broni do zakupu. Kluczowe cechy: Precyzyjna obróbka: Każdy wskaźnik jest wykonany z wysokiej jakości stali i obrabiany zgodnie z dokładnymi specyfikacjami SAAMI, co zapewnia dokładne i niezawodne pomiary. Specyfika kalibru: Dostępne w szerokim zakresie kalibrów, te wskaźniki odpowiadają różnym typom broni, zapewniając wszechstronność dla rusznikarzy pracujących z wieloma platformami. Trwała konstrukcja: Zaprojektowane z myślą o wielokrotnym użytkowaniu, utwardzona stalowa konstrukcja zapewnia długowieczność i stałą wydajność w wymagających warunkach warsztatowych. Specyfikacje: Materiał: Utwardzona stal Wymiary: Rozmiar różni się w zależności od kalibru i stylu wskaźnika Zgodność: Wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami SAAMI Opinie klientów: Klienci cenią Clymer No-Go Headspace Gauges za ich precyzję i niezawodność. Dokładna obróbka i przestrzeganie standardów branżowych zapewniają pewność podczas montażu i inspekcji broni. Użytkownicy doceniają szeroki zakres dostępnych kalibrów, co pozwala im wybrać odpowiedni wskaźnik do swoich specyficznych potrzeb. Trwała konstrukcja jest często podkreślana, a wielu zauważa, że wskaźniki zachowują swoją dokładność nawet po intensywnym użytkowaniu. Włączenie Clymer No-Go Headspace Gauges do twojego zestawu narzędzi rusznikarskich zapewnia, że komory twojej broni znajdują się w bezpiecznych granicach operacyjnych, zwiększając zarówno bezpieczeństwo, jak i wydajność.



## Cechy

- Nazwa: [CLYMER NO GO 30 M1 CARBINE HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- Producent: [CLYMER](#)
- Nr produktu: 184100351
- Nr prod.: NG30M-1
- Długość: 1.3"
- Kolor: Steel
- Materiał: Steel
- Model Number: NO GO 30 M1 Carbine
- Nabój: 30 Carbine
- Styl: No Go Gauge
- Szerokość: 0.335"
- Waga lufy: 0.1 lbs
- Wysokość: 0.335"
- Waga dostawy: 0.014kg
- Wysokość wysyłki: 13mm
- Szerokość wysyłki: 18mm
- Długość wysyłki: 58mm

## Szczegóły pozycji

Made in USA

# Spis treści

- [Strona główna](#)
- [WSKAŹNIKI ODSTĘPU ZAPOROWEGO CLYMER NO GO 30 M1 CARBINE HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- [O nas](#)

# WSKAŹNIKI ODSTĘPU ZAPOROWEGO CLYMER NO GO 30 M1 CARBINE HEADSPACE GAUGE STEEL

## Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór wskaźnika Clymer NoGo Headspace Gauge do Twojej broni. Niniejszy przewodnik zawiera istotne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa oraz informacje, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użycie wskaźnika. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem przed użyciem produktu.

## Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że wskaźnik jest używany tylko przez osoby zaznajomione z zasadami bezpieczeństwa i obsługi broni.
- Zawsze sprawdzaj wskaźnik pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed użyciem.
- Trzymaj wskaźnik z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Używaj wskaźnika w dobrze oświetlonym i bezpiecznym środowisku.
- Zawsze stosuj się do instrukcji producenta dotyczących użycia i konserwacji.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

## Szczególne środki ostrożności przy użyciu

- **Potencjalne zagrożenia:**
  - Niewłaściwe użycie wskaźnika może prowadzić do niewłaściwego osadzenia, co może skutkować awarią broni lub obrażeniami.
  - Użycie uszkodzonego wskaźnika może dostarczyć nieprecyzyjnych pomiarów, prowadząc do niebezpiecznych warunków.
- **Unikanie zagrożeń:**
  - Zawsze sprawdzaj wskaźnik przed każdym użyciem pod kątem uszkodzeń, takich jak pęknięcia lub odkształcenia.
  - Nie próbuj modyfikować wskaźnika w jakikolwiek sposób.
  - Upewnij się, że wskaźnik jest zgodny z kalibrem Twojej broni przed użyciem.
  - Stosuj się do wszystkich protokołów bezpieczeństwa dotyczących obsługi broni podczas używania wskaźnika.
- **Ostrzeżenia dotyczące wieku:**
  - Produkt przeznaczony jest do użycia przez dorosłych lub pod nadzorem wykwalifikowanego dorosłego.
  - Upewnij się, że osoba używająca wskaźnika rozumie znaczenie bezpieczeństwa broni.

## Instrukcje dotyczące instalacji i użycia

- **Instalacja:**
  - Wskaźnik nie wymaga instalacji. Jest gotowy do użycia po zakupie.
  - Upewnij się, że wskaźnik jest czysty i wolny od zanieczyszczeń przed użyciem.
- **Instrukcje użytkowania:**
  - Potwierdź, że Twoja broń jest rozładowana.
  - Włóż wskaźnik NoGo do komory karabinu.
  - Jeśli wskaźnik nie wchodzi całkowicie, oznacza to, że odstęp zaporowy jest akceptowalny.
  - Jeśli wskaźnik wchodzi całkowicie, oznacza to, że odstęp zaporowy jest nadmierny i należy go rozwiązać przed użyciem broni.
  - Zawsze odwołuj się do instrukcji obsługi broni w celu uzyskania szczegółowych wymagań dotyczących odstępu zaporowego.

## **Instrukcje dotyczące utylizacji**

- Utylizuj wskaźnik w sposób odpowiedzialny. Jeśli wskaźnik jest uszkodzony lub nie jest już używany, powinien być poddany recyklingowi lub utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj wskaźnika do zwykłych odpadów domowych.

## **Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia**

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących użycia wskaźnika Clymer NoGo Headspace Gauge, prosimy o kontakt z odpowiednimi kanałami wsparcia. Upewnij się, że masz dostępne informacje o produkcie do odniesienia.

Przestrzegając tych wskazówek, możesz pomóc zapewnić swoje bezpieczeństwo oraz prawidłowe działanie Twojej broni. Zawsze priorytetowo traktuj bezpieczeństwo podczas obsługi broni i narzędzi z nią związanych.

# O nas

## Brownells Polska

**Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich**

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

[www.brownells.pl](http://www.brownells.pl)