

GO HEADSPACE GAUGES - CLYMER 7.62X39MM GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Narzędzia pomiarowe](#) > [Sprawdziany odstępu zaporowego](#)

Absolutnie niezbędne do dokładnej, bezpiecznej pracy z komorą

CLYMER GO HEADSPACE GAUGES Clymer Go Headspace Gauges to precyzyjne narzędzia zaprojektowane, aby pomóc rusznikarzom i entuzjastom broni w weryfikacji minimalnych bezpiecznych wymiarów komory karabinów i strzelb. Odpowiedni headspace jest kluczowy dla zapewnienia, że broń może bezpiecznie załadować i wystrzelić nabój, zapobiegając potencjalnym awariom lub zagrożeniom bezpieczeństwa. Te wskaźniki są niezbędne przy osadzaniu nowych luf, przeprowadzaniu rutynowej konserwacji lub ocenie używanej broni przed zakupem. Kluczowe cechy: Precyzyjna obróbka: Każdy wskaźnik jest wykonany z wysokiej jakości stali i obrabiany zgodnie z dokładnymi specyfikacjami SAAMI, co zapewnia dokładne i wiarygodne pomiary. Specyfika kalibrów: Dostępne w szerokiej gamie kalibrów, te wskaźniki odpowiadają różnym typom broni, zapewniając wszechstronność dla rusznikarzy pracujących z wieloma platformami. Trwała konstrukcja: Zaprojektowane, aby wytrzymać wielokrotne użycie, utwardzona stalowa konstrukcja zapewnia długowieczność i stałą wydajność w wymagających warunkach warsztatowych. Specyfikacje: Materiał: Utwardzona stal Wymiary: Rozmiar różni się w zależności od kalibru i stylu wskaźnika Zgodność: Wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami SAAMI Opinie klientów: Klienci cenią Clymer Go Headspace Gauges za ich precyzję i niezawodność. Dokładna obróbka i przestrzeganie standardów branżowych zapewniają pewność podczas montażu i inspekcji broni. Użytkownicy doceniają szeroki zakres dostępnych kalibrów, co pozwala im wybrać odpowiedni wskaźnik do ich specyficznych potrzeb. Trwała konstrukcja jest często podkreślana, wielu zauważa, że wskaźniki utrzymują swoją dokładność nawet po intensywnym użytkowaniu. Włączenie Clymer Go Headspace Gauges do swojego zestawu narzędzi rusznikarskich zapewnia, że Twoja broń spełnia minimalne bezpieczne wymiary komory, zwiększając zarówno bezpieczeństwo, jak i wydajność.



Cechy

- Nazwa: CLYMER 7.62X39MM GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL
- Producent: CLYMER
- Nr produktu: 184100490
- Nr prod.: G07.62X39
- Długość: 1.495"
- Kolor: Steel
- Materiał: Steel
- Model Number: 7.62x39mm Go
- Nabój: 7.62 x 39 mm Russian
- Styl: Go Gauge
- Szerokość: 0.4"
- Waga lufy: 0.1 lbs
- Wysokość: 0.4"
- Waga dostawy: 0.023kg
- Wysokość wysyłki: 18mm
- Szerokość wysyłki: 18mm
- Długość wysyłki: 58mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa dla HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 7.62X39MM GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa dla HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 7.62X39MM GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 7.62X39MM GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu. Prosimy o dokładne przeczytanie tej instrukcji przed użyciem wskaźnika, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Zapewnij, że produkt jest używany wyłącznie do zamierzonego celu, jakim jest pomiar i testowanie headspace komór karabinu.
- Zawsze traktuj broń palną i amunicję z ostrożnością oraz przestrzegaj wszystkich protokołów bezpieczeństwa.
- Trzymaj wskaźnik z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj wskaźnik pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek wady lub nieprawidłowości, natychmiast zaprzestań użytkowania i poszukaj wymiany.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Zawsze upewnij się, że broń palna jest rozładowana przed użyciem wskaźnika.
- Używaj wskaźnika w dobrze oświetlonym i bezpiecznym otoczeniu.
- Unikaj używania wskaźnika w wilgotnych lub mokrych warunkach, aby zapobiec rdzewieniu i pogorszeniu stanu.
- Nigdy nie wymuszaj wskaźnika w komorze; powinien pasować ciasno bez nadmiernego nacisku.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne, podczas używania wskaźnika.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że broń palna jest całkowicie rozładowana.
- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i sprzęt ochronny.

2. Używanie wskaźnika

- Włóż Go Gauge do komory broni palnej.
- Delikatnie wciśnij wskaźnik do komory, aż się zatrzyma.
- Jeśli wskaźnik pasuje bez oporu, headspace jest w akceptowalnych granicach.
- Jeśli wskaźnik nie pasuje lub wymaga nadmiernej siły, headspace może być zbyt krótki, a dalsza inspekcja przez wykwalifikowanego rusznikarza jest zalecana.

3. Pielęgnacja po użyciu

- Po użyciu oczyść wskaźnik miękką szmatką, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub wilgoć.
- Przechowuj wskaźnik w suchym, bezpiecznym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wskaźnik odpowiedzialnie, przestrzegając lokalnych przepisów dotyczących recyklingu metali i utylizacji odpadów.
- Nie wyrzucaj wskaźnika do zwykłych odpadów domowych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących produktu, prosimy o zapoznanie się z oficjalną stroną internetową lub skontaktowanie się z lokalnym dystrybutorem.

Podsumowanie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 7.62X39MM GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL. Zawsze priorytetowo traktuj bezpieczeństwo i konsultuj się z profesjonalistami w razie wątpliwości. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te ważne wytyczne.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl