

GO HEADSPACE GAUGES - 7.62X54R GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL

Absolutely Essential For Accurate, Safe, Chamber Work

CLYMER GO HEADSPACE GAUGES The Clymer Go Headspace Gauges are precision tools designed to assist gunsmiths and firearm enthusiasts in verifying the minimum safe chamber dimensions of rifles and shotguns. Proper headspace is crucial for ensuring that a firearm can chamber and fire a cartridge safely, preventing potential malfunctions or safety hazards. These gauges are essential when chambering new barrels, performing routine maintenance, or evaluating used firearms for purchase. Key Features: Precision Machining: Each gauge is crafted from high-quality steel and machined to exact SAAMI specifications, ensuring accurate and reliable measurements. Caliber Specificity: Available in a wide range of calibers, these gauges cater to various firearm types, providing versatility for gunsmiths working with multiple platforms. Durable Construction: Built to withstand repeated use, the hardened steel construction ensures longevity and consistent performance in demanding workshop environments. Specifications: Material: Hardened steel Dimensions: Size varies with caliber and gauge style Compliance: Manufactured to SAAMI specifications Customer Insights: Customers value the Clymer Go Headspace Gauges for their precision and reliability. The accurate machining and adherence to industry standards provide confidence during firearm assembly and inspection processes. Users appreciate the wide range of available calibers, allowing them to select the appropriate gauge for their specific needs. The durable construction is frequently highlighted, with many noting that the gauges maintain their accuracy even after extensive use. Incorporating the Clymer Go Headspace Gauges into your gunsmithing toolkit ensures that your firearm chambers meet minimum safe dimensions, enhancing both safety and performance.



Attributes

- Name: 7.62X54R GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL
- Manufacturer: CLYMER
- Product no.: 184100500
- Mfr. No.: G07.62X54R
- Cartridge: 7.62 x 54 mm Russian
- Color: Steel
- Height: 0.47"
- Length: 0.73"
- Material: Steel
- Model Number: 7.62x54R GO
- Style: Go Gauge
- Weight: 0.1 lbs
- Width: 0.47"
- Delivery weight: 0.014kg
- Shipping height: 15mm
- Shipping width: 18mm
- Shipping length: 58mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 7.62X54R GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- [English: Clymer Go Headspace Gauges Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Medidor de Longitud de Recámara Go Clymer 7.62x54R](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les jauges d'espace libre HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 7.62X54R](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 7.62X54R GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wskaźnika Headspace Go Clymer 7.62x54R](#)
- [Suomi: HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 7.62X54R GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 7.62X54R GO GAUGE HEADSPACE GAUGE](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání měřidel HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 7.62X54R](#)

Sicherheitshinweise für HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 7.62X54R GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den HEADSPACE GAUGE GO CLYMER 7.62X54R entschieden hast. Dieses Produkt ist ein wichtiges Werkzeug, um die Länge des Kammerraums deines Gewehrs genau zu messen und zu testen. Um die Sicherheit und korrekte Nutzung zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitshinweise zu beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden hast, bevor du das Produkt verwendest.
- Verwende das Messgerät nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Messgerät außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Achte darauf, dass das Messgerät nicht beschädigt ist, bevor du es verwendest. Überprüfe auf Risse oder andere Mängel.
- Informiere dich über die spezifischen Sicherheitsanforderungen für dein Gewehrmodell.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Messgerät nur in einer sicheren Umgebung, die gut beleuchtet und frei von Störungen ist.
- Trage bei der Verwendung des Messgeräts geeignete Schutzausrüstung, wie z. B. Schutzbrille.
- Halte das Messgerät sauber und frei von Schmutz oder Ablagerungen, um genaue Messungen zu gewährleisten.
- Überprüfe regelmäßig die Kalibrierung des Messgeräts, um sicherzustellen, dass es präzise funktioniert.
- Verwende das Messgerät niemals, wenn du unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehst.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor du das Messgerät verwendest.
- Reinige den Kammerraum des Gewehrs gründlich, um Rückstände zu entfernen.

2. Verwendung des Messgeräts:

- Setze das Messgerät vorsichtig in die Kammer des Gewehrs ein.
- Überprüfe, ob das Messgerät korrekt sitzt und die Kammer vollständig ausfüllt.
- Wenn das Messgerät leicht in die Kammer passt, ist der Headspace im akzeptablen Bereich. Wenn es nicht passt, ist eine Überprüfung durch einen Fachmann erforderlich.

3. Nach der Nutzung:

- Entferne das Messgerät vorsichtig aus der Kammer.
- Reinige das Messgerät nach der Verwendung, um sicherzustellen, dass es für zukünftige Anwendungen bereit ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Werkzeugen.
- Stelle sicher, dass das Produkt nicht in die Hände von Kindern oder unbefugten Personen gelangt, während es entsorgt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Stelle sicher, dass du die Artikelnummer und alle relevanten Informationen bereithältst, um eine schnelle Hilfe zu erhalten.

Bitte beachte, dass die Sicherheit bei der Verwendung von Messgeräten von größter Bedeutung ist. Halte dich an die oben genannten Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung des HEADSPACE GAUGE GO CLYMER 7.62X54R zu gewährleisten.

Clymer Go Headspace Gauges Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Clymer Go Headspace Gauges. These precision tools are designed for gunsmiths and firearm enthusiasts to ensure the safe chambering of rifles and shotguns. This guide provides essential safety instructions to help you use the gauges correctly and safely, in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Always use the Clymer Go Headspace Gauges as intended. Ensure that you are familiar with the specific gauge for your firearm caliber and type.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any recalls or safety notices regarding the product. Follow the instructions provided in case of a recall.
- **Online Shopping:** If purchased online, ensure the seller complies with safety regulations and provides necessary product information.
- **Special Consumer Focus:** This product is not intended for use by children. Keep it out of reach to prevent accidents.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, refer to the designated EU contact point provided by the manufacturer.
- **Rapid Alerts:** Regularly check the EU Safety Gate platform for updates on unsafe products.

Specific Safety Precautions for Use

- **Read the Manual:** Before using the gauge, read this safety instruction guide thoroughly.
- **Inspect the Gauge:** Check the gauge for any signs of damage or wear before each use. Do not use if damaged.
- **Wear Safety Gear:** Always wear appropriate safety gear, such as safety glasses, when working with firearms.
- **Use in a Safe Environment:** Conduct all measurements in a welllit, safe, and controlled environment away from unauthorized personnel.
- **Avoid Distractions:** Focus on your work and avoid distractions while using the gauge to ensure accuracy and safety.
- **Store Properly:** Store the gauge in a safe, dry place after use to prevent damage and maintain accuracy.
- **Follow Firearm Safety Rules:** Always adhere to basic firearm safety rules when using the gauge in conjunction with any firearm.

Instructions for Installation and Usage

- **Selecting the Right Gauge:** Choose the correct Clymer Go Headspace Gauge for your specific caliber (7.62 x 54 mm Russian in this case).
- **Preparing the Firearm:**
 - Ensure the firearm is unloaded.
 - Remove any ammunition from the area.
- **Using the Gauge:**
 - Insert the gauge into the chamber of the firearm.
 - Ensure it fits snugly and correctly.
 - Observe whether the bolt closes fully. If it does, the headspace is within safe limits.
- **If the Bolt Does Not Close:**
 - Do not attempt to chamber a round. This indicates that the headspace is excessive.
 - Consult a qualified gunsmith for further evaluation.
- **Regular Maintenance:** Clean the gauge after each use to maintain its accuracy and longevity.

Disposal Instructions

- **Disposal of the Product:** When the gauge reaches the end of its useful life, dispose of it in accordance with local regulations.
- **Recycling:** If applicable, recycle the gauge as metal waste. Check with local recycling centers for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or further support regarding the Clymer Go Headspace Gauges, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product.

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of the Clymer Go Headspace Gauges. Always prioritize safety and compliance with the EU General Product Safety Regulation. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Medidor de Longitud de Recámara Go Clymer 7.62x54R

Introducción

Gracias por elegir el medidor de longitud de recámara Go Clymer 7.62x54R. Este producto es esencial para medir con precisión la longitud de la recámara de tu rifle, garantizando un ajuste seguro y preciso al acoplar un nuevo cañón. Es importante seguir estas instrucciones de seguridad para asegurar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de utilizar el medidor.
- Utiliza el medidor solo para el propósito indicado: verificar la longitud de la recámara de rifles.
- Mantén el medidor fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas.
- Inspecciona el medidor regularmente en busca de daños o desgaste. No lo uses si está dañado.
- No intentes modificar el medidor de ninguna manera.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Adecuado:** Utiliza el medidor solo en cartuchos compatibles. En este caso, el medidor está diseñado para el cartucho 7.62x54R.
- **Condiciones de Uso:** Utiliza el medidor en un ambiente limpio y seco. Evita el uso en condiciones de humedad o suciedad.
- **Verificación:** Siempre verifica el headspace antes de disparar con un rifle usado. Esto es crucial para la seguridad.
- **Identificación:** Asegúrate de que el calibre esté correctamente identificado como "Go" o "NoGo" antes de usarlo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado y en una posición segura.
- Reúne el medidor y asegúrate de que esté limpio y libre de obstrucciones.

2. Uso del Medidor:

- Inserta el medidor en la recámara del rifle.
- Asegúrate de que el medidor se asiente correctamente y que no haya resistencia al girar.
- Si el medidor se inserta fácilmente, significa que el headspace es adecuado. Si hay resistencia, consulta a un profesional.

3. Finalización:

- Retira el medidor de la recámara.
- Limpia el medidor después de su uso para mantenerlo en buen estado.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el medidor, asegúrate de desecharlo de manera segura.
- No arrojes el medidor a la basura común. Investiga las opciones de reciclaje en tu área para metales.
- Si el medidor está dañado, consulta con un profesional sobre la mejor manera de desecharlo.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto, asegúrate de contactar a un representante de servicio al cliente de Clymer o consulta el sitio web oficial de la empresa. Siempre verifica las actualizaciones de seguridad y retiros en la plataforma Safety Gate de la UE.

Recuerda que seguir estas instrucciones no solo garantiza tu seguridad, sino también la de quienes te rodean. Utiliza el medidor de longitud de recámara de manera responsable y disfruta de tu experiencia de tiro de forma segura.

Guide de sécurité pour les jauges d'espace libre

HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 7.62X54R

Introduction

Bienvenue dans votre guide de sécurité pour les jauges d'espace libre HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 7.62X54R. Ce produit est essentiel pour mesurer et tester la longueur de la chambre de votre fusil. Il est crucial d'assurer une utilisation sécurisée et efficace de cet outil.

Directives générales de sécurité

- Assurez-vous que la jauge est en bon état avant chaque utilisation.
- Ne pas utiliser la jauge si elle est endommagée ou usée.
- Gardez la jauge hors de portée des enfants.
- Ne pas utiliser la jauge pour d'autres applications que celles prévues.
- Consultez toujours le manuel d'utilisation de votre arme pour des instructions spécifiques.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Vérifiez l'état de la jauge** : Avant de l'utiliser, inspectez la jauge pour détecter des fissures ou des défauts.
- **Utilisez des équipements de protection** : Portez des lunettes de sécurité lorsque vous manipulez des armes à feu.
- **Ne forcez pas la jauge** : Si la jauge ne s'insère pas facilement, ne forcez pas son insertion. Cela pourrait endommager la jauge ou l'arme.
- **Évitez les distractions** : Concentrez-vous sur la tâche à accomplir et évitez les distractions lorsque vous utilisez la jauge.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme est déchargée.
- Retirez le chargeur et vérifiez visuellement la chambre.

2. Utilisation de la jauge :

- Insérez la jauge "Go" dans la chambre de l'arme.
- Si la jauge s'insère facilement, cela indique que la chambre est dans les spécifications acceptables.
- Si la jauge "NoGo" ne s'insère pas, cela signifie que la chambre est trop serrée.
- Ne tirez pas avec une arme qui ne respecte pas les spécifications de headspace.

3. Inspection après utilisation :

- Après utilisation, nettoyez la jauge pour enlever toute saleté ou résidu.
- Rangez la jauge dans un endroit sec et sûr.

Instructions de mise au rebut

- Ne jetez pas la jauge dans les déchets ménagers si elle est endommagée.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements en acier.
- Envisagez de retourner la jauge au fabricant ou à un centre de recyclage approprié.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact européen approprié.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide de sécurité. En suivant ces instructions, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre jauge d'espace libre HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 7.62X54R.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 7.62X54R GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL

Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per il Gauge di Headspace Go Clymer 7.62x54R. Questo prodotto è progettato per misurare e testare con precisione la lunghezza della camera del fucile, garantendo un uso sicuro e corretto. È fondamentale seguire queste istruzioni per garantire la sicurezza durante l'uso del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite.
- Controlla sempre l'headspace prima di sparare con armi usate.
- Non utilizzare il gauge se presenta segni di usura o danni.
- Conserva il gauge in un luogo sicuro e asciutto, lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti pericolosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre il gauge in un ambiente ben illuminato e privo di distrazioni.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di eseguire qualsiasi misurazione.
- Non forzare il gauge nella camera del fucile; se non entra facilmente, controlla la compatibilità.
- Segui sempre le linee guida del produttore per l'uso corretto del gauge.
- Indossa occhiali di protezione quando utilizzi strumenti di misurazione per evitare lesioni agli occhi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Pulisci la camera del fucile per rimuovere eventuali detriti o residui.

2. Uso del Gauge:

- Inserisci il gauge Go nella camera del fucile.
- Se il gauge entra facilmente, la camera è considerata "Go" e può essere utilizzata in sicurezza.
- Se il gauge non entra, utilizza un gauge "NoGo" per verificare la tolleranza della camera.

3. Verifica:

- Controlla sempre la compatibilità del gauge con il calibro specifico dell'arma.
- Se hai dubbi sulla misura, consulta un esperto o un gunsmith.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il gauge nell'ambiente. Considera il riciclo dei materiali se possibile.
- Controlla se ci sono programmi di raccolta per prodotti metallici o strumenti di misurazione.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un esperto nel settore delle armi. Assicurati di avere il numero di serie del prodotto a portata di mano per una migliore assistenza.

Ricorda che la sicurezza è la tua responsabilità. Segui queste istruzioni e utilizza il prodotto in modo sicuro e responsabile.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wskaźnika Headspace Go Clymer 7.62x54R

Wprowadzenie

Witamy w instrukcji bezpieczeństwa dla wskaźnika headspace Go Clymer 7.62x54R. Ten produkt jest niezbędnym narzędziem do dokładnego pomiaru długości komory karabinu i powinien być używany z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj wskaźnika headspace tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan wskaźnika przed użyciem, aby upewnić się, że nie jest uszkodzony.
- Zawsze stosuj się do instrukcji producenta dotyczących użytkowania i konserwacji.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze sprawdzaj headspace przed oddaniem strzału, zwłaszcza w przypadku używanej broni.
- Upewnij się, że wskaźnik jest odpowiedni dla danego kal. / ładunku.
- Nie używaj wskaźnika, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub oznaki zużycia.
- Używaj odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak okulary ochronne, podczas pomiarów.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że karabin jest wyłączony i nie ma w nim amunicji.
- Sprawdź, czy wskaźnik headspace jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.

2. Użycie wskaźnika:

- Włóż wskaźnik headspace do komory karabinu.
- Sprawdź, czy wskaźnik wchodzi swobodnie, ale nie za luźno. Odpowiedni wskaźnik powinien zapewniać ciasne dopasowanie.

3. Interpretacja wyników:

- Oznaczenie "Go" wskazuje, że komora jest w odpowiednich wymiarach.
- Oznaczenie "NoGo" oznacza, że komora jest zbyt długa i wymaga dalszej oceny lub naprawy.

4. Po użyciu:

- Po zakończeniu pomiarów, wyjmij wskaźnik z komory karabinu.
- Przechowuj wskaźnik w bezpiecznym miejscu, aby uniknąć uszkodzeń.

Instrukcje Utylizacji

- W przypadku, gdy wskaźnik headspace jest uszkodzony lub nie nadaje się do dalszego użytku, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wrzucaj wskaźnika do ognia ani nie wystawiaj go na wysokie temperatury.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub punktem sprzedaży, gdzie dokonano zakupu.

Dziękujemy za wybór wskaźnika headspace Go Clymer 7.62x54R. Używaj go odpowiedzialnie i bezpiecznie!

HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 7.62X54R GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 7.62X54R GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL käyttöohjeiden pariin. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennus ja käyttöohjeita sekä tietoja tuotteen hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että käytät mittaria vain sen tarkoitukseen, eli kiväärin patruunahuoneen pituuden mittaamiseen.
- Tarkista mittarin kunto ennen käyttöä. Jos mittarissa on näkyviä vaurioita, älä käytä sitä.
- Säilytä mittari kuivassa ja puhtaassa paikassa.
- Älä käytä mittaria, jos et ole varma sen toiminnasta tai jos sinulla ei ole tarvittavaa asiantuntemusta.
- Pidä mittari lasten ulottumattomissa.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Käytä mittaria vain sellaisissa aseissa, joiden kaliberi vastaa mittarin kaliberia (7.62 x 54 mm Russian).
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen mittauksen tekemistä.
- Suorita mittaus rauhallisessa ympäristössä, jossa ei ole häiriötekijöitä.
- Älä yritä muuttaa tai muokata mittaria.
- Jos mittaus ei ole selkeä, toista se varmistaaksesi tuloksen oikeellisuus.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut ja että työskentelyalueesi on turvallinen.
- Tarkista, että mittari on puhdas ja ehjä.

2. Mittauksen Suorittaminen

- Aseta mittari patruunahuoneeseen.
- Varmista, että mittari on kunnolla paikallaan.
- Tarkista, että mittari ei jää jumiin patruunahuoneeseen.
- Ota mittaus ja tarkista, että se vastaa odotuksia (Go/NoGo).

3. Ylläpito

- Puhdista mittari käytön jälkeen ja säilytä se kuivassa paikassa.
- Tarkista mittarin kunto säännöllisesti.

Hävittämisohjeet

- Hävitä mittari vastuullisesti, kun se ei ole enää käyttökelpoinen.
- Noudata paikallisia sääntöjä ja ohjeita vaarallisten materiaalien hävittämisestä.
- Älä heitä mittaria tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia aineita.

Lisätietoja Tukea Varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteen käytöstä tai turvallisuudesta, ota yhteyttä asiantuntevaan tahoon. Varmista, että saat tarvittavat tiedot ja ohjeet tuotteen turvalliseen käyttöön.

Nämä ohjeet on laadittu EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti, ja niiden tarkoituksena on varmistaa turvallinen ja tehokas käyttö HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 7.62X54R GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL tuotteelle. Huolellinen ohjeiden noudattaminen auttaa ehkäisemään onnettomuuksia ja varmistamaan tuotteen turvallisen käytön.

Säkerhetsinstruktioner för HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 7.62X54R GO GAUGE HEADSPACE GAUGE

Introduktion

Tack för att du valt HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 7.62X54R GO GAUGE HEADSPACE GAUGE. Denna produkt är avgörande för att noggrant mäta och testa längden på kammern i ditt vapen. Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till en auktoriserad återförsäljare.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och lämplig skyddsutrustning när du arbetar med vapen.
- Kontrollera att vapnet är avstängt och tomt innan du använder mätaren.
- Mätningen bör utföras i en säker och kontrollerad miljö.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller missfärgad.
- Följ de rekommenderade kalibrerings och underhållsinstruktionerna för att säkerställa noggrannhet.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Säkerställ att vapnet är avstängt och tomt.
- Rengör området där mätningen ska utföras.

2. Användning av mätaren:

- Välj rätt Go Gauge för den specifika kalibern.
- Sätt in mätaren i kammern.
- Kontrollera att mätaren går in lätt utan motstånd.
- Om mätaren inte går in, kan det indikera ett problem med kammern.

3. Avslutning:

- Ta bort mätaren försiktigt.
- Rengör mätaren efter användning och förvara den på en säker plats.

Kassationsinstruktioner

- Kassera produkten enligt lokala föreskrifter för metallavfall.
- Om produkten är skadad eller inte längre behövs, se till att den inte kan användas av obehöriga.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerhetsåtgärder, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller tillverkare.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv användning av HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 7.62X54R GO GAUGE HEADSPACE GAUGE. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Návod na bezpečné používání měřidel HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 7.62X54R

Úvod

Tento návod poskytuje důležité informace o bezpečném používání měřidel HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 7.62X54R. Je nezbytné dodržovat všechny pokyny, aby se zajistila bezpečnost uživatelů a správné fungování produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby měřidlo bylo používáno pouze pro určené účely.
- Před použitím si důkladně přečtěte tento návod.
- Měřidlo uchovávejte mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte měřidlo na známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte měřidlo používat a obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím měřidla se ujistěte, že je čisté a suché.
- Používejte měřidlo pouze v souladu s pokyny výrobce.
- Nezapojujte se do žádných experimentů s měřením, které by mohly ohrozit vaši bezpečnost.
- Vždy provádějte měření v dobře osvětleném prostoru.
- Pokud máte jakékoli pochybnosti o správnosti měření, obraťte se na odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na měření

- Ujistěte se, že máte k dispozici všechna potřebná zařízení a nástroje.
- Zkontrolujte, zda je měřidlo správně označeno jako "Go" nebo "NoGo".

2. Měření

- Umístěte měřidlo do komory pušky.
- Jemně zatlačte, abyste zjistili, zda se měřidlo vejde do komory bez odporu.
- Pokud se měřidlo nezapadne, znamená to, že komora je v pořádku.
- Pokud se měřidlo zapadne, je nutné provést další kontroly a údržbu.

3. Údržba měřidla

- Po každém použití měřidlo důkladně vyčistěte.
- Uchovávejte měřidlo na suchém a bezpečném místě.

Pokyny pro likvidaci

- Měřidlo likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je měřidlo poškozené nebo nefunkční, obraťte se na odborníka na likvidaci nebezpečných materiálů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace nebo dotazy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka nebo místní autoritu. Ujistěte se, že máte všechny potřebné informace o produktu při kontaktování podpory.

Tento návod byl vytvořen v souladu s EU Obecnou regulací o bezpečnosti výrobků (GPSR) a měl by být dodržován pro zajištění bezpečnosti a správného používání měřidel HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 7.62X54R.