

5.56MM MAXIMUM HEADSPACE GAUGE - BROWNELLS COLT FIELD 5.56X45MM HEADSPACE GAUGE 1.4736

Factory Specified Size Measures M16/AR-15 Maximum Headspace

Made to the Colt factory's special dimensions for M16/AR-15 rifles. It measures the maximum factory acceptable headspace; an essential check on guns that have seen extensive service or have been rebarreled.



Attributes

- Name: BROWNELLS COLT FIELD 5.56X45MM HEADSPACE GAUGE 1.4736
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 319418033
- Mfr. No.:
- Cartridge: 5.56 mm NATO
- Style: Field Gauge
- Delivery weight: 0.068kg
- UPC: 757253992421

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für die 5.56MM Maximum Headspace Gauge](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 5.56MM Maximum Headspace Gauge](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Medidor de Espacio de Cabeza 5.56MM](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Jauge de Headspace 5.56MM](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Misuratore di Headspace 5.56MM](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wskaźnika Odstępu Zaporowego 5.56MM](#)
- [Suomi: Turvaohjeet 5.56MM Maksimi Headspace Gauge tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för 5.56MM Maximum Headspace Gauge](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro 5.56MM Maximum Headspace Gauge](#)

Sicherheitsanleitung für die 5.56MM Maximum Headspace Gauge

Einleitung

Danke, dass du dich für die 5.56MM Maximum Headspace Gauge von Brownells entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die sichere und genaue Messung des Headspace in M16/AR15 Gewehren zu gewährleisten. Ein ordnungsgemäßer Gebrauch und das Verständnis der Sicherheitsrichtlinien sind entscheidend für deine Sicherheit und die Leistung deiner Waffe.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Gehe immer sorgfältig mit Feuerwaffen und verwandten Werkzeugen um.
- Stelle sicher, dass die Gauge in einer sicheren Umgebung ohne Ablenkungen verwendet wird.
- Halte die Gauge außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe die Gauge regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigung vor jeder Benutzung.
- Wenn du irgendwelche Mängel bemerkst, benutze die Gauge nicht und kontaktiere den Hersteller für Rat.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Gauge nur für den vorgesehenen Zweck (Messung des Headspace in 5.56 mm NATO Feuerwaffen).
- Versuche nicht, die Gauge auf irgendeine Weise zu modifizieren oder zu verändern.
- Trage angemessene Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrillen, beim Gebrauch der Gauge.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt, bevor du den Headspace misst.
- Folge den Richtlinien des Waffenherstellers für die HeadspaceMessungen.

Anweisungen für Installation und Verwendung

Bevor du die Gauge verwendest, stelle sicher, dass du Folgendes hast:

- Einen sauberen und sicheren Arbeitsplatz.
- Die Feuerwaffe, die du messen möchtest.
- Die 5.56MM Maximum Headspace Gauge.

Folge diesen Schritten zur Verwendung:

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vollständig entladen ist.
- Entferne alle Munition aus der Nähe.

2. Messung des Headspace:

- Setze die Gauge in die Kammer der Feuerwaffe ein.
- Stelle sicher, dass sie eng sitzt und keine übermäßige Kraft benötigt.
- Überprüfe die Anzeige auf der Gauge. Sie sollte anzeigen, ob der Headspace innerhalb der akzeptablen Grenzen liegt.

3. Nach der Verwendung:

- Entferne die Gauge aus der Kammer.
- Reinige die Gauge falls nötig und bewahre sie an einem sicheren Ort auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Gauge gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge die Gauge nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn sie beschädigt ist.
- Kontaktiere die örtlichen Abfallwirtschaftsbehörden für die richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Produktsicherheit, Nutzung oder anderen Anliegen beziehe dich bitte auf die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt wurden.

Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsanweisungen. Deine Sicherheit hat für uns oberste Priorität.

Safety Instruction Guide for 5.56MM Maximum Headspace Gauge

Introduction

Thank you for choosing the 5.56MM Maximum Headspace Gauge from Brownells. This product is designed to ensure the safe and accurate measurement of headspace in M16/AR15 rifles. Proper use and understanding of safety guidelines are essential for your safety and the performance of your firearm.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms and related tools with care.
- Ensure the gauge is used in a safe environment, free from distractions.
- Keep the gauge out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly check the gauge for wear or damage before each use.
- If you notice any defects, do not use the gauge and contact the manufacturer for advice.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the gauge only for its intended purpose (measuring headspace in 5.56 mm NATO firearms).
- Do not attempt to modify or alter the gauge in any way.
- Wear appropriate safety gear, such as safety glasses, when using the gauge.
- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction before measuring headspace.
- Follow the firearm manufacturer's guidelines for headspace measurements.

Instructions for Installation and Usage

- Before using the gauge, ensure you have the following:
 - A clean and safe workspace.
 - The firearm you intend to measure.
 - The 5.56MM Maximum Headspace Gauge.
- Follow these steps for use:
 1. **Preparation:**
 - Ensure the firearm is completely unloaded.
 - Remove any ammunition from the vicinity.
 2. **Measuring Headspace:**
 - Insert the gauge into the chamber of the firearm.
 - Ensure it fits snugly and does not require excessive force.
 - Check the reading on the gauge. It should indicate whether the headspace is within the acceptable limits.
 3. **PostUse:**
 - Remove the gauge from the chamber.
 - Clean the gauge if necessary and store it in a safe place.

Disposal Instructions

- Dispose of the gauge in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the gauge in regular household waste if it is damaged.
- Contact local waste management services for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For inquiries regarding product safety, usage, or other concerns, please refer to the manufacturer's contact details provided with your product packaging.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety is our priority.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Medidor de Espacio de Cabeza 5.56MM

Introducción

Gracias por elegir el Medidor de Espacio de Cabeza 5.56MM de Brownells. Este producto está diseñado para asegurar la medición segura y precisa del headspace en rifles M16/AR15. El uso adecuado y la comprensión de las pautas de seguridad son esenciales para tu seguridad y el rendimiento de tu arma de fuego.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja las armas de fuego y las herramientas relacionadas con cuidado.
- Asegúrate de que el medidor se use en un entorno seguro, libre de distracciones.
- Mantén el medidor fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Revisa regularmente el medidor en busca de desgaste o daños antes de cada uso.
- Si notas algún defecto, no uses el medidor y contacta al fabricante para obtener asesoramiento.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa el medidor solo para su propósito previsto (medir el headspace en armas de fuego de 5.56 mm NATO).
- No intentes modificar o alterar el medidor de ninguna manera.
- Usa el equipo de seguridad adecuado, como gafas de seguridad, al usar el medidor.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntada en una dirección segura antes de medir el headspace.
- Sigue las pautas del fabricante del arma de fuego para las mediciones de headspace.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Antes de usar el medidor, asegúrate de tener lo siguiente:

- Un espacio de trabajo limpio y seguro.
- El arma de fuego que deseas medir.
- El Medidor de Espacio de Cabeza 5.56MM.

Siguiendo estos pasos para el uso:

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté completamente descargada.
- Retira cualquier munición de la cercanía.

2. Medición del Headspace:

- Inserta el medidor en la recámara del arma de fuego.
- Asegúrate de que encaje bien y no requiera fuerza excesiva.
- Verifica la lectura en el medidor. Debe indicar si el headspace está dentro de los límites aceptables.

3. Postuso:

- Retira el medidor de la recámara.
- Limpia el medidor si es necesario y guárdalo en un lugar seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Elimina el medidor de acuerdo con las regulaciones locales.
- No elimines el medidor en la basura doméstica regular si está dañado.
- Contacta a los servicios de gestión de residuos locales para obtener métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre la seguridad del producto, uso u otras preocupaciones, consulta los detalles de contacto del fabricante proporcionados con el empaque de tu producto.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad es nuestra prioridad.

Guide de Sécurité pour la Jauge de Headspace

5.56MM

Introduction

Merci d'avoir choisi la Jauge de Headspace 5.56MM de Brownells. Ce produit est conçu pour garantir la mesure sûre et précise du headspace dans les fusils M16/AR15. Une utilisation appropriée et une compréhension des directives de sécurité sont essentielles pour votre sécurité et la performance de votre arme à feu.

Directives de Sécurité Générales

- Manipulez toujours les armes à feu et les outils associés avec précaution.
- Assurez-vous que la jauge est utilisée dans un environnement sûr, sans distractions.
- Gardez la jauge hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Vérifiez régulièrement la jauge pour détecter l'usure ou les dommages avant chaque utilisation.
- Si vous remarquez des défauts, ne pas utiliser la jauge et contactez le fabricant pour obtenir des conseils.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez la jauge uniquement à des fins prévues (mesurer le headspace dans les armes à feu 5.56 mm NATO).
- Ne tentez pas de modifier ou d'altérer la jauge de quelque manière que ce soit.
- Portez un équipement de sécurité approprié, comme des lunettes de sécurité, lors de l'utilisation de la jauge.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre avant de mesurer le headspace.
- Suivez les directives du fabricant de l'arme à feu concernant les mesures de headspace.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Avant d'utiliser la jauge, assurez-vous d'avoir ce qui suit :

- Un espace de travail propre et sûr.
- L'arme à feu que vous souhaitez mesurer.
- La Jauge de Headspace 5.56MM.

Suivez ces étapes pour l'utilisation :

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est complètement déchargée.
- Retirez toute munition à proximité.

2. Mesurer le Headspace :

- Insérez la jauge dans la chambre de l'arme à feu.
- Assurez-vous qu'elle s'adapte bien et ne nécessite pas de force excessive.
- Vérifiez la lecture sur la jauge. Elle doit indiquer si le headspace est dans les limites acceptables.

3. Après Utilisation :

- Retirez la jauge de la chambre.
- Nettoyez la jauge si nécessaire et rangez-la dans un endroit sûr.

Instructions d'Élimination

- Éliminez la jauge conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas la jauge dans les déchets ménagers réguliers si elle est endommagée.
- Contactez les services de gestion des déchets locaux pour les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité du produit, l'utilisation ou d'autres préoccupations, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies avec l'emballage de votre produit.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Votre sécurité est notre priorité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Misuratore di Headspace 5.56MM

Introduzione

Grazie per aver scelto il Misuratore di Headspace 5.56MM di Brownells. Questo prodotto è progettato per garantire la misurazione sicura e precisa dell'headspace nei fucili M16/AR15. Un uso corretto e la comprensione delle linee guida di sicurezza sono essenziali per la tua sicurezza e per le prestazioni della tua arma.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggiare sempre le armi da fuoco e gli strumenti correlati con cura.
- Assicurarsi che il misuratore sia utilizzato in un ambiente sicuro, privo di distrazioni.
- Tenere il misuratore fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Controllare regolarmente il misuratore per usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Se si notano difetti, non utilizzare il misuratore e contattare il produttore per consigli.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare il misuratore solo per il suo scopo previsto (misurare l'headspace in armi da fuoco 5.56 mm NATO).
- Non tentare di modificare o alterare il misuratore in alcun modo.
- Indossare la protezione adeguata, come occhiali di sicurezza, durante l'uso del misuratore.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura prima di misurare l'headspace.
- Seguire le linee guida del produttore dell'arma per le misurazioni dell'headspace.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- Prima di utilizzare il misuratore, assicurati di avere quanto segue:
 - Un'area di lavoro pulita e sicura.
 - L'arma che intendi misurare.
 - Il Misuratore di Headspace 5.56MM.
- Segui questi passaggi per l'uso:
 - 1. Preparazione:**
 - Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
 - Rimuovi qualsiasi munizione dalla zona circostante.
 - 2. Misurazione dell'Headspace:**
 - Inserisci il misuratore nella camera dell'arma.
 - Assicurati che si adatti bene e non richieda una forza eccessiva.
 - Controlla la lettura sul misuratore. Dovrebbe indicare se l'headspace è entro i limiti accettabili.
 - 3. PostUso:**
 - Rimuovi il misuratore dalla camera.
 - Pulisci il misuratore se necessario e conservalo in un luogo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il misuratore in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il misuratore nei rifiuti domestici regolari se è danneggiato.
- Contattare i servizi di gestione dei rifiuti locali per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande riguardanti la sicurezza del prodotto, l'uso o altre preoccupazioni, si prega di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti con l'imballaggio del prodotto.

Grazie per la tua attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wskaźnika Odstępu Zaporowego 5.56MM

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Wskaźnika Odstępu Zaporowego 5.56MM od firmy Brownells. Produkt ten jest zaprojektowany w celu zapewnienia bezpiecznego i dokładnego pomiaru odstępu zaporowego w karabinach M16/AR15. Odpowiednie użycie oraz zrozumienie zasad bezpieczeństwa są kluczowe dla Twojego bezpieczeństwa oraz wydajności Twojej broni.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Zawsze obchodź się z bronią palną i związanymi z nią narzędziami z ostrożnością.
- Upewnij się, że wskaźnik jest używany w bezpiecznym środowisku, wolnym od rozprosień.
- Trzymaj wskaźnik poza zasięgiem dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj wskaźnik pod kątem zużycia lub uszkodzeń przed każdym użyciem.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek wady, nie używaj wskaźnika i skontaktuj się z producentem w celu uzyskania porady.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj wskaźnika wyłącznie do jego zamierzonego celu (pomiar odstępu zaporowego w broni 5.56 mm NATO).
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać wskaźnika w żaden sposób.
- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne, podczas używania wskaźnika.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku przed pomiarem odstępu zaporowego.
- Postępuj zgodnie z wytycznymi producenta broni dotyczącymi pomiarów odstępu zaporowego.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

- Przed użyciem wskaźnika upewnij się, że masz następujące elementy:
 - Czyste i bezpieczne miejsce pracy.
 - Broń, którą zamierzasz zmierzyć.
 - Wskaźnik Odstępu Zaporowego 5.56MM.
- Postępuj zgodnie z poniższymi krokami podczas używania:

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana.
- Usuń wszelką amunicję z otoczenia.

2. Pomiar Odstępu Zaporowego:

- Włóż wskaźnik do komory broni.
- Upewnij się, że wskaźnik pasuje ciasno i nie wymaga nadmiernej siły.
- Sprawdź odczyt na wskaźniku. Powinien wskazywać, czy odstęp zaporowy mieści się w dopuszczalnych granicach.

3. Po Użyciu:

- Wyjmij wskaźnik z komory.
- W razie potrzeby oczyść wskaźnik i przechowuj go w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wskaźnik zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj wskaźnika do zwykłych odpadów domowych, jeśli jest uszkodzony.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zarządzania odpadami w celu uzyskania właściwych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku zapytań dotyczących bezpieczeństwa produktu, użytkowania lub innych kwestii, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi producenta, które są dołączone do opakowania produktu.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

Turvaohjeet 5.56MM Maksimi Headspace Gauge tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Brownellsin 5.56MM Maksimi Headspace Gauge tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu varmistamaan turvallinen ja tarkka headspacemittaus M16/AR15 kivääreissä. Oikea käyttö ja turvallisuusohjeiden ymmärtäminen ovat olennaisia turvallisuutesi ja aseesi suorituskyvyn kannalta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele aina aseita ja niihin liittyviä työkaluja varoen.
- Varmista, että mittari käytetään turvallisessa ympäristössä, joka on vapaa häiriötekijöistä.
- Pidä mittari lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista mittari säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä.
- Jos huomaat vikoja, älä käytä mittaria ja ota yhteyttä valmistajaan neuvojen saamiseksi.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä mittaria vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa (headspacemittaus 5.56 mm NATO aseissa).
- Älä yritä muokata tai muuttaa mittaria millään tavalla.
- Käytä asianmukaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja, mittaria käyttäessäsi.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan ennen headspacemittauksen tekemistä.
- Noudata aseiden valmistajan ohjeita headspacemittauksista.

Asennus ja käyttöohjeet

- Ennen mittarin käyttöä varmista, että sinulla on seuraavat asiat:
 - Puhtaat ja turvalliset työskentelytilat.
 - Ase, jota aiot mitata.
 - 5.56MM Maksimi Headspace Gauge mittari.
- Seuraa näitä vaiheita käytössä:
 1. **Valmistelu:**
 - Varmista, että ase on täysin tyhjennetty.
 - Poista kaikki patruunat lähistöltä.
 2. **Headspacemittauksen tekeminen:**
 - Aseta mittari aseeseen patruunapesään.
 - Varmista, että se istuu tiukasti eikä vaadi liiallista voimaa.
 - Tarkista mittarin lukema. Sen tulisi osoittaa, onko headspace hyväksyttävissä rajoissa.
 3. **Käytön jälkeen:**
 - Poista mittari patruunapesästä.
 - Puhdista mittari tarvittaessa ja säilytä se turvallisessa paikassa.

Hävittämisohteet

- Hävitä mittari paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä mittaria tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se on vaurioitunut.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltopalveluihin saadaksesi oikeat hävittämismenetelmät.

Lisätietoja ja tuki

Tuotteen turvallisuuteen, käyttöön tai muihin huolenaiheisiin liittyvissä kysymyksissä, viittaattehan valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotepakkauksessanne.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi on meille ensisijainen asia.

Säkerhetsinstruktioner för 5.56MM Maximum Headspace Gauge

Introduktion

Tack för att du valt 5.56MM Maximum Headspace Gauge från Brownells. Denna produkt är utformad för att säkerställa säker och noggrann mätning av headspace i M16/AR15 gevär. Korrekt användning och förståelse av säkerhetsriktlinjer är avgörande för din säkerhet och prestanda för ditt vapen.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid skjutvapen och relaterade verktyg med försiktighet.
- Se till att mätverktyget används i en säker miljö, fri från distraktioner.
- Håll mätverktyget utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Kontrollera regelbundet mätverktyget för slitage eller skador före varje användning.
- Om du upptäcker några defekter, använd inte mätverktyget och kontakta tillverkaren för råd.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd mätverktyget endast för dess avsedda syfte (mätning av headspace i 5.56 mm NATO vapen).
- Försök inte att modifiera eller ändra mätverktyget på något sätt.
- Bär lämplig skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon, när du använder mätverktyget.
- Se till att vapnet är oladdat och riktat i en säker riktning innan du mäter headspace.
- Följ vapentillverkarens riktlinjer för headspacemätningar.

Instruktioner för installation och användning

Innan du använder mätverktyget, se till att du har följande:

- Ett rent och säkert arbetsutrymme.
- Det vapen du avser att mäta.
- 5.56MM Maximum Headspace Gauge.

Följ dessa steg för användning:

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är helt oladdat.
- Ta bort eventuell ammunition från närheten.

2. Mäta headspace:

- Sätt in mätverktyget i kammaren på vapnet.
- Se till att det passar tätt och inte kräver överdriven kraft.
- Kontrollera avläsningen på mätverktyget. Det bör indikera om headspace ligger inom acceptabla gränser.

3. Efter användning:

- Ta bort mätverktyget från kammaren.
- Rengör mätverktyget om det behövs och förvara det på en säker plats.

Avfallsinstruktioner

- Kassera mätverktyget i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte mätverktyget i vanligt hushållsavfall om det är skadat.
- Kontakta lokala avfallshanteringstjänster för lämpliga kassationsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor angående produktsäkerhet, användning eller andra bekymmer, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som finns i din produktförpackning.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.

Bezpečnostní pokyny pro 5.56MM Maximum Headspace Gauge

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali 5.56MM Maximum Headspace Gauge od společnosti Brownells. Tento produkt je navržen tak, aby zajistil bezpečné a přesné měření headspace u pušek M16/AR15. Správné používání a porozumění bezpečnostním pokynům jsou nezbytné pro vaši bezpečnost a výkon vaší zbraně.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se zbraněmi a souvisejícími nástroji opatrně.
- Zajistěte, aby byl měřič používán v bezpečném prostředí, bez rušivých vlivů.
- Uchovávejte měřič mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte měřič na opotřebení nebo poškození před každým použitím.
- Pokud si všimnete jakýchkoli vad, nepoužívejte měřič a kontaktujte výrobce pro radu.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte měřič pouze k jeho zamýšlenému účelu (měření headspace u zbraní 5.56 mm NATO).
- Nepokoušejte se měřič jakkoli upravit nebo změnit.
- Při používání měřiče noste vhodné ochranné pomůcky, jako jsou ochranné brýle.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a směřuje bezpečným směrem před měřením headspace.
- Dodržujte pokyny výrobce zbraně pro měření headspace.

Pokyny pro instalaci a použití

- Před použitím měřiče se ujistěte, že máte následující:
 - Čistý a bezpečný pracovní prostor.
 - Zbraň, kterou chcete měřit.
 - 5.56MM Maximum Headspace Gauge.

- Následujte tyto kroky pro použití:

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je zbraň zcela vybitá.
- Odstraňte veškerou munici z okolí.

2. Měření headspace:

- Vložte měřič do komory zbraně.
- Ujistěte se, že těsně sedí a nevyžaduje nadměrnou sílu.
- Zkontrolujte hodnotu na měřiči. Měla by indikovat, zda je headspace v přijatelných mezích.

3. Po použití:

- Vyjměte měřič z komory.
- Pokud je to nutné, vyčistěte měřič a uložte ho na bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte měřič v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte měřič do běžného domácího odpadu, pokud je poškozen.
- Kontaktujte místní služby pro nakládání s odpady pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro dotazy týkající se bezpečnosti produktu, použití nebo jiných obav se prosím odvolejte na kontaktní údaje výrobce uvedené na obalu vašeho produktu.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost je naší prioritou.