

FORSTER SAAMI RIMLESS HEADSPACE GAUGES - FORSTER PRODUCTS, INC. 30-30 WINCHESTER NO-GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Narzędzia pomiarowe](#) > [Sprawdziany odstępu zaporowego](#)

Absolutnie niezbędne do dokładnej, bezpiecznej pracy z komorą

FORSTER SAAMI RIMLESS HEADSPACE GAUGES Gauges do głębokości łuski Forster to precyzyjne narzędzia zaprojektowane, aby pomóc rusznikarzom i miłośnikom broni dokładnie mierzyć głębokość łuski komór karabinowych, zapewniając, że broń działa bezpiecznie i niezawodnie. Odpowiednia głębokość łuski jest kluczowa dla zapobiegania awariom, takim jak niewypały, pęknięcia łusek czy nadmierne zużycie, co może wpłynąć na wydajność i bezpieczeństwo. Te wskaźniki są niezbędne podczas osadzania nowych łuf, przeprowadzania rutynowej konserwacji lub oceny używanej broni przed zakupem. Kluczowe cechy: Precyzyjna inżynieria: Wykonane zgodnie z rygorystycznymi specyfikacjami SAAMI, te wskaźniki zapewniają dokładne pomiary, aby zweryfikować, że komora broni spełnia standardy branżowe. Różnorodność wskaźników: Dostępne w konfiguracjach "Go", "No-Go" i "Field", każdy wskaźnik ma określony cel: - Go Gauge: Potwierdza minimalny rozmiar komory, zapewniając, że broń pomieści i wystrzeli nabój bezpiecznie. - No-Go Gauge: Sprawdza, czy komora nie przekracza maksymalnej zalecanej głębokości łuski; zamek nie powinien zamykać się na tym wskaźniku. - Field Gauge: Używany do określenia absolutnie maksymalnej bezpiecznej głębokości łuski; jeśli zamek zamyka się na tym wskaźniku, broń uznawana jest za niebezpieczną do strzelania. Trwała konstrukcja: Wykonane z wysokiej jakości stali i utwardzone dla długowieczności, te wskaźniki wytrzymują wielokrotne użycie bez utraty dokładności. Specyfikacje: - Materiał: Utwardzona stal - Wymiary: Specyficzne dla każdego kalibru i typu wskaźnika - Zgodność: Wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami SAAMI Opinie klientów: Klienci chwalą wskaźniki głębokości łuski Forster za ich precyzję i niezawodność. Jasne rozróżnienie między wskaźnikami "Go", "No-Go" i "Field" pozwala użytkownikom na pewne przeprowadzanie kompleksowych ocen głębokości łuski. Trwała konstrukcja zapewnia, że wskaźniki zachowują swoją integralność i dokładność przez długi czas, nawet przy częstym użytkowaniu. Użytkownicy doceniają również szeroki zakres dostępnych kalibrów, co ułatwia znalezienie odpowiedniego wskaźnika dla różnych rodzajów broni. Włączenie wskaźników głębokości łuski Forster do swojego zestawu narzędzi rusznikarskich zapewnia, że komory karabinowe mieszczą się w bezpiecznych granicach operacyjnych, zwiększając zarówno bezpieczeństwo, jak i wydajność.



Cechy

- Nazwa: FORSTER PRODUCTS, INC. 30-30 WINCHESTER NO-GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL
- Producent: FORSTER PRODUCTS, INC.
- Nr produktu: 319418221
- Nr prod.: BG3030N
- Długość: 1.5"
- Kolor: Steel
- Materiał: Steel
- Model Number: 30-30 Winchester NO GO
- Nabój: 30-30 Winchester,22 Savage High Power,219 Donaldson Wasp,219 Zipper,32 Winchester Special,25-35 Winchester,7-30 Waters,30 Herrett,303 Savage,307 Winchester,32-40 Winchester,356 Winchester,375 Win
- Styl: No Go Gauge
- Szerokość: 0.5"
- Waga lufy: 0.065 lbs
- Wysokość: 0.5"
- Waga dostawy: 0.027kg
- Wysokość wysyłki: 13mm
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm
- UPC: 757253002854

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Przewodnik po instrukcjach bezpieczeństwa dla WSKAŹNIKÓW ODSTĘPU ZAPOROWEGO](#)
- [O nas](#)

Przewodnik po instrukcjach bezpieczeństwa dla WSKAŹNIKÓW ODSTĘPU ZAPOROWEGO

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór WSKAŹNIKA ODSTĘPU ZAPOROWEGO od FORSTER PRODUCTS, INC. Produkt ten jest niezbędny do dokładnego mierzenia i testowania długości komory karabinu. Prawidłowe użycie tego wskaźnika zapewnia ciasną, dokładną i bezpieczną komorę, szczególnie podczas osadzania nowej lufy lub sprawdzania używanej broni przed strzałem.

Niniejszy przewodnik po instrukcjach bezpieczeństwa został zaprojektowany, aby pomóc Ci zrozumieć bezpieczne użycie tego produktu, zgodnie z Europejskim Rozporządzeniem o Ogólnym Bezpieczeństwie Produktów (GPSR). Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo oraz prawidłowe działanie sprzętu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że WSKAŹNIK ODSTĘPU ZAPOROWEGO jest używany wyłącznie do jego zamierzonego celu, którym jest mierzenie odstępu zaporowego dla określonych nabojów karabinowych.
- Zawsze sprawdzaj wskaźnik pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed użyciem. Nie używaj uszkodzonego wskaźnika.
- Przechowuj wskaźnik w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Używaj wskaźnika w dobrze oświetlonym i bezpiecznym otoczeniu, aby uniknąć wypadków.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących broni palnej i amunicji.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj platformę Safety Gate UE w poszukiwaniu aktualizacji dotyczących wycofań produktów.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- **Przed użyciem:**
 - Sprawdź wskaźnik, aby upewnić się, że jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.
 - Zapoznaj się ze specyficznymi typami nabojów, do których ten wskaźnik jest przeznaczony, w tym, ale nie tylko do:
 - 3030 Winchester
 - 219 Zipper
 - 2535 Winchester
 - 730 Waters
 - 30 Herrett
 - 32 Winchester Special
 - 3240 Winchester
 - 356 Winchester
 - 303 Savage
 - 307 Winchester
 - 219 Donaldson Wasp
 - 22 Savage High Power
 - 375 Win
- **Podczas użycia:**
 - Zawsze obsługuj wskaźnik ostrożnie, unikając nadmiernej siły, która mogłaby spowodować uszkodzenie.
 - Upewnij się, że karabin jest rozładowany i skierowany w bezpiecznym kierunku przed użyciem wskaźnika.
 - Nie próbuj mierzyć odstępu zaporowego komory, która nie jest zgodna z wskaźnikiem.
- **Po użyciu:**
 - Oczyszczyć wskaźnik po każdym użyciu, aby utrzymać jego dokładność i trwałość.
 - Przechowuj wskaźnik w bezpiecznym, suchym miejscu, z dala od dzieci.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz odpowiedni WSKAŹNIK ODSTĘPU ZAPOROWEGO dla swojego konkretnego naboju.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i materiały, w tym czyste miejsce robocze.

2. Mierzenie odstępu zaporowego:

- Włóż wskaźnik do komory karabinu.
- Upewnij się, że wskaźnik pasuje ciasno i że nie wymaga nadmiernej siły.
- Sprawdź odczyt na wskaźniku, aby określić pomiar odstępu zaporowego.
- Jeśli wskaźnik nie pasuje prawidłowo, nie wymuszaj go. Może to wskazywać na problem z komorą.

3. Po pomiarze:

- Ostrożnie wyjmij wskaźnik z komory.
- W razie potrzeby oczyść wskaźnik, aby usunąć wszelkie pozostałości.
- Zapisz pomiar do przyszłego odniesienia.

4. Kontrole bezpieczeństwa:

- Zawsze podwójnie sprawdzaj pomiar odstępu zaporowego przed osadzaniem nowej lufy lub strzelaniem z używanej broni.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj WSKAŹNIK ODSTĘPU ZAPOROWEGO zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych i stalowych.
- Nie wyrzucaj wskaźnika do zwykłych odpadów domowych.
- Jeśli wskaźnik jest uszkodzony ponad możliwość użycia, upewnij się, że jest poddany recyklingowi lub utylizowany w sposób bezpieczny.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących WSKAŹNIKA ODSTĘPU ZAPOROWEGO, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi producenta podanymi na opakowaniu lub dokumentacji produktu.

Proszę pamiętać, że przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa zapewnia bezpieczne i skuteczne użycie WSKAŹNIKA ODSTĘPU ZAPOROWEGO. Zawsze priorytetowo traktuj bezpieczeństwo i zgodność z lokalnymi przepisami podczas obsługi broni palnej i sprzętu pokrewnego. Dziękujemy za uwagę na te ważne wytyczne.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl