


RIMLESS CARTRIDGE HEADSPACE GAUGES - MANSON PRECISION

5.45X39MM NO GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Narzędzia pomiarowe](#) > [Sprawdziany odstępu zaporowego](#)

Określ poprawną głębokość komory

Podaje odpowiednie wymiary komory naboowej, abyś wiedział, że broń jest bezpieczna do strzału. Wskaźnik GO podaje minimalną głębokość komory zalecaną przez SAMMI. Wskaźnik NO/GO jest nieco dłuższy niż zalecany przez SAMMI, aby zidentyfikować nadmierną głębokość komory i stan niebezpieczny. Precyzyjnie szlifowane i utwardzone, aby zapewnić długą żywotność. MIESZANIE I DOPASOWYWANIE MARKI WSKAŹNIKÓW GŁĘBOKOŚCI - Nie rób tego!! To krótka odpowiedź, oto dlaczego. To sprowadza się do akumulacji tolerancji. Każdy producent wskaźników głębokości komory działa w zakresie określonym przez SAAMI. Producent "A" może działać na górnym końcu zakresu, podczas gdy wskaźniki producenta "B" znajdują się w środku zakresu tolerancji. Mieszanie tych dwóch może dać nieprecyzyjny odczyt. Trzymając się jednej marki w danym kalibrze, wyeliminujesz zmienną. Jeśli masz wskaźnik GO Forster .308, weź wskaźnik NO GO Forster .308. Używaj Clymer z Clymerem i Manson Precision z Manson Precision, itd. Możesz używać dowolnej marki wskaźnika głębokości komory z dowolną inną marką wiertła do komory. np. Wskaźniki głębokości komory Forster z wiertłami Clymer, wskaźniki Manson Precision z wiertłami JGS, itd.



Cechy

- Nazwa: MANSON PRECISION 5.45X39MM NO GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL
- Producent: MANSON PRECISION
- Nr produktu: 513000098
- Nr prod.: NONE
- Nabój: 5.45 x 39 mm
- Styl: No Go Gauge
- Waga dostawy: 0.018kg
- Szerokość wysyłki: 57mm
- Długość wysyłki: 89mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [RIMLESS CARTRIDGE HEADSPACE GAUGES MANSON PRECISION 5.45X39MM NO GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL Przewodnik po instrukcjach bezpieczeństwa](#)
- [O nas](#)

RIMLESS CARTRIDGE HEADSPACE GAUGES MANSON PRECISION 5.45X39MM NO GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL Przewodnik po instrukcjach bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór RIMLESS CARTRIDGE HEADSPACE GAUGES MANSON PRECISION 5.45X39MM NO GO GAUGE. Niniejszy przewodnik zawiera istotne instrukcje bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne użytkowanie tego produktu. Prosimy o uważne przeczytanie i zrozumienie wszystkich instrukcji przed użyciem, aby zminimalizować ryzyko i zapewnić zgodność z ogólnym rozporządzeniem UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że wskaźnik jest używany tylko do zamierzonego celu, jakim jest pomiar odstępu zaporowego broni palnej.
- Zawsze obsługuj broń palną w sposób bezpieczny i odpowiedzialny, przestrzegając wszystkich lokalnych przepisów i regulacji.
- Trzymaj wskaźnik odstępu zaporowego z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj wskaźnik pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed każdym użyciem.
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać wskaźnika; skontaktuj się z wykwalifikowanym specjalistą w przypadku jakichkolwiek wątpliwości.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty odpowiednim władzom.

Szczegółowe środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze używaj wskaźnika NO GO w połączeniu z wskaźnikiem GO, aby określić bezpieczną głębokość komory.
- Upewnij się, że wskaźnik jest kompatybilny z konkretnym kalibrem broni przed użyciem.
- Unikaj mieszania różnych marek wskaźników odstępu zaporowego, ponieważ może to prowadzić do nieprecyzyjnych pomiarów z powodu akumulacji tolerancji.
- Podczas używania wskaźnika upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Używaj odpowiedniej ochrony oczu podczas pomiaru odstępu zaporowego, aby zapobiec urazom w przypadku potencjalnych wypadków.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i w bezpiecznym stanie.
- Zbierz niezbędne narzędzia oraz wskaźnik NO GO.

2. Używanie wskaźnika:

- Włóż wskaźnik GO do komory broni. Upewnij się, że pasuje prawidłowo.
- Następnie włóż wskaźnik NO GO. Nie powinien on pasować, jeśli głębokość komory mieści się w bezpiecznych granicach. Jeśli pasuje, oznacza to nadmierną głębokość komory, co może sprawić, że broń będzie niebezpieczna do strzału.
- Zapisz wyniki i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem, jeśli wskaźnik NO GO pasuje.

3. Po użyciu:

- Oczyszczyć wskaźnik po użyciu, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub resztki.
- Przechowywać wskaźnik w bezpiecznym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wskaźnik odstępu zaporowego zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi produktów metalowych.
- Jeśli wskaźnik jest uszkodzony lub nie nadaje się do użytku, upewnij się, że jest utylizowany w sposób bezpieczny, aby zapobiec urazom.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub wątpliwości dotyczących RIMLESS CARTRIDGE HEADSPACE GAUGES MANSON PRECISION 5.45X39MM NO GO GAUGE, prosimy o odniesienie się do opakowania produktu w celu uzyskania odpowiednich informacji kontaktowych.

Podsumowanie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić bezpieczne użytkowanie RIMLESS CARTRIDGE HEADSPACE GAUGES MANSON PRECISION 5.45X39MM NO GO GAUGE. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo we wszystkich działaniach związanych z bronią palną i skonsultuj się z profesjonalistami w razie wątpliwości. Dziękujemy za uwagę na te ważne wytyczne.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl