

RIMMED CARTRIDGE HEADSPACE GAUGE - MANSON PRECISION GO GAUGE FITS .45 ACP STEEL

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Narzędzia pomiarowe](#) > [Sprawdziany odstępu zaporowego](#)

Określenie poprawnego luzu komory

MANSON PRECISION RIMMED CARTRIDGE HEADSPACE GAUGE Manson Precision Rimmed Cartridge Headspace Gauges to niezbędne narzędzia dla rusznikarzy i entuzjastów broni, zaprojektowane do dokładnego pomiaru headspace dla nabojęw z brzegiem. Odpowiedni headspace jest kluczowy dla bezpiecznego i niezawodnego działania broni, a te wskaźniki zapewniają, że wymiary komory Twojej broni mieszczą się w określonych tolerancjach. Kluczowe cechy: Pomiar precyzyjny: Wykonane zgodnie z rygorystycznymi standardami, te wskaźniki zapewniają dokładne pomiary headspace dla nabojęw z brzegiem, gwarantując optymalną wydajność broni. Trwała konstrukcja: Wykonane ze stali szybko tnącej M7, te wskaźniki są utwardzane i wykończone w białym, oferując długotrwałą trwałość i odporność na zużycie. Kompatybilność: Zaprojektowane do użycia z odpowiednimi markami, zaleca się stosowanie wskaźników Manson Precision z wiertłami Manson Precision, aby zachować spójność i dokładność pomiarów. Specyfikacje: Materiał: Stal szybko tnąca M7 Wykończenie: W białym Kompatybilność nabojęw: Dostępne dla różnych nabojęw z brzegiem; konkretne opcje można wybrać na podstawie Twoich wymagań. Opinie klientów: Użytkownicy wysoko ocenili wskaźniki headspace Manson Precision Rimmed Cartridge, uzyskując średnią ocenę 5.0 na 5. Klienci doceniają precyzję i jakość tych wskaźników, podkreślając ich znaczenie w zapewnieniu bezpieczeństwa i funkcjonalności broni. Włączenie wskaźników headspace Manson Precision Rimmed Cartridge do Twojego zestawu narzędzi rusznikarskich zapewnia Ci niezawodne i dokładne narzędzia do utrzymania i weryfikacji headspace Twojej broni na nabojęw z brzegiem, promując bezpieczeństwo i wydajność.



Cechy

- Nazwa: MANSON PRECISION GO GAUGE FITS .45 ACP STEEL
- Producent: MANSON PRECISION
- Nr produktu: 513100450
- Nr prod.: G045ACP
- Długość: 0.93"
- Kolor: Steel
- Materiał: Steel
- Model Number: Go Gauge .45 ACP
- Nabój: 45 Auto (ACP)
- Styl: Go Gauge
- Szerokość: 0.47"
- Waga lufy: 0.1 lbs
- Wysokość: 0.47"
- Waga dostawy: 0.018kg
- Szerokość wysyłki: 57mm
- Długość wysyłki: 89mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla WSKAŹNIKÓW ODSTĘPU ZAPOROWEGO NABOJÓW Z BRZEGIEM](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla WSKAŹNIKÓW ODSTĘPU ZAPOROWEGO NABOJÓW Z BRZEGIEM

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór WSKAŹNIKA ODSTĘPU ZAPOROWEGO NABOJÓW Z BRZEGIEM firmy Manson Precision. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie Twojego wskaźnika odstępu zaporowego. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że wskaźnik odstępu zaporowego jest odpowiedni do kal. Twojej broni.
- Zawsze przestrzegaj instrukcji producenta dotyczących użytkowania i konserwacji.
- Używaj wskaźnika w bezpiecznym środowisku, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj wskaźnik pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed każdym użyciem.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać wskaźnika w żaden sposób.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- **Właściwe Użytkowanie:** Zawsze obsługuj wskaźnik ostrożnie. Unikaj upuszczania lub niewłaściwego traktowania, aby zapobiec uszkodzeniom.
- **Sprawdzanie Kalibracji:** Regularnie sprawdzaj kalibrację wskaźnika, aby zapewnić dokładność pomiarów.
- **Mieszanie Marek:** Nie mieszaj marek wskaźników odstępu zaporowego. Trzymaj się jednej marki dla spójnych wyników.
- **Kompatybilność z Producentem:** Używaj wskaźników od tego samego producenta dla tego samego kal. aby uniknąć problemów z tolerancją i niedokładnymi odczytami.
- **Przechowywanie:** Przechowuj wskaźnik w suchym, bezpiecznym miejscu, gdy nie jest używany, aby zapobiec uszkodzeniom.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i w bezpiecznym stanie przed użyciem wskaźnika.
- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i sprzęt potrzebny do pomiaru.

2. Używanie WSKAŹNIKA GO:

- Włóż wskaźnik GO do komory Twojej broni.
- Wskaźnik powinien pasować bez nadmiernej siły. Jeśli nie pasuje, nie próbuj strzelać z broni.

3. Używanie WSKAŹNIKA NO/GO:

- Włóż wskaźnik NO/GO do komory po użyciu wskaźnika GO.
- Wskaźnik NO/GO nie powinien pasować do komory. Jeśli pasuje, komora może być zbyt głęboka, a broń nie powinna być używana, dopóki nie zostanie sprawdzona przez wykwalifikowanego rusznikarza.

4. Ostatnie Kroki:

- Po użyciu, w razie potrzeby, oczyść wskaźnik i przechowuj go w bezpiecznym miejscu.
- Zachowaj zapis swoich pomiarów do przyszłego odniesienia.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wskaźnik odstępu zaporowego w sposób odpowiedzialny, gdy osiągnie koniec swojego okresu użytkowania.
- Przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących utylizacji produktów metalowych.
- Nie wyrzucaj wskaźnika do zwykłych odpadów domowych.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania wskaźnika odstępu zaporowego, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta zawartymi w opakowaniu produktu.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie swojego WSKAŹNIKA ODSTĘPU ZAPOROWEGO NABOJÓW Z BRZEGIEM. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i odpowiedzialnych praktyk związanych z bronią.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl