

POWDER DIE FUNNEL ADAPTER - RCBS POWDER DIE FUNNEL ADAPTER

[Elaboracja amunicji](#) > [Odmierzanie prochu](#) > [Podstawy i akcesoria dozowników](#)

Nalewaj ładunki ręcznie w prasach progresywnych dla DODATKOWEJ precyzji

Adapter leja do proszku RCBS zastępuje miarkę proszku aktywowaną przez łuski, umożliwiając umieszczenie leja bezpośrednio na leju proszkowym do ręcznie nalewanych ładunków. Dzięki adapterowi leja do proszku, wystarczy napełnić ważące ładunki do łuski na stacji zrzutu proszku w prasach progresywnych, bez konieczności usuwania łuski z płyty leja, co zwiększa dokładność ładunku.



Cechy

- Nazwa: [RCBS POWDER DIE FUNNEL ADAPTER](#)
- Producent: [RCBS](#)
- Nr produktu: 747000033
- Nr prod.: 98913
- Waga dostawy: 0.045kg
- UPC: 604544631616

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa dla Adaptera Leja do Proszku RCBS](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa dla Adaptera Leja do Proszku RCBS

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Adaptera Leja do Proszku RCBS. Ten produkt został zaprojektowany, aby zwiększyć dokładność napełniania ładunków proszkowych w procesie ręcznego ładowania amunicji. Proszę zapoznać się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem i zgodnie z instrukcją obsługi.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń. Nie używaj uszkodzonego adaptera.
- Zawsze pracuj w dobrze oświetlonym miejscu, aby zminimalizować ryzyko wypadków.
- Zachowaj ostrożność podczas obsługi proszku, aby uniknąć jego przypadkowego wdychania lub kontaktu ze skórą.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Nie używaj adaptera, jeśli nie masz doświadczenia w ładowaniu amunicji.
- Zawsze upewnij się, że łuski są odpowiednio umieszczone na stacji zrzutu proszku przed napełnieniem.
- Nie próbuj modyfikować adaptera ani używać go w sposób, do którego nie jest przeznaczony.
- Używaj adaptera tylko z produktami RCBS, aby zapewnić właściwe dopasowanie i bezpieczeństwo.
- Przechowuj proszek w bezpiecznym miejscu, z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja adaptera:

- Upewnij się, że prasa do ładowania jest wyłączona i nie jest pod napięciem.
- Zdejmij oryginalny lejek proszkowy z prasy.
- Umieść adapter leja do proszku na miejscu oryginalnego lejka.
- Upewnij się, że adapter jest prawidłowo zamocowany i nie ma luzów.

2. Użytkowanie adaptera:

- Napełnij ważące ładunki proszku przed umieszczeniem łuski na stacji.
- Umieść łuskę na stacji zrzutu proszku, upewniając się, że jest stabilnie osadzona.
- Włącz prasę i napełnij łuskę proszkiem.
- Po zakończeniu procesu wyłącz prasę i sprawdź, czy wszystkie łuski zostały poprawnie napełnione.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Używaj produktów tylko zgodnie z ich przeznaczeniem. W przypadku uszkodzenia adaptera, nie próbuj go naprawiać.
- W przypadku utylizacji, skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się odpadami, aby dowiedzieć się, jak prawidłowo pozbyć się produktu.
- Nie wyrzucaj adaptera do ogólnych odpadów, jeśli jest to możliwe. Poszukaj możliwości recyklingu.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem RCBS lub odwiedzenie naszej strony internetowej.

Dziękujemy za przestrzeganie tych instrukcji i życzymy udanego korzystania z Adaptera Leja do Proszku RCBS!

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl