

Sinclair Chamber Length Gage - SINCLAIR INTERNATIONAL CHAMBER LENGTH GAUGE, 30 CALIBER

[Elaboracja amunicji](#) > [Narzędzia pomiarowe](#) > [Narzędzia do pomiaru łusek i headspace](#)

Wskaźniki długości komory Sinclair zostały zaprojektowane, aby ręczny ładowca mógł określić rzeczywistą długość komory swojej strzelby, mierząc od czoła zamka do końca szyjki komory. To pomiar pozwoli Ci ustalić, jak dużo nadmiarowej długości łuski może mieć Twoja komora w porównaniu do opublikowanych długości przycinania w podręcznikach do ładowania. Wskaźniki Sinclair są wkładane do wypalanej, niezaładowanej, skróconej łuski, a następnie umieszczane w Twojej strzelbie. Wkładka cofa się do łuski, gdy dotyka końca Twojej komory. Następnie wyciągasz łuskę i mierzysz całkowitą długość. Wskaźnik wykonany jest z miękkiej stali 12L14, więc nie uszkodzi Twojej komory. Do każdego wskaźnika dołączone są instrukcje krok po kroku. Wskaźniki można używać wielokrotnie. Różnice między opublikowanymi długościami przycinania a rzeczywistą długością Twojej komory mogą być dość znaczące. Możesz nadmiernie przycinać swoje łuski o .030 cala lub więcej. UWAGA: Wskaźnik kal. 22 nie będzie działać na łuskach o cienkiej szyjce, takich jak 22 Hornet, 218 Bee lub naboje oparte na tych łuskach. Wskaźnik kal. 30 nie będzie działać na 30-30 Winchester. Żaden z wymienionych wskaźników nie będzie działał w ciasnych komorach, z wyjątkiem G-243T. Nie należy używać w pistoletach, karabinach samopowtarzalnych, karabinach z dźwignią i karabinach pompowych.



Cechy

- Nazwa: [SINCLAIR INTERNATIONAL CHAMBER LENGTH GAUGE, 30 CALIBER](#)
- Producent: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Nr produktu: 749000804
- Nr prod.: G308
- Kaliber: 30 Caliber (.308)
- Waga dostawy: 0.032kg
- Szerokość wysyłki: 102mm
- Długość wysyłki: 76mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcje Bezpieczeństwa dla Wskaźnika Długości Komory Sinclair](#)
- [O nas](#)

Instrukcje Bezpieczeństwa dla Wskaźnika Długości Komory Sinclair

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór wskaźnika długości komory Sinclair. Niniejszy przewodnik zawiera istotne instrukcje bezpieczeństwa oraz informacje dotyczące użytkowania, aby zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji przed użyciem wskaźnika.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że wszystkie środki ostrożności są przestrzegane podczas korzystania z tego produktu.
- Wskaźnik długości komory Sinclair jest zaprojektowany do użytku wyłącznie z karabinami. Nie używaj go w pistoletach, karabinach samopowtarzalnych, karabinach z dźwignią ani w karabinach pompowych.
- Zawsze przechowuj wskaźnik w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj wskaźnik pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub zużycia przed użyciem. Nie używaj uszkodzonego wskaźnika.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z informacjami o wycofaniach produktów, sprawdzając platformę EU Safety Gate.

Specyficzne Środki Ostrożności

- Zawsze upewnij się, że karabin jest rozładowany przed użyciem wskaźnika.
- Używaj wskaźnika tylko z wypalonymi, niezaładowanymi, skróconymi łuskami. Nie próbuj używać go z żywą amunicją.
- Bądź ostrożny podczas wkładania wskaźnika do karabinu, upewniając się, że robisz to powoli i ostrożnie, aby uniknąć uszkodzenia.
- Nie wymuszaj wskaźnika w komorze. Jeśli poczujesz opór, zatrzymaj się i sprawdź, czy nie ma przeszkód.
- Wskaźnik kal. 22 nie nadaje się do łusek o cienkiej szyjce, takich jak 22 Hornet lub 218 Bee. Podobnie, wskaźnik kal. 30 nie powinien być używany na 3030 Winchester.
- Wskaźniki nie są przeznaczone do ciasnych komór, z wyjątkiem modelu G243T.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że twój karabin jest całkowicie rozładowany.
- Zdobądź wypaloną, niezaładowaną skróconą łuskę, która pasuje do kal. twojego wskaźnika.

2. Używanie Wskaźnika

- Włóż wskaźnik długości komory Sinclair do wypalonej łuski.
- Ostrożnie umieść łuskę z wskaźnikiem w swoim karabinie.
- Gdy wskaźnik dotknie końca komory, wciśnij się z powrotem do łuski.
- Wyciągnij łuskę z komory.

3. Mierzenie Długości

- Zmierz całkowitą długość łuski za pomocą suwmiarki lub linijki.
- To pomiar pomoże określić nadmiarową długość łuski w porównaniu do opublikowanych długości przycinania.

4. Powtarzalne Użycie

- Wskaźnik może być używany wielokrotnie. Upewnij się, że czyścisz i sprawdzasz go po każdym użyciu, aby zachować jego dokładność i integralność.

Instrukcje Utylizacji

- Gdy wskaźnik długości komory Sinclair osiągnie koniec swojego okresu użytkowania, pozbądź się go zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj wskaźnika do zwykłych odpadów domowych. Zamiast tego sprawdź opcje recyklingu lub wyznaczone zakłady utylizacji dla produktów metalowych.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących wskaźnika długości komory Sinclair, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą lub producentem bezpośrednio w celu uzyskania pomocy. Zawsze odwołuj się do opakowania produktu w celu uzyskania odpowiednich danych kontaktowych.

Dziękujemy za uwagę na te wytyczne dotyczące bezpieczeństwa. Ciesz się swoim doświadczeniem ładowania amunicji z wskaźnikiem długości komory Sinclair!

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl