

WILSON PISTOL MAX CASE GAGES - L.E. WILSON PISTOL MAX GAGE 380 AUTO

[Elaboracja amunicji](#) > [Narzędzia pomiarowe](#) > [Narzędzia do pomiaru łusek i headspace](#)

Najważniejszym zastosowaniem wskaźnika gniazda naboju jest ustawienie pełnowymiarowych matryc do przekształcania typu 7/8"-14. Powszechnym błędem podczas ponownego ładowania jest zbyt duże powiększenie mosiądzu. Wysokość przestrzeni naboju wypalonych łusek można szybko i dokładnie zmierzyć za pomocą tego narzędzia i suwmiarki. Wskaźniki Pistol Max: Używane do sprawdzania wszystkich krytycznych wymiarów łuski pistoletowej - średnica wylotu, średnica podstawy, grubość i średnica obrzeża, całkowita długość łuski oraz średnica pocisku.



Cechy

- Nazwa: [L.E. WILSON PISTOL MAX GAGE 380 AUTO](#)
- Producent: [L.E. WILSON](#)
- Nr produktu: 749003098
- Nr prod.: PMG-380
- Nabój: 380 Auto (ACP)
- Waga dostawy: 0.091kg
- Wysokość wysyłki: 30mm
- Szerokość wysyłki: 36mm
- Długość wysyłki: 86mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [WILSON PISTOL MAX CASE GAGES Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [O nas](#)

WILSON PISTOL MAX CASE GAGES Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup WILSON PISTOL MAX CASE GAGES. Nasze narzędzie zostało zaprojektowane, aby zapewnić dokładne pomiary i bezpieczeństwo podczas ładowania amunicji. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa, aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne użytkowanie produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że narzędzie jest używane zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj narzędzie w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj narzędzie pod kątem uszkodzeń. W przypadku zauważenia jakichkolwiek wad, natychmiast zaprzestań korzystania z narzędzia.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne, podczas pracy z narzędziem.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj WILSON PISTOL MAX CASE GAGES tylko do pomiarów łusek pistoletowych.
- Nie używaj narzędzia do pomiarów innych niż te wskazane w instrukcji.
- Unikaj nadmiernego nacisku na narzędzie podczas pomiaru, aby nie uszkodzić jego elementów.
- Zawsze zachowuj ostrożność przy pracy w pobliżu materiałów łatwopalnych.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do pomiaru:

- Upewnij się, że narzędzie jest czyste i wolne od zanieczyszczeń.
- Przygotuj łuski do pomiaru, upewniając się, że są one odpowiednio wypalone.

2. Pomiary:

- Umieść łuskę w odpowiednim gnieździe narzędzia.
- Wykonaj pomiar średnicy wylotu, średnicy podstawy, grubości oraz średnicy obrzeża.
- Zmierz całkowitą długość łuski oraz średnicę pocisku.
- Zapisz wyniki pomiarów do dalszej analizy.

3. Po zakończeniu pomiarów:

- Oczyszcz narzędzie z resztek mosiądzu i innych zanieczyszczeń.
- Przechowuj narzędzie w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj narzędzie zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj narzędzia do ogólnych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać więcej informacji na temat utylizacji.

Informacje kontaktowe dotyczące dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Twoim kraju.

Zgłaszanie niebezpiecznych produktów

Zachęcamy do zgłaszania wszelkich niebezpiecznych produktów lub wypadków do odpowiednich organów. Możesz również sprawdzić aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wskazówek i życzymy bezpiecznego użytkowania WILSON PISTOL MAX CASE GAGES.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl