

WILSON PISTOL MAX CASE GAGES - L.E. WILSON PISTOL MAX GAGE 44 MAG

[Elaboracja amunicji](#) > [Narzędzia pomiarowe](#) > [Narzędzia do pomiaru łusek i headspace](#)

Najważniejszym zastosowaniem wskaźnika gniazda naboju jest ustawienie pełnowymiarowych matryc do przekształcania typu 7/8"-14. Powszechnym błędem podczas ponownego ładowania jest zbyt duże powiększenie mosiądzu. Wysokość przestrzeni naboju wypalonych łusek można szybko i dokładnie zmierzyć za pomocą tego narzędzia i suwmiarki. Wskaźniki Pistol Max: Używane do sprawdzania wszystkich krytycznych wymiarów łuski pistoletowej - średnica wylotu, średnica podstawy, grubość i średnica obrzeża, całkowita długość łuski oraz średnica pocisku.



Cechy

- Nazwa: [L.E. WILSON PISTOL MAX GAGE 44 MAG](#)
- Producent: [L.E. WILSON](#)
- Nr produktu: 749003105
- Nr prod.: PMG-44M
- Nabój: 44 Magnum
- Waga dostawy: 0.136kg
- Wysokość wysyłki: 30mm
- Szerokość wysyłki: 36mm
- Długość wysyłki: 86mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [WILSON PISTOL MAX CASE GAGES L.E. WILSON PISTOL MAX GAGE 44 MAG Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [O nas](#)

WILSON PISTOL MAX CASE GAGES L.E. WILSON

PISTOL MAX GAGE 44 MAG Instrukcja

Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup wskaźnika gniazda naboju WILSON PISTOL MAX GAGE 44 MAG. Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom oraz maksymalnej wydajności produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz zaleceniami, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia lub kontuzji.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia. Nie używaj uszkodzonych narzędzi.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od wilgoci i ekstremalnych temperatur.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest dobrze oświetlone i uporządkowane, aby zminimalizować ryzyko wypadków.
- Zawsze używaj odpowiednich środków ochrony osobistej (np. okularów ochronnych) podczas korzystania z narzędzi.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Przed użyciem wskaźnika gniazda naboju upewnij się, że nie ma w nim amunicji.
- Używaj wskaźnika tylko do pomiarów wymiarów łuski pistoletowej, zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Nie używaj wskaźnika z uszkodzonymi lub zniekształconymi łuskami.
- Zachowaj ostrożność podczas pracy z mosiądzu, aby uniknąć zranienia rąk.
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać narzędzia samodzielnie.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie miejsca pracy:

- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i dobrze oświetlone.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia, w tym suwmiarkę.

2. Użycie wskaźnika gniazda naboju:

- Umieść łuskę w wskaźniku gniazda naboju.
- Sprawdź średnicę wylotu, średnicę podstawy, grubość i średnicę obrzeża, całkowitą długość łuski oraz średnicę pocisku.
- Zapisz wyniki pomiarów dla dalszej analizy.

3. Przechowywanie:

- Po zakończeniu pracy oczyść wskaźnik z wszelkich zanieczyszczeń.
- Przechowuj wskaźnik w oryginalnym opakowaniu lub w odpowiednim miejscu, aby uniknąć uszkodzenia.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- W przypadku, gdy wskaźnik gniazda naboju jest uszkodzony lub nieużywany, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów; sprawdź, czy w Twoim rejonie są specjalne punkty zbiórki dla narzędzi i akcesoriów.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub autoryzowanym dealerem.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych instrukcji. Życzymy bezpiecznego i skutecznego użytkowania wskaźnika gniazda naboju WILSON PISTOL MAX GAGE 44 MAG.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl