

WILSON PISTOL MAX CASE GAGES - L.E. WILSON PISTOL MAX GAGE 45 ACP/45 AUT

[Elaboracja amunicji](#) > [Narzędzia pomiarowe](#) > [Narzędzia do pomiaru łusek i headspace](#)

Najważniejszym zastosowaniem wskaźnika gniazda naboju jest ustawienie pełnowymiarowych matryc do przekształcania typu 7/8"-14. Powszechnym błędem podczas ponownego ładowania jest zbyt duże powiększenie mosiądzu. Wysokość przestrzeni naboju wypalonych łusek można szybko i dokładnie zmierzyć za pomocą tego narzędzia i suwmiarki. Wskaźniki Pistol Max: Używane do sprawdzania wszystkich krytycznych wymiarów łuski pistoletowej - średnica wylotu, średnica podstawy, grubość i średnica obrzeża, całkowita długość łuski oraz średnica pocisku.



Cechy

- Nazwa: [L.E. WILSON PISTOL MAX GAGE 45 ACP/45 AUT](#)
- Producent: [L.E. WILSON](#)
- Nr produktu: 749003108
- Nr prod.: PMG-45A
- Nabój: 45 Auto (ACP)
- Waga dostawy: 0.113kg
- Wysokość wysyłki: 30mm
- Szerokość wysyłki: 36mm
- Długość wysyłki: 86mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [WILSON PISTOL MAX CASE GAGES Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [O nas](#)

WILSON PISTOL MAX CASE GAGES Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup WILSON PISTOL MAX CASE GAGES. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz ochronę przed potencjalnymi zagrożeniami. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- Nie używaj uszkodzonego lub naprawionego produktu.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub incydenty odpowiednim władzom.

Szczególne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że masz odpowiednie umiejętności do obsługi narzędzi pomiarowych.
- Zawsze używaj narzędzi ochronnych, takich jak okulary ochronne, podczas pomiarów.
- Nie przekraczaj maksymalnych wartości pomiarowych określonych przez producenta.
- Przechowuj narzędzia w odpowiednich miejscach, aby uniknąć przypadkowych obrażeń.
- Nie używaj produktu w sposób, który może prowadzić do uszkodzenia ciała lub mienia.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do użycia:

- Upewnij się, że wszystkie części są w komplecie i nieuszkodzone.
- Sprawdź, czy narzędzie jest czyste i gotowe do użycia.

2. Pomiar:

- Umieść łuskę w odpowiednim gnieździe wskaźnika.
- Użyj suwmiarki do dokładnego pomiaru średnicy wylotu, średnicy podstawy, grubości i średnicy obrzeża.
- Zapisz wyniki pomiarów dla przyszłych odniesień.

3. Zakończenie użytkowania:

- Po zakończeniu pomiarów, oczyść narzędzie z resztek mosiądzu.
- Przechowuj wskaźnik w oryginalnym opakowaniu lub w dedykowanym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłego kosza na odpady, jeśli zawiera niebezpieczne materiały.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów w celu uzyskania informacji o prawidłowej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z odpowiednim przedstawicielem w swoim regionie.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych i życzymy bezpiecznego użytkowania WILSON PISTOL MAX CASE GAGES.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl