

WILSON CASE GAGE - L.E. WILSON 7MM WSM CASE GAGE

[Elaboracja amunicji](#) > [Narzędzia pomiarowe](#) > [Narzędzia do pomiaru łusek i headspace](#)

Najważniejszym zastosowaniem wskaźnika długości łuski jest ustawienie pełnowymiarowych matryc do resizingu o gwincie 7/8"-14. Częstym błędem podczas ponownego ładowania jest nadmierne powiększenie łuski. Wysokość główki wystrzelonych łusek można szybko i dokładnie zmierzyć za pomocą tego narzędzia i suwmiarki. Styl standardowy: Ten jednolity wskaźnik sprawdzi całkowitą długość, aby wskazać potrzebę przycinania oraz wysokość główki, aby zapewnić prawidłową wysokość główki i zapobiec nadmiernemu powiększeniu. Styl regulowany: Dla nabojów z pierścieniem. Chociaż pierścień zapewnia wsparcie dla prawidłowej wysokości główki, żywotność łuski znacznie się skróci, chyba że resizing będzie ograniczony do minimum w okolicy ramienia. WSZYSTKIE WSKAŹNIKI DŁUGOŚCI ŁUSEK NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE SĄ DOSTĘPNE --- MIERZY TYLKO DŁUGOŚĆ ŁUSKI



Cechy

- Nazwa: [L.E. WILSON 7MM WSM CASE GAGE](#)
- Producent: [L.E. WILSON](#)
- Nr produktu: 749003959
- Nr prod.: CG-7WSM
- Nabój: 7 mm WSM (Winchester Short Magnum)
- Waga dostawy: 0.159kg
- Wysokość wysyłki: 30mm
- Szerokość wysyłki: 36mm
- Długość wysyłki: 86mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 7MM WSM CASE GAGE](#)
- [O nas](#)

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 7MM WSM CASE GAGE

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup wskaźnika długości łuski WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 7MM WSM CASE GAGE. Niniejszy dokument zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, które powinny być przestrzegane podczas użytkowania produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z narzędzia.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj wskaźnika tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj narzędzie w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny narzędzia. W przypadku uszkodzeń nie używaj go.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak gogle ochronne i rękawice, podczas pracy z narzędziami do pomiaru.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że narzędzie jest czyste i wolne od zanieczyszczeń przed użyciem.
- Nie przekraczaj maksymalnych wartości pomiarowych określonych przez producenta.
- Unikaj używania narzędzia w warunkach ekstremalnych, takich jak skrajne temperatury czy wilgotność.
- Nie używaj wskaźnika do pomiarów, które nie są zgodne z jego przeznaczeniem, np. do pomiarów innych niż łuski 7 mm WSM.
- Zawsze stosuj odpowiednią technikę pomiaru, aby uniknąć błędów.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do użycia:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym suwmiarkę.
- Sprawdź, czy wskaźnik długości łuski jest w dobrym stanie.

2. Pomiar długości łuski:

- Umieść łuskę w odpowiedniej pozycji w wskaźniku.
- Użyj suwmiarki, aby dokładnie zmierzyć wysokość główki i długość łuski.
- Zapisz wyniki pomiarów i porównaj je z wymaganiami dla danego naboju.

3. Utrzymanie narzędzia:

- Po użyciu oczyść wskaźnik z zanieczyszczeń.
- Przechowuj w suchym miejscu, aby zapobiec korozji.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj wskaźnika do zwykłego śmietnika, jeśli zawiera materiały niebezpieczne.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami utylizacyjnymi w celu uzyskania informacji na temat bezpiecznej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wskazówek i życzymy bezpiecznego użytkowania WILSON CASE GAGE L.E.
WILSON 7MM WSM CASE GAGE.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl